



SPENNCON AS AVD PRODUKSJON HJØRUNGAVÅG
Gåsneset 38
6063 HJØRUNGAVÅG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

Tilsyn hos Spenncon AS avd Hjørungavåg 11.12.2024 i Hareid kommune - Inspeksjonsrapport 2024.043.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Spenncon AS (virksomhetsnummer: 973 174 215).

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Betongslam avannes ikke på tett dekke
- Avvik 2: Måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy har mangler
- Avvik 3: Virksomheten har ikke målt eller beregnet utslipp av støy
- Avvik 4: Miljørisikovurderingen kunne ikke fremlegges
- Avvik 5: Plan for håndtering av betongavfall har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Spenncon AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 01.03.2025.

Dere må betale gebyr

Spenncon AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved tilsynsleder Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2016/5966.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Betongslam avvannes ikke på tett dekke

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 33-12 tredje ledd.

Beskrivelse av krav

Betongslam (avfall generert i forbindelse med rengjøring av renseanlegg for prosessavløpsvann, jf. forurensningsforskriften § 33-2 bokstav b.) som mellomlagres før endelig disponering, skal avvannes på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Betongslam fra vasking av blandeutstyr innendørs avvannes og lagres midlertidig utendørs. Området slammet avvannes på har ikke tett dekke og sedimenteringsbassenget er ikke en tilfredsstillende renseløsning i seg selv.

Avvik 2: Måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 33-11

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal innen ett år etter dette kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Virksomheten skal kontrollmåle sine utslipp av tungmetaller, suspendert stoff og pH i vann og utslipp av støy. Fra 1. januar 2026 blir grenseverdiene for tungmetaller og suspendert stoff i § 33-5 og pH i § 33-6 i utslipp av prosessavløpsvann gjeldende.

Måleprogrammet skal være utformet slik at målingene gjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten. Dersom utslippet har store sesongvariasjoner eller at prosessavløpsvannet slippes ut puljevis, skal måleprogrammet være innrettet for å fange opp disse variasjonene.

Prøvetakingspunkter og -frekvens skal være representative for normal drift og valgte løsninger for kontrollmåling skal begrunnes i internkontrollsystemet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et måleprogram for kontroll av vann og slam, og prøvetakingen gjennomføres en gang i året. Måleprogrammet inneholder ingen informasjon eller vurdering av når prøvetakingen skal skje, eller beskrivelse av hvordan virksomheten sørger for at målingene som gjennomføres er representative for de faktiske utslippene.

Måleprogrammet manglet rutine for hvordan utendørs støy blir målt og holdt innenfor anbefalt støynivå i forskrift.



Avvik 3: Virksomheten har ikke målt eller beregnet utslipp av støy

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 33-10

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal måle eller beregne sitt støybidrag ved nærmeste påvirkede nabo første gang innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft. Målingene og beregningene skal dokumentere at grenseverdiene i § 33-8 overholdes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kunne ikke virksomheten legge fram dokumentasjon av gjennomført måling/beregning av utslipp av støy, eller en vurdering om det er behov for dokumentasjon av støy.

Avvik 4: Miljørisikovurderingen kunne ikke fremlegges

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6

Beskrivelse av krav

Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kunne ikke virksomheten legge fram risikovurderingene for ytre miljø.

Avvik 5: Plan for håndtering av betongavfall har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 33-12 og 33-13

Beskrivelse av krav

Det skal lages en plan for håndtering av betongavfall. Planen skal være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten.

Betongavfall som ikke oppfyller kravene i § 33-13 andre ledd skal leveres til lovlig avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Definisjonen på gjenvinning er at materialene må komme til nytte og erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Betongrestene kan gjenvinnes dersom kravene i § 33-13, andre ledd er oppfylt:

- a. Innholdet av metaller i betongrestene og -slammet må ikke overstige de til enhver tid gjeldende grenseverdier for betongavfall i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 14A.
- b. Betongrestene og -slammet må ikke være tilsatt eller påført kjemikalier som inneholder andre stoffer enn de som er nevnt i bokstav a og som kan føre til nevneverdige skader eller ulemper for helse eller miljø.
- c. Betongrestene og -slammet må ikke inneholde armeringsjern eller plast.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en generell avfallsplan som beskriver hvordan forskjellige typer betongavfall skal håndteres/gjenbrukes. Avvannet betongslam gjenvinnes som fyllmasse i et steinuttak og kapprester gjenbrukes hos en nabobedrift.

Denne bruken av betongavfall er lovlig dersom kravene i § 33-13 er oppfylt. Virksomheten tar årlig prøver av slammet, men det kunne ikke legges fram dokumentasjon på at betongen eller prøveresultatene kontrolleres mot grenseverdiene for betongavfall. Kravene i § 33-12 om *håndtering av betongavfall* og § 33-13 om *gjenvinning av betongavfall* må synliggjøres i plan for håndtering av betongavfall.

Området slammet blir kjørt til eies av Hareid kommune og var ikke en del av befaringen under dette tilsynet.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Spenncon AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post 09.12.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Spenncon AS avd Hjørungavåg sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra Spenncon AS avd Hjørungavåg deltok

- Kjell Alme



Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Spenncon AS ble kontrollert under tilsynet:

- Anleggsnummer 1517.0031.01. Gåsneset 38, 6063 Hjørungavåg

Tema kontrollert

Følgende ble kontrollert:

- Forskriften om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Kapittel 33. Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
- forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

(e.f.)

Mari Kaarfald Stubberud
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

HAREID KOMMUNE

Rådhusplassen 5

6060

HAREID