



ØLEN BETONG AS AVD KRISTIANSUND
Postboks 2163 Løkkemyra
6502 KRISTIANSUND N

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

Tilsyn hos Ølen Betong AS i Kristiansund kommune 28.11.2024 - Inspeksjonsrapport 2024.041.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Ølen Betong AS (virksomhetsnummer: 976 120 507).

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke alt betongavfall etter regelverket
- Avvik 2: Deler av prosessavløpsvannet går urensset til sjø
- Avvik 3: Miljørisikovurderingen omhandler ikke alle aktiviteter som påvirker det ytre miljø
- Avvik 4: Prosessavløpsvannet prøvetas ikke i utslippspunkt
- Avvik 5: Virksomhetens håndtering og lagring av farlig avfall var ikke forsvarlig

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ser alvorlig på avvik 1.

Ølen Betong AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **01.03.2025**.

Dere må betale gebyr

Ølen Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved tilsynsleder Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2024/2033.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke alt betongavfall etter regelverket

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 33

Beskrivelse av krav

§ 33-12 Håndtering av betongavfall

Lagring av eget betongavfall skal ikke føre til skade eller ulempe for miljøet.

Betongavfall kan mellomlagres i påvente av gjenvinning i inntil tre år. Betongavfall som ikke kan gjenvinnes jf. § 33-13, skal leveres til lovlig avfallsanlegg innen ett år.

Betongslam som mellomlagres før endelig disponering, skal avvannes på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning.

Det skal lages en plan for håndtering av betongavfall. Planen skal være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten bruker containere til å avanne slam som tas ut fra sedimentasjonsbassenget. Vannet renner så fra containere tilbake til renseløsning. Det er imidlertid ikke alltid slammet håndteres på denne måten. På tilsynsdagen ser vi at slam har blitt lagret på områder nær sjøen hvor avrenningen ikke dreneres mot tilfredsstillende renseløsning. På samme område har også restbetong blitt avsatt ved sjøkanten. Fylling av restbetong på anlegget ble gitt som avvik i 2013 og er et gjentakende funn. Vi ser derfor på virksomhetens håndtering av betongavfall som ikke er i tråd med regelverket som et alvorlig avvik.

Virksomheten har en avfallsplan der det står at herdet betong (rester) og slam skal avvannes ved renseløsning. Planen er ikke tilpasset mengdene betongavfall virksomheten håndterer. Dere må ha en plan som sikrer at håndteringen av betongavfallet oppfyller kravene i forurensningsforskriften § 33-12.

Avvik 2: Deler av prosessavløpsvannet går urenset til sjø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 33

Beskrivelse av krav

§ 33-4 Generelt om vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann

Virksomheten skal redusere vannforbruket mest mulig og prosessavløpsvann skal i størst mulig grad resirkuleres. Virksomheten skal redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

Utslipp av prosessavløpsvann skal ikke medføre skade eller negativ påvirkning på resipienten.

Plastarmeringsfibre skal fjernes fra prosessavløpsvannet før utslipp.



§ 33-7 Diffuse utslipp

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og utearealer skal begrenses mest mulig, og skal ikke medføre skade eller ulempe for miljøet. Virksomheten skal redusere sitt utslipp av støv mest mulig ved å forhindre støvflukt fra trafikkarealer og åpne lagre av råvarer, produkter, betongavfall mv. Tiltak for å begrense diffuse utslipp skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I forbindelse med retting av avvik etter forrige tilsyn i 2013 ble det etablert sedimentasjonsbasseng for å rense betongholdig vaskevann. Anlegget var da eid og driftet av en annen betongprodusent.

På tilsynsdagen ser vi at prosessavløpsvannet ikke blir renset tilstrekkelig da tilførselen av vann er for stor i forhold til sedimentasjonsbassengets størrelse. Partiklene i vannet får ikke nok tid til å sedimentere i bassenget før det renner ut via rør til sjø.

Diffuse utslipp av spylevann og avrenning av slam går utenfor renseløsning og utslippspunkt. Betongbilene vaskes med sjøvann ved renseløsning, men området og/eller rutinene for vask av stuss på bil er ikke tilrettelagt slik at vaskevannet går via renseløsning, men direkte til sjø.

Avvik 3: Miljøriskovurderingen omhandler ikke alle aktiviteter som påvirker det ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 og 7

Beskrivelse av krav

Punkt 6

Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Risikovurderingen må dokumenteres skriftlig.

Punkt 7

Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har risikovurdering mot det ytre miljø og system for avviksregistrering. Ølen Betong tok over anlegget i februar 2023. Det har ikke blitt registrert avvik som angår det ytre miljø siden overtagelsen. Det er etter vårt syn flere ytre miljø-forhold i forbindelse med drift og vedlikehold på anlegget som burde vært avvikshåndtert og/eller risikovurdert. En miljøriskovurdering skal føre til planlegging og iverksetting av tiltak for å redusere risiko. Vi viser til avvik 1, 2 og 5.

Eksempler på aktiviteter hos Ølen Betong som kan påvirke det ytre miljø som ikke har blitt risikovurdert tilstrekkelig er:

- håndtering og lagring av farlig avfall
- lagring av slam
- drift og vedlikehold av sedimentasjonsbassenget
- håndtering av returbetong



Avvik 4: Prosessavløpsvannet prøvetas ikke i utslippspunkt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 33

Beskrivelse av krav

§ 33-9 Måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann
Virksomheten skal måle/beregne vannforbruket og måle pH, suspendert stoff og relevante utslippskomponenter jf. § 33-5 og § 33-6 i prosessavløpsvannet. Målingene skal gjøres ved at det prøvetas i utslippspunktet til resipient.

§ 33-11. Måleprogram

... Måleprogrammets prøvetakingpunkter og -frekvens skal være representative for normal drift....

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Innholdet av tungmetaller, suspendert stoff og pH-verdi i prosessavløpsvannet skal ikke overstige grenseverdiene i § 33-5 og § 33-6. Kravene blir gjeldende fra 1. januar 2026. Grenseverdiene skal overholdes uten noen form for fortynning før prøvetaking.

Virksomheten har måleprogram og rutiner for prøvetaking. Prøvene av prosessavløpsvannet har blitt tatt i sjøen ved utslippspunkt. Prøvene blir da fortynnet og er ikke representative for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger skal gjøres ved at det prøvetas i utslippspunktet til resipient.

Avvik 5: Virksomhetens håndtering og lagring av farlig avfall var ikke forsvarlig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5

Beskrivelse av krav

§ 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet vanlig avfall og skal ikke blandes med andre typer farlig avfall. Ved oppbevaring, transport eller håndtering av farlig avfall skal det treffes nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en avfallsplan med informasjon om merking, håndtering, transport og mottak av de forskjellige avfallstypene, men denne er ikke godt nok iverksatt i driften.

Inne på verkstedet var det lagret farlig avfall flere steder og det var vanskelig å skille avfall fra produkt. IBC var merket «Div oljer og væsker». Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall og andre typer farlig avfall. Gode rutiner for avfallshåndtering kan hindre at forskjellige avfallstyper blandes. Det farlige avfallet hadde ikke oppsamlingsløsning. Virksomheten mente sluk i verksted og rom med produkt/avfall var tett. På områder hvor det lagres farlig avfall skal det ved lekkasje være mulig å samle opp igjen dette.



Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Ølen Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post 26.11.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Ølen Betong AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra virksomheten deltok

- Steinar Skartland (Teams)
- Tore Olsen
- Kjell Vidar Skarvøy

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Ølen Betong AS ble kontrollert under tilsynet:

- Anleggsnummer 1505.0130.01, på Vestbase i Kristiansund.

Tema kontrollert

Følgende ble kontrollert:

- Forskriften om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 33. Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

**ØLEN BETONG AS
KRISTIANSUND KOMMUNE**

**Bjoavegen 191
Postboks 178**

**5582
6501**

**ØLENSVÅG
KRISTIANSUND N**