



SYLTEOSEN BETONG AS
Myrbostadvegen 351
6440 ELNESVÅGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

Sylteosen Betong AS - inspeksjonsrapport 2024.001.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 28. februar 2024 ved Sylteosen Betong AS avd Fræna. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Leif Ronny Inderberg

Thomas Fleten (ved begynnelsen av tilsynet
og ved oppsummering på telefon 20. mars)

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Guro Gjenstad

Mari Stubberud

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Virksomhetens utslippskontroll til vann har mangler
2. Det er ikke gjennomført målinger eller beregninger av støy fra virksomheten
3. Virksomheten mangler en skriftlig plan for håndtering av betongavfall

Avvikene er nærmere beskrevet i punkt 3 i rapporten.

Sylteosen Betong må før 1. juni 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



**Kopi til:
HUSTADVIKA KOMMUNE**

Tingplassen 1

6440

ELNESVÅGEN



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Virksomheten er regulert av forurensningsforskriftens kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

Navn: Sylteosen Betong AS	Anleggsnummer: 1579.0052.02
Bedriftsnr. for underenheten: 993 572 608	Eies av (organisasjonsnr.): 993 460 788
Kommune: Hustadvika	Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av kapittel 33 i forurensningsforskriften blir overholdt. Endringer i regelverket om forurensning fra produksjon av betong trådte i kraft i 1. januar 2023. Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner
- Håndtering og lagring av avfall
- Støy
- Måleprogram, utslippskontroll og utslipp til vann
- Virksomhetens oppfølging av funn fra forrige inspeksjon

Rapporten dreier seg om avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens utslippskontroll til vann har mangler.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §§ 33-9 (måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann) og 33-15 andre ledd (journalføring og dokumentasjon).

Kommentarer:

Virksomheten skal jf. § 33-9 måle eller beregne vannforbruk, og prøvetaking skal gjøres i utslippspunktet til resipient.



Prosessvann og vaskevann fra betongproduksjon på anlegget går gjennom sedimenteringsbasseng og har utløp til elv. Prøvetaking og måling av pH og utslippskomponenter gjøres av avløpsvannet i bassenget, prøvetaking bør skje ved utslippspunkt.

Virksomheten har estimerte sitt totale vannforbruk fordelt på produksjon og vask av biler/utstyr/uteområde. Virksomheten har ikke målt eller beregnet mengden vann som kan gjenbrukes eller hvor mye vann som slippes ut per døgn og per år.

Avvik 2

Det er ikke gjennomført målinger eller beregninger av støy fra virksomheten.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 33-10 (måling og beregning av støy)

Kommentarer:

Virksomheten skal måle eller beregne sitt støybidrag ved nærmeste påvirkede nabo første gang innen ett år etter at forskriften trådte i kraft 1. januar 2023. Slik skal det dokumenteres at grenseverdiene i § 33-8 overholdes.

Avvik 3

Virksomheten mangler en skriftlig plan for håndtering av betongavfall.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 33-12 fjerde ledd

Kommentarer:

Virksomheten skal ha en plan for håndtering av betongavfall, og denne skal kunne fremvises ved forespørsel.

Håndtering av betongavfall var vurdert av virksomheten, men en skriftlig plan manglet.

4. Andre forhold

Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Andre forhold ved Sylteosen Betong som Statsforvalteren vil omtale:

- Det er i dag betongproduksjon i Sylteosen og i Molde. Det har vært lite produksjon i Sylteosen det siste året. Bedriften har kjøpt opp Averøy Betong, og det er planlagt endringer i produksjonen i Sylteosen.
- Utslippskravene i §§ 33-5 og 33-6 (grenseverdier for utslipp til vann) gjelder ikke for eksisterende bedrifter før 1. januar 2026. Sylteosen Betong AS må likevel i mellomtiden arbeide med å finne løsninger for å overholde de framtidige kravene. Grenseverdiene



omfatter tungmetaller, suspendert stoff og pH. Målinger av pH som er gjort i sedimentasjonsbassenget, er høyere enn grensen på 9,5 som blir gjeldende fra 2026.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Sylteosen Betong AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Sylteosen Betong AS før 1. juni 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2008/5594.

6. Varsel/Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet på telefon 20. mars at Sylteosen Betong AS vil bli ilagt et gebyr på kr 23 400 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)