



Norwegian Shore AS avd. Leines
Åsheimveien 9
8890 Leirfjord

Saksbehandler:
Endre Aaen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norwegian Shores AS avd. Leines

Kontrollnummer: 2023.089.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Espen Rostad
Sveinung Salamonsen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Endre Aaen
Espen Olaf Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norwegian Shores AS avd. Leines den 30.08.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten overholder ikke krav til rensing og utslippspunkt av prosessvann.
2. Virksomheten sin miljørisikovurdering er mangelfull.
3. Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall som oppstår ved driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklartert.
4. Virksomheten har ikke godkjenning av sin plan for mottak av avfall fra båter.
5. Virksomheten kunne ikke dokumentere program for måling av utslipp fra forbrenningsanlegg.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

07.09.2023

Endre Aaen

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Leirfjord kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Norwegian Shore AS avd. Leines	
Organisasjonsnr.: 829804182	Eies av: 918495053
Bransjenr. (NACE-kode): 03.111 - Hav- og kystfiske	

Kontrollert enhet

Navn: Norwegian Shores AS avd. Leines	Anleggsnr.: 1822.0063.01
Kommune: Leirfjord	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norwegian Shores AS avd. Leines plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere innen **05. oktober 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland. Merk svarbrevet med saksnr. **2022/5147**

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 15 000,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Nordland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på våre nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten overholder ikke krav til rensing og utslippspunkt av prosessvann.

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 26-3 og § 26-4

Kommentarer:

Virksomheten er omfattet av forurensningsforskriften kap. 26 om forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter. Ved tidligere kommunikasjon har dere oppgitt et forbruk av råstoff på ca. 800 tonn i året. Virksomheten regnes ut fra dette som et mindre anlegg¹ og har dermed krav i om at prosessvann skal føres gjennom silanlegg med spalteåpning på 3 mm eller mindre. Videre er det krav til at utslippsledningen til enhver tid skal ligge under vannoverflaten.

¹ Forurensningsforskriften § 26-1 definerer mindre anlegg som anlegg som forbruker inntil 1000 tonn råstoff per år.

Under tilsynet gikk prosessvann til en oppsamlingstank utenfor anlegget via en sil før utslipp til sjø. Ved kontroll av silen ble det konkludert av dere at silen hadde en spalteåpning på ca. 8 mm. Overgangen mellom røret fra produksjonslokalet til silen var heller ikke tett. Det er sannsynlig at prosessvann vil kunne gå utenfor silen direkte i oppsamlingstanken og videre til sjø uten rensing. Fra tanken gikk utslippet direkte ut på svaberget under tanken, altså ikke i ledning til under vannoverflaten.

Avvik 2

Virksomheten sin miljørisikovurdering er mangelfull med tanke på utslipp av støv, støv og til vann.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 nummer 6 og 7

Kommentarer:

Internkontrollforskriften setter krav til rutiner for å sikre at krav i lovgivningen overholdes. Det er krav om å skriftlig kartlegge farer og problemer som omfatter ytre miljø, for så å utarbeide tilhørende planer og iverksette tiltak som reduserer risikoforholdene. Omfanget av risikovurderingen skal tilpasses utslippspotensiale og kompleksitet.

Vi har ved tidligere kontakt med dere fått oversendt en miljørisikovurdering der dere har vurdert mulige kilder til lukt og hvilke tiltak som skulle iverksettes for å redusere risikoen. Under tilsynet kunne dere vise til at deler av tiltakene er gjennomført. Dere kunne derimot ikke dokumentere at det er gjennomført vurderinger med tanke på andre typer utslipp som kan oppstå ved virksomheten. Forhold som ble observert under tilsynet som et minimum bør nevnes i en miljørisikovurdering er; utslipp til vann, eksempelvis fra prosessvann og utslipp av fyringsolje, og utslipp til luft i form av støv og støv. Det er dere som må vurdere hvilke kilder til utslipp som kan oppstå ved virksomheten og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen tilknyttet forhold som dere kartlegger.

Avvik 3

Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall som oppstår ved driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklarerert.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12

Kommentarer:

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall sier at virksomheter som genererer farlig avfall skal sikre forsvarlig oppbevaring og håndtering av avfallet. Virksomheten skal ha kartlagt hvilke typer farlig avfall som kan oppstå av driften og hvordan avfallet skal oppbevares. Dersom den totale mengden farlig avfall ved virksomheten overstiger 1 kg skal avfallet leveres til lovlig mottak minst en gang per år. Ved levering skal avfallet deklarereres. Dette kan gjøres av virksomheten eller annen part som er gitt fullmakt til å deklarerer for virksomheten.

Hvis det er gitt fullmakt til deklarerer skal virksomheten likevel føre egenkontroll med at avfallet som leveres deklarerer riktig. Dette kan f.eks. gjøres gjennom rutinemessig kontroll av det som er deklarerert på virksomheten via avfallsdeklarerer.no.

Under tilsynet kunne dere ikke dokumentere skriftlig å ha kartlagt alle typer farlig avfall som kan oppstå ved virksomheten. Under tilsynet redegjorde dere for at farlig avfall blir levert, men ikke deklarerert. På grunn av manglende kartlegging og deklarerer kunne dere ikke dokumentere at alt farlig avfall oppbevares på forsvarlig måte og leveres til lovlig mottak. Dere kunne heller ikke dokumentere at leveringsplikten overholdes.

Avvik 4

Virksomheten har ikke godkjenning av sin plan for mottak av avfall fra båter.

Avvik fra:

Forskrift om begrenser av forurensning (forurensningsforskriften) § 20-6

Kommentarer:

For å forebygge dumping av søppel til havs og sikre tilstrekkelige mottaksordninger i havnene pålegger forurensningsforskriften havneansvarlige å utarbeide avfallsplan for mottak av avfall fra båter som anløper havet. Mottaksordningene skal være tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for levering i havnen. Havneansvarlig skal sørge for at avfallsplanen utarbeides og sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Kravene til innhold i slik plan er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 20.

Dere har egen kai der det leveres råstoff til anlegget. Under tilsynet kunne dere fremlegge en avfallsplan for kaianlegget. Vi kan derimot ikke se å ha mottatt denne til godkjenning.

Vi gjør dere oppmerksomme på at forurensningsforskriften kap. 20, som omhandler avfallsplan i havn, endres fra 01.10.2023.

Avvik 5

Virksomheten kontrollerer ikke utslipp til luft fra forbrenningsanlegg.

Avvik fra:

Forskrift om begrenser av forurensning (forurensningsforskriften) § 27-10.

Kommentarer:

Forurensningsforskriften kap. 27 regulerer mellomstore forbrenningsanlegg mellom 1-50 MW. I forskriften er det satt utslippsgrenser og krav til måleprogram for å dokumentere at grenseverdiene i forskriften overholdes. I forskriften er det satt skjerpede krav som vil tre i kraft fra 2025 eller 2030 basert på anleggets størrelse. Det er i tillegg åpnet for unntak fra utslippsgrenser og målehyppighet for anlegg med mindre enn 500 og 1000 driftstimer per år.

Dere har et forbrenningsanlegg for produksjon av damp. Under tilsynet ble det knyttet usikkerhet til anleggets effekt og driftstid. Typemerking på anlegget tyder på en nominell

tilført termisk effekt er over 1MW som vil medføre at anlegget er omfattet av forskriften. Vi sendte i etterkant av tilsynet en henvendelse til dere for å forsøke å bekrefte anleggets størrelse. Vi kan ikke se å ha mottatt noe svar fra dere og antar derfor at anlegget er omfattet av forskriften. Under tilsynet kunne dere ikke fremlegge dokumentasjon på at dere overholder utslippsgrensene som er satt i forskriften.

Samtaler under tilsynet tyder på at anlegget kan være omfattet av unntaksbestemmelsene i forskriften. Dere kunne derimot ikke fremlegge loggføring av driftstimer som kreves for å kunne unntas grenseverdier eller krav til måleprogram jf. § 27-15 første avsnitt bokstav d.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Fare for påslipp av oljeholdig vann til slamavskiller:

Virksomheten har et lite verksted på anlegget der det gjøres mindre reparasjoner av maskiner. Det oppbevares også tank med ca. 1000l fyringsolje inne på verkstedet. Verkstedet har kummer som er koblet inn på felles avløpsnett som kloakk som går til slamavskiller. Vi minner om at en slamavskiller ikke er laget for å fjerne oljeholdig vann.

Det er kommunen som er ansvarlig for tømming av sanitært slam. Ved hendelser med utslipp av oljeholdig vann til slamavskilleren bør kommunen varsles med bakgrunn i fare for forurensning av slammet i tanken.

Ved større akutte utslipp skal 110 varsles.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)