



SVOLVÆR IDRETTSLAG

Postboks 119

8301 Svolvær

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Svenningsletta kunstgressbane Kontrollnummer: 2023.143.I.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Stian Haugnes

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Espen Olaf Henriksen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Nordland:*

Kaja Baukhol Olsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Svenningsletta kunstgressbane den 7.6.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket fire avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvik 4 på grunn av den store mengden avfall og at det har blitt liggende i mange år.

### Avvik:

- Brukerne av idrettsbanene blir ikke tilstrekkelig informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale.
- Idrettslaget har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner.
- Idrettsbanens løsning for oppsamling av fyllmateriale i drens- og overvann har vesentlige mangler.
- Avfallet fra rehabilitering av Svenningsletta kunstgressbane er ikke brakt til lovlig avfallsanlegg.

### Anmerkninger:

- Idrettslaget bør ha et system som sikrer at de ansvarlige til enhver tid er kjent med og har tilgang til oppdatert dokumentasjon om mengder plastholdig fyllmasse på idrettsbanen og tiltak som er gjennomført for å oppfylle krav i forskriften.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

#### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

30. juni 2023	Espen Olaf Henriksen	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vågan kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SVOLVÆR IDRETTSLAG	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 928743500	<b>Eies av:</b> 883546172
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 93.120 - Idrettslag og -klubber	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Svenningsletta kunstgressbane	<b>Anleggsnr.:</b> 1865.0220.01
<b>Kommune:</b> Vågan	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Annen aktivitet	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Avfall
- Dokumentasjon

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Svolvær idrettslag plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Svolvær idrettslag innen 1. desember 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 5 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Svolvær idrettslag må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 1.12.2023 som enten dokumenterer at avviket er rettet eller beskriver en forpliktende tidfestet plan for retting.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp med en ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. mai 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Svolvær idrettslag bli ilagt et gebyr på kr 7 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Brukerne av idrettsbanene blir ikke tilstrekkelig informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale.

**Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 23A-5.

**Kommentarer:**

Forurensningsforskriftens kapittel 23A inneholder bestemmelser om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig fyllmateriale. Etter § 23A-5 skal den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes sørge for å informere brukerne av idrettsbanen om spredning av plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen for slik spredning.

På inspeksjonstidspunktet var det ikke satt opp skilt med slik informasjon til brukerne av Svenningsletta kunstgressbane. Noe informasjon kan ha vært gitt via klubbene som bruker banen, men informasjon via klubbene vil ikke nå alle banens brukere.

**Avvik 2**

Idrettslaget har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner.

**Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd, bokstav c.

**Kommentarer:**

Utendørs idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale skal ifølge forurensningsforskriften § 23A-4 være utstyrt med tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere av banen eller via anleggsmaskiner og annet utstyr.

På inspeksjonstidspunktet var det ikke installert rister eller andre tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale med brukerne av kunstgressbanen. Idrettslaget kunne heller ikke vise til dokumenterte rutiner/instrukser som spesifiserer hvor og hvordan anleggsmaskiner og utstyr skal rengjøres for å hindre spredning av gummigranulat (se avvik 4).

**Avvik 3**

Idrettsbanens løsning for oppsamling av fyllmateriale i drens- og overvann har vesentlige mangler.

**Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd, bokstav b.

**Kommentarer:**

Forurensningsforskriften krever at utendørs idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale skal ha løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av fyllmaterialet, slik at dette ikke spres utenfor banen. På inspeksjonstidspunktet var det installert sil i sluk i banens nordøstre hjørne. Rett øst for banen var det imidlertid en kommunal kum uten sil som drenerer et område der det var synlig spredning av granulat (figur 1).



*Figur 1. Granulat kan vaskes ned i sluk  
(foto: Statsforvalteren i Nordland).*

#### **Avvik 4**

Avfallet fra rehabilitering av Svenningsletta kunstgressbane er ikke brakt til lovlig avfallsanlegg.

#### **Avvik fra:**

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 32.

#### **Kommentarer:**

Forurensningsloven § 32 pålegger produsenter av næringsavfall å sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjenvunnet.

Svenningsletta kunstgressbane ble rehabilitert i 2013. Det gamle dekket ble da plassert på kommunal eiendom rett øst for Stranda stadion, der det fremdeles ligger (figur 2). Ut fra dekkets tilstand og lagringsforhold må det regnes som kassert, altså at dette er avfall som skulle vært brakt til lovlig mottak. Avfallet inneholder både gressmatte og granulat.

Statsforvalteren ser alvorlig på at en så stor avfallsmengde har blitt hensatt på denne måten over så lang tid. Vi kjenner ikke til om det eksisterer en skriftlig eller muntlig avtale mellom idrettslaget og kommunen om plasseringen av det kasserte kunstgresset. Det påligger uansett avfallsprodusenten, dvs. idrettslaget, å sørge for at dette avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjenvunnet.





Figur 2. Kassert kunstgress henlagt øst for Stranda stadion (foto: Statsforvalteren i Nordland).

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Idrettslaget bør ha et system som sikrer at de ansvarlige til enhver tid er kjent med og har tilgang til oppdatert dokumentasjon om mengder plastholdig fyllmasse på idrettsbanen og tiltak som er gjennomført for å oppfylle krav i forskriften.

### Kommentarer:

Etter forurensningsforskriften § 23A-8 skal den ansvarlige for idrettsbaner med løst plastholdig fyllmateriale ha kunnskap og dokumentasjon om fyllmaterialets innhold, mengder fyllmateriale som er tilført og/eller fjernet, håndtering av fjernet fyllmateriale og hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanene for å sikre oppfylging av krav i forurensningsforskriften.

Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten.

Etter at dere ble varslet om tilsynet, fikk vi 31. mai e-post fra styremedlem Stian Haugnes med opplysninger om opprinnelig mengde granulat og ett gjennomført tiltak mot spredning av granulat med drensvann. Dere opplyste videre at det ikke er tilført gummigranulat etter at dagens kunstgress ble etablert i 2013.

Vi forstår det som at det kan ha blitt fjernet og kassert granulat fra banens kantområde, men dette er i så fall ikke journalført. Slik journalføring har heller ikke vært et krav før dagens forskrift trådte i kraft 1. juli 2021.

Det kom fram i e-posten at opplysningene om opprinnelig mengde granulat var innhentet for anledningen fra en av de som deltok i dugnadsarbeidet da dagens kunstgress ble lagt ut i 2013. Dere bør ha et system som sikrer at de ansvarlige i idrettslaget alltid har tilgang til den dokumentasjonen som er påkrevd i henhold til forurensningsforskriften kapittel 23A, § 23A-8.

## **8. Andre forhold**

Utenfor kanten av det faste dekket som går rundt Svenningsletta kunstgressbane lå det rester av fyllmateriale som kan ha spredt seg før forurensningsforskriften kapittel 23A trådte i kraft.

Fyllmateriale utenfor idrettsbanene kan være i strid med forbudet mot forurensning og/eller forsøpling i forurensningsloven §§ 7 og 28, dersom fyllmateriale virker skjemmende eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunen kan gi pålegg om opprydding av forsøpling etter forurensningsloven § 37.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)