



MØRKVEDBUKTA AS
Mørkvedbukta
8028 BODØ

Saksbehandler, innvalgstelefon
Linda Mikkelsen, 75547878

Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk - ferdig

Kontrollnummer: 2022.138.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Erik Tryggestad

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Linda Mikkelsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Ann Kristin Ulset

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:

Torgeir Fahle

Gunhild Nervold

Katrin Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk den 27. april 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 6 avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensing for lokalitet Mørkvedbukta.
- Virksomheten mangler renseanlegg.
- Virksomheten har ikke komplett beredskapsplan som dekker alle hendelser beskrevet i risikovurdering for ytre miljø.
- Virksomhetens miljømål er lite konkrete og målbare.
- Virksomheten mangler dokumenterte (skriftlige) rutiner for substitusjon (bytte) til mer helse, miljøvennlige kjemikalier eller metoder.
- Virksomheten har ikke etablert skriftlige rutiner for systematisk forebyggende vedlikehold (eller utskifting) av utslippsrelatert utstyr.

Anmerkninger:

- Lagring av spraybokser i umerket bøtte, manglende deklarerer av spraybokser i 2021.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. april 2022

Linda Mikkelsen

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MØRKVEDBUKTA AS	
Organisasjonsnr.: 985574979	Eies av: Mørkvedbukta AS
Bransjenr. (NACE-kode): 03.212 - Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk	Anleggsnr.: 1804.0140.02
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Marinfiskproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 11. august 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

Resipientundersøkelser	Avvikshåndtering
Utslipp	Kjemikaliebruk
Miljømål	Avfallshåndtering
Avløp	Internkontroll
Miljøriskovurderinger	Renseanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk innen 15. juni 2022 sende oss en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet til sfnopost@statsforvalteren.no

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mørkvedbukta S, matfisk og settefisk bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurderingen omfatter ikke alle mulige kilder til forurensing.

Avvik fra:

Utslippstillatelse fra Mørkvedbukta, punkt 12.1 *Miljørisikoanalyse*, Internkontrollforskriften §5, annet ledd nr. 7, jfr tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

Miljørisikoanalysen omfatter ikke oversikt over eventuelle miljøgifter i fôret som kan gi skader på ytre miljø. Den omfatter ikke utslipp fra dieseltank på nødaggregat eller fra fat med ensilasje som står lagret utendørs.

**Avvik 2**

Virksomheten mangler renseanlegg.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen vilkår 3.2.2 *Renseanlegg*.

Kommentarer:

Ifølge utslippstillatelsen vilkår 3.2.2. skal avløpsvannet fra virksomheten renses mekanisk gjennom et primærrenseanlegg som oppfyller krav gitt i utslippstillatelsen. Virksomheten mangler primærrenseanlegg for rensing av avløpsvann før utslipp til resipienten.

Avvik 3

Virksomheten har ikke komplett beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet i risikovurdering for ytre miljø.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen vilkår 12.3 *Etablering av beredskap*, Forurensingsloven § 41.

Kommentarer:

Virksomheten har beredskapsplan for massedød og rømning, men mangler dokumentert beredskapsplan ved akutte utslipp av f.eks. diesel/andre kjemikalier. Virksomheten har et nødaggregat med dieseltank stående utendørs som ikke er sikret mot utslipp til ytre miljø.



Avvik 4

Virksomhetens miljømål er lite konkrete og målbare.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen vilkår 2.5 Internkontroll.

Kommentarer:

Ifølge utslippstillatelsen skal virksomheten ha miljømål som er målbare, konkrete og tilpasset anlegget. Miljømålene for virksomheten i dag er lite konkrete og ikke målbare. Eksempler på ytre miljømål står beskrevet i utslippstillatelsen.

Avvik 5

Virksomheten mangler dokumenterte (skriftlige) rutiner for substitusjon til mer miljøvennlige kjemikalier eller metoder.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen pkt. 7.2 *Substitusjon*. Produktkontrolloven §3a, Internkontrollforskriften §5, annet ledd nr. 7, jfr tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

Virksomheten mangler en skriftlig dokumentasjon på at de har vurdert andre produkter til sin drift, og enten byttet til mer miljøvennlige metoder, eller ikke. Ifølge utslippstillatelsen skal det foretas en løpende vurdering av faren for effekter på helse og miljø, og om alternativer finnes.

Avvik 6

Virksomheten har ikke etablert skriftlige rutiner for systematisk forebyggende vedlikehold (eller utskifting) av utslippsrelatert utstyr.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen vilkår 2.5 *Internkontroll, Plikt til forebyggende vedlikehold*, internkontrollforskriften § 5, nr. 7.

Kommentarer:

Virksomheten skal føre jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr, som f.eks. dieseltank på nødaggregat. I forkant av tilsynet ble det av virksomheten oppdaget rust på tanken.

Virksomheten plikter å føre og dokumentere jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr.

7. Anmerkninger

Ved tilsynet ble det observert spraybokser som avfall, sortert i umerket bøtte. Det er ikke deklarerert innlevering av spraybokser i 2021. Spraybokser er å regne som farlig avfall og skal deklarereres ved innlevering.



8. Andre forhold

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Linda Mikkelsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Bodø kommune

Postboks 319

8001

Bodø