



FRYDENBØ INDUSTRI BLOKKEN AS  
Vervveien 7  
8406 Sortland

Saksbehandler:  
Dag Gjetø

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Frydenbø Industri Blokken AS Kontrollnummer: 2023.119.I.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Anders Stoltz-Rasmussen

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Dag Gjetø

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Jørgen Rasmussen

Inga Johansen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Nordland:*

Espen Olaf Henriksen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Frydenbø Industri Blokken AS den 23. august 2023, samt digitalt møte med dokumentgjennomgang den 31. august 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter
- Virksomhetens vurdering av behovet for kontrollmåling av støy og støv skal fremgå av måleprogrammet

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens internkontrolldokumenter har avvikende beskrivelser av hvor ofte det skal tas prøver av spylevannet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

18. september 2023 Dag Gjetø  
dato kontrollør

Tilde Nygård  
seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sortland kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FRYDENBØ INDUSTRI BLOKKEN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 927371650	<b>Eies av:</b> 984237359
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Frydenbø Industri Blokken AS	<b>Anleggsnr.:</b> 1870.0006.01
<b>Kommune:</b> Sortland	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Mekanisk overflatebehandling og verft	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i statsforvalterenes aksjon mot skipsverft.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Frydenbø Industri Blokken AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere innen 18. oktober 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket med referanse 2007/4702.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten under møtet den 31. august 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Frydenbø Industri Blokken AS bli ilagt et gebyr på kr 15 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter

##### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 *Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip*, § 20-6.

##### **Kommentarer:**

Som havneansvarlig (eier av kai som brukes i næring) har virksomheten plikt til å utarbeide en avfallsplan som beskriver hvordan dere håndterer avfall fra båtene som anløper kaia.

Bestemmelsene om dette i forurensningsforskriftens kapittel 20 skal sikre at det finnes tilstrekkelig ordninger for levering av avfall fra skip. Det er Statsforvalteren som godkjenner denne typen avfallsplaner. Kravene til hva avfallsplanen må inneholde er oppsummert i vedlegg 1 til forurensningsforskriftens kapittel 20.

Blokken Skipsverft AS har tidligere levert en avfallsplan som vi godkjente for tre år i mars 2020. Godkjenningsperioden er dermed utløpt, og planen skulle også uansett vært oppdatert når det gjelder hvilken virksomhet som er ansvarlig for anlegget. På tilsynet fikk vi se at dere har en ny avfallsplan, men denne er ikke sendt inn til godkjenning til Statsforvalteren, noe forurensningsforskriften krever.

## **Avvik 2**

Virksomhetens vurdering av behovet for kontrollmåling av støy og støv skal fremgå av måleprogrammet

### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 29  
*Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft), § 29-9.*

### **Kommentarer:**

Forurensningsforskriften § 29-9 slår fast at virksomheter som driver mekanisk overflatebehandling, herunder skipsverft, skal ha et måleprogram for utslipp til luft, vann og for støy.

Måleprogrammet vi fikk se på tilsynet omtaler ikke kontrollmåling av utslipp til luft og av støy. Dersom dere ikke anser disse målingene som nødvendige, skal dette også fremgå av måleprogrammet.

I Miljødirektoratets veileder til Statsforvalteren, M-487 Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften, sies det at «Dersom virksomheten ikke har naboer som kan bli nevneverdig plaget av støy fra bedriften, er det ikke nødvendig å dokumentere støy av hensyn til ytre miljø. Virksomheten må likevel kunne vise at de har gjort en vurdering av behovet for dokumentasjon av støy». Videre står det beskrevet at «utslippsmålingene skal være representative for normal drift». Dersom «normal drift» ikke innebærer utslipp til luft, bør dette kommenteres.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens internkontrolldokumenter har avvikende beskrivelser av hvor ofte det skal tas prøver av spylevannet

### **Kommentarer:**

Det blir i ulike dokument i internkontrollen referert til frekvensen for prøvetaking av spylevann, hvor selve måleprogrammet sier to ganger i året, og andre dokument sier én gang i året. Dette bør korrigeres slik at frekvensen stemmer overens.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)