



Nr	Navn	Sted	Farenavn	Uønsket hendelse	Farebeskrivelse	Fullført Dato
3155	Operasjonelt risikobilde Ytre miljø - SD	Vest for driftsbygg	Flyavising	Miljøforurensing	Bruk av glykol	08.05.2024

Antall risiko fordelt på alvorlighet



Antall barrierer og barrierestyrke



Antall tiltak knyttet til risikoanalysen

0

Uønsket hendelse vurdert

Uønsket hendelse	Antall risiko
Miljøforurensing	2
Total	2

Formål og omfang**Deltakere****Kommentar/Oppsummering**

Miljøriskoplaneringen skal omfatte alle forhold ved lufthavnen, både på flyside og landside, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft, slik som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger.

Jan Roger Engeset, Marthe-Lise Søvik

Gjennomgått 21.04.2023: Svein-Arne Vik, Jan Roger Engeseth
Gjennomgått 08.05.2024: Svein-Arne Vik, Jan Roger Engeseth

Utløsende årsak:	Lekkasje fra avisingskjøretøy
Risikovurderingsnr:	3155

Konsekvens

Risiko beskrivelse	Risiko merknad	Sannsynlighet	Hovedklasse	Konsekvens	Risiko
		S1 - Svært lite sannsynlig	Ytre miljø	K3-Omfattende miljøbelastning med liten spredning	3

Barriere

Barriere	Barriereinformasjon	Kommentar	Barriere type	Barrirestyrke
Beredskap	Beredskapsmateriell		KR	4 - Høy
Funksjonell	Overbygget		SR	3 - Medium
Fysisk	Tett dekke		KR	4 - Høy
System	Vedlikehold av kjøretøy		SR	4 - Høy
Teknisk	Forholdsvis nytt de-icerkjøretøy		SR	4 - Høy

Tiltak

Tiltak navn	Tiltaksbeskrivelse	Forfallsdato	Tiltak status	Ansvarlig	Bemerkning
-------------	--------------------	--------------	---------------	-----------	------------

Utløsende årsak:	Skade på avisingsbil utenfor avisingsområdet
Risikovurderingsnr:	3155

Konsekvens

Risiko beskrivelse	Risiko merknad	Sannsynlighet	Hovedklasse	Konsekvens	Risiko
		S1 - Svært lite sannsynlig	Ytre miljø	K3-Omfattende miljøbelastning med liten spredning	3

Barriere

Barriere	Barriereinformasjon	Kommentar	Barriere type	Barrierestyrke
Beredskap	Beredskapsmateriell		KR	4 - Høy
Organisatorisk	Kompetent personell tilstede		SR	4 - Høy
	Øvelser - forurensningsberedskap		KR	4 - Høy

Tiltak

Tiltak navn	Tiltaksbeskrivelse	Forfallsdato	Tiltak status	Ansvarlig	Bemerkning
-------------	--------------------	--------------	---------------	-----------	------------