

Fylkesmannen i Rogaland  
Att.: Miljøvernnavdelingen  
Postboks 59, 4001 Stavanger

DERES REF: | VÅR REF: AiN  
DOKUMENTKODE: 214870-RIGm-BREV-001\_rev00  
TILGJENGELIGHET: Begrenset

Stavanger, 29. november 2013

## NY KAI, CONOCOPHILLIPSBASEN, TANANGER Søknad om tillatelse til mudring og disponering av sjøbunnsedimenter

NorSea AS planlegger en oppgradering av eksisterende kaianlegg utenfor ConocoPhillipsbasen i Risavika. For å sikre tilstrekkelig seilingsdybe må det utføres mudringsarbeid.

På vegne av NorSea AS søker Multiconsult AS om tillatelse til mudring og disponering av muddermassene ifm. planlagt arbeid. Forventet oppstart er i august 2014.

Det søkes om mudring av 200 m<sup>3</sup>, samt disponering/dumping av disse massene under kaikonstruksjonen og på større dyp i Risavika, eventuelt i Midtfjæra. Grunnlaget til søknaden er detaljert beskrevet i vedlagt rapport.

Undersøkelser viser at mudringsmassene forventes å bestå av leire og noe organisk materiale. De øvre 10 cm av bunnssedimentene er forurenset av TBT i tilstandsklasse IV, men lite forurenset av andre stoffer (kun kadmium og enkelte PAH-forbindelser i klasse II). Dyperliggende sedimenter av leire er svakt forurenset av kadmium og TBT i klasse II. Dette betyr at av det aktuelle mudringsvolumet er kun ca. 30 m<sup>3</sup> sterkt forurenset av TBT, mens resterende ca. 170 m<sup>3</sup> er svakt forurenset.

Arbeidene ønskes utført uten større tiltak for å forhindre forurensningsspredning, fordi slike tiltak (siltskjørt etc.) vurderes å gi liten miljømessig gevinst på grunn av begrenset mudringsvolum, lav forurensningsgrad og massenes beskaffenhet (hovedsakelig leire). Det er imidlertid påvist ålegras i Båtstadvågen, og for å sikre tilstrekkelig vannkvalitet bør det gjennomføres daglige turbiditetsmålinger under mudringsarbeidene. Dersom forhøyet nivå (bestemmes iht. årstid) må arbeidene stoppes eller siltgardin benyttes.

Med vennlig hilsen  
**Multiconsult**

  
Saksbehandler Aina Natterøy  
Miljøgeolog, Siv.ing/MSc  
Mail/tlf.: [aina.natteroy@multiconsult.no](mailto:aina.natteroy@multiconsult.no) / 90 89 69 28

Vedlegg : Rapport nr. 214870 - 1\_rev01

Kopi: Norsea AS v/Rune Veenstra, Risavika Havnering 14, N4056 Tananger  
ConocoPhillips Norge v/Bjørn Owren, Postboks 3, 4064 Stavanger

# Rapport

## Ny kai, ConocoPhillipsbasen, Tananger

OPPDAGSGIVER

NorSea AS

EMNE

Grunnlag for søknad om tillatelse til mudring  
og disponering

DATO: 29. NOVEMBER 2013

DOKUMENTKODE: 214870 - 1\_rev01



Flyfoto av utbyggingsområdet i Risavika ([www.norgebilder.no](http://www.norgebilder.no))

Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult.

## RAPPORT

OPPDRAG	<b>Ny kai, ConocoPhillipsbasen, Tananger</b>	DOKUMENTKODE	214870 - 1_rev01
EMNE	Grunnlag for søknad om tillatelse til mudring og disponering	TILGJENGELIGHET	Begrenset
OPPDRAGSGIVER	<b>NorSea AS</b>	OPPDRAGSLEDER	Ragnhild Bjørnå
KONTAKTPERSON	Rune Veenstra	SAKSBEH	Aina Natterøy
		ANSVARLIG ENHET	2113 Stavanger Miljøgeologi

## SAMMENDRAG

NorSea AS planlegger en oppgradering av eksisterende kai utenfor ConocoPhillipsbasen i Risavika. For å sikre tilstrekkelig seilingsdybde foran kaien må det mudres ca. 200 m<sup>3</sup>. Samtige muddermasser ønskes disponert under kai, tildekket av erosjonssikring. Ved eventuell masseoverskudd, ønskes svakt forurensede masser (klasse II) disponert i Risavika eller Midtfjæra. Denne rapporten utgjør et grunnlag for mudrings- og disponeringssøknaden til Fylkesmannen.

Undersøkelsene viser at mudringsmassene forventes å bestå av leire og organisk materiale (gytte, organiskholdig sand ol.). De øvre 10 cm av bunnsedimentene er forurenset av TBT i tilstandsklasse IV, men lite forurenset av andre stoffer (kun kadmium og enkelte PAH-er i klasse II). Dypereggende sedimenter av leire er svakt forurenset av kadmium og TBT i klasse II. Dette betyr at av det aktuelle mudringsvolumet er kun ca. 30 m<sup>3</sup> sterkt forurenset av TBT, mens resterende ca. 170 m<sup>3</sup> er svakt forurenset.

Bunnsedimentene inneholder relativt mye finstoff, men fordi bunnsedimentene i stor grad består av leire, vil mudringsmassene erfaringsmessig bestå av leirklumper som begrenser spredningsfarene. På grunn av gjennomsnittlig lav forurensningsgrad i sedimenter og relativt begrenset mudringsvolum, ca. 200 m<sup>3</sup>, vil også partikkelspredning til omkringliggende områder og tilslamming av vannmassene ha liten miljømessig betydning.

Sjøsedimentene som skal mudres, vurderes å ha en forurensningsgrad som tilsier liten fare for negative konsekvenser for akvatisk liv under mudring og ved disponering til større dyp i Risavika eller Midtfjæra. Risavika foretrekkes som disponeringsløsning framfor Midtfjæra som ligger lengre unna med mindre industriell påvirkning.

På grunnlag av vurderingene i rapporten anbefales derfor arbeidene utført uten større tiltak for å forhindre forurensningsspredning fordi slike tiltak (siltskjørt etc.) vurderes å gi liten miljømessig gevinst på grunn av begrenset mudringsvolum, lav forurensningsgrad og massenes beskaffenhet.

Det er imidlertid påvist ålegras i Båtstadvågen, og for å sikre tilstrekkelig vannkvalitet bør det gjennomføres daglige turbiditetsmålinger i området. Dersom forhøyet nivå (bestemmes iht. årstid) må arbeidene stoppes eller siltgardin benyttes.

01	29.11.13	Revisjon 1 av søknaden er laget med forutsetning at kaien skal utbedres og forlenges med en pelekai. Rapporten er endret i henhold til dette.	Aina Natterøy	Ragnhild Bjørnå
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Problembeskrivelse .....</b>	<b>5</b>
2.1	Lokalitetsbeskrivelse .....	5
2.2	Naturforhold .....	6
2.3	Generell forurensningsstilstand i havneområdet .....	7
2.4	Beskrivelse av planlagt oppgradering av kai og mudring .....	7
2.5	Disponeringsløsninger for mudringsmassene .....	8
2.6	Miljømål .....	10
<b>3.</b>	<b>Miljøtekniske undersøkelser av sjøbunnen .....</b>	<b>10</b>
3.1	Feltarbeid .....	10
3.2	Laboratorieundersøkelser .....	10
3.3	Resultater .....	11
3.3.1	Bunn- og grunnforhold .....	11
3.3.2	Kjemiske analyser .....	11
3.4	Vurdering av datagrunnlaget .....	11
3.5	Vurdering av forurensningssituasjonen i prosjektområdet .....	13
<b>4.</b>	<b>Risikovurdering av tiltaksarbeidene .....</b>	<b>13</b>
4.1	Mudring .....	13
4.2	Disponering .....	14
<b>5.</b>	<b>Tiltak for å hindre spredning av forurensede partikler .....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>Referanser .....</b>	<b>15</b>

## Tegninger

214870	-1	Prøvetakingspunkter for sjøbunnssedimenter
	-2	Borplan

## Vedlegg

A	Analyserapport fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS
---	---

## 1. Innledning

NorSea AS planlegger en forlengelse av eksisterende kai utenfor ConocoPhillipsbasen i Risavika. Kaien vil berøre gnr./bnr. 5/545 og 6/364. Utbyggingen medfører behov for mudring av ca. 200 m<sup>3</sup> for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde. Muddermassene ønskes disponert under kaien, tildekket av erosjonssikring. Eventuelle overskuddsmasser ønskes disponert til nærliggende dypvannsområde i Risavika eller Midtfjæra.


Multiconsult AS har utført miljøtekniske undersøkelser av sjøsedimentene. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av undersøkelsene, resultatene av de kjemiske analysene og en vurdering av forurensningssituasjonen i området.

Ved mudring og disponering av sjøbunnssedimenter må det søkes Fylkesmannens miljøvernnavdeling om tillatelse til arbeidet. Denne rapporten utgjør et grunnlag for mudrings- og disponeringssøknaden til Fylkesmannen i Rogaland.


## 2. Problembeskrivelse

### 2.1 Lokalitetsbeskrivelse

Kaianlegget ligger utenfor ConocoPhillipsbasen, nordøst i Risavika havn i Tananger i Sola kommune, se rød sirkel på forsidebilde og figur 1. Antatt avgrensning av planlagt mudringsområdet er vist på figur 2.



Figur 1 - Lokalisering av utbyggingsområdet i Risavika ([www.statkart.no](http://www.statkart.no)).



Figur 2 - Skisse av planlagt forlengelse av kai (lysegrønt) og antatt mudringsområde (rosa), utarbeidet av Multiconsult AS.

## 2.2 Naturforhold

Direktoratet for naturforvaltning (DN) opplyser i sin nettbaserte database (Naturbasen) følgende om registrerte spesielle naturforhold i omtalte områder:

- I Båtstadvågen, ca. 200 m øst for prosjektområdet, finnes et lokalt viktig ålegrassamfunn.
- Midtfjæra ligger i et fuglefredningsområde, Jærstrendene (Naturbasen).
- Nærmeste naturreservat er Kjørholmane som ligger 2,5 km sørvest for øya Rott. I databasen er det registrert forekomster av tareskog på øyene Flatholmen og Rott som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen.
- Nærmeste viktige friluftsområde er registrert mellom Risneset og Melingsholmen i Tananger (ca. 1 km vest for ConocoPhillips-kaien).

I henhold til informasjon hos DN vil verken disponeringsalternativet Risavika eller Midtfjæra komme i konflikt med gyeområder, friluftsinteresser, verneområder eller områder med spesiell biologisk betydning. Avstanden til viktig tareskog på Rott og Flatholmen er stor (1,5 km fra Midtfjæra), og disponering ved Midtfjæra antas derfor ikke å påvirke tareskogen. Midtfjære ligger i et fuglefredningsområde, men disponering i sjøen vil ikke påvirke fuglelivet.

Ålegraset i Båtstadvågen ligger imidlertid i nærhet til prosjektområdet og bør tas hensyn til. (ref. Naturmangfoldloven § 6. - Generell aktsomhetsplikt).

Så vidt vi kjenner til er det ingen oppdrettsanlegg i nærområdet til Risavika eller Midtfjæra. Disponeringen vil heller ikke komme i konflikt med andre fiskeinteresser. Alternativene ligger

imidlertid i farvann med relativt mye trafikk, det må derfor tas hensyn til annen trafikk under arbeidene.

Vi har ikke funnet informasjon som tilsier at det ligger rør, kabler eller andre tekniske installasjoner ved disponeringsalternativene Risavika eller Midtfjæra.

## 2.3 Generell forurensningstilstand i havneområdet

Aktuelle hovedkilder til eventuell forurensning i området antas å være nødoverløp, overvannsledninger, skipstrafikk og industriell virksomhet i nærområdet.

Det er gjort flere undersøkelser av sjøbunnsedimentene i Risavika opp gjennom årene, og eksempelvis ble det i 2002 påvist TBT i tilstandsklasse IV–V ved fire punkter sentralt i Risavika (NOTEBY AS, rapport nr. 500464-1).


## 2.4 Beskrivelse av planlagt oppgradering av kai og mudring

Eksisterende kai er etablert på utfylt steinfylling i sjø. På begynnelsen av 1990-tallet ble den østlige delen av kaia oppgradert. I den forbindelse ble det mudret ca. 1500 m<sup>3</sup> sjøbunnsedimenter. Etter tillatelse fra SFT/Miljødirektoratet (datert 20.09.93) ble sedimentene disponert nordvest for Midtfjæra (se figur 4).


NorSea AS planlegger nå oppgradering av kaianlegget i Tananger, se figur 3 og tegning nr. -1 og -2. En ny kai skal etableres på peler i forlengelsen av eksisterende kai.

Det er behov for å fjerne sedimenter ned til kote minus 8,2 (NGO) for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde foran den nye delen av kaien. Det antas at tiltaket vil berøre et sjøbunnsareal på ca. 300 m<sup>2</sup> og et mudringsvolum på ca. 200 m<sup>3</sup> (dvs. at prosjektet kommer inn under kategorien «små tiltak» iht. TA-2960/2012).

Sjøbunnen under ny kai vil bli erosjonssikret med stein eller betongmadrasser. Mudring vil mest sannsynlig bli utført før pelearbeidene igangsettes.



Figur 3 - Skisse av typisk snitt av planlagt forlengelse av eksisterende kai



Figur 4 - Lokalisering av aktuelle disponeringsområder ([www.statkart.no](http://www.statkart.no)).

I henhold til Multiconsults rapport nr. 214870-2 forventes mudringsmassene å bestå av leire og organisk materiale (gytje, organiskholdig sand osv.). Det vil sannsynligvis bli mudret med gravemaskin (bakgraver) eller grabb. Mudret sediment vil bli transportert med lekter eller lastebil, i begge tilfeller må massene antakeligvis avvanes for å sikre stabilitet ved frakt.


## 2.5 Disponeringsløsninger for mudringsmassene

Mudringsmassene ønskes lagt under planlagt pelekai, tildekket av erosjonssikring (duk/tildekking eller betongmatter). Det antas at det vil være mulig å legge samtlige 200 m<sup>3</sup> under kaien, men dersom dette ikke er mulig vil de øvre, mest forurenede sedimentene (kap.3) prioriteres (ca. 30 m<sup>3</sup>). Eventuelle gjenværende mudringsmasser ønskes omdisponert til dyp større enn 20 m i Risavika. Alternativt kan massene legges i Midtfjæra. Se tabell 1 for detaljert beskrivelse av disponeringsalternativene Risavika og Midtfjæra

**Tabell 1 - Beskrivelse av disponeringsløsninger for eventuelle gjenværende mudringsmasser etter utlegging av masser under kai**

Risavika	Midtfjæra
Disponeringsalternativet Risavika ligger i midtre deler av Risavika (ca. 58°55'N 5°35'Ø), ca. 800 m sørvest for ConocoPhillipsbasen (se figur 4). Området har sjødybder på 15-35 m (se figur 5). Mudringsmassene skal legges på dyp større enn 20 m, vanndyp må dokumenteres.	Disponeringsalternativet Midtfjæra ligger rett nordvest for Midtfjæra (58°56'N 5°32'Ø), se figur 4. Midtfjæra ligger ca. 3,6 km vest for ConocoPhillipsbasen, ca. 1,5 km nordøst for øya Rott og ca. 1,5 km nordvest for øya Flatholmen. Ved Midtfjæra er det et område med en kraftig forsenkning i sjøbunnen. Dybden er ca. 90 m.

Massenes forurensningsgrad og beskaffenhet gjør at de ikke kan benyttes til formål på land, og må alternativt leveres til deponi om ingen av overnevnte metoder er mulig. Disponering på land er imidlertid kostbart, samt at prosessen er tid- og arbeidskrevende fordi massene må ligge til avvanning på land før de kan fraktes. Etter vår mening er det ingen miljømessig gevinst ved å legge massene på et landdeponi.



Figur 5 - Detaljert bunnkotekart som viser ønsket disponeringsområdet i Risavika

## 2.6 Miljømål

Det foreslås følgende miljømål tilknyttet arbeidene i sjø:

- A. Mudringen og påfølgende disponering skal ikke medføre spredning av forurensning som i nevneverdige grad forringer den eksisterende miljøkvaliteten i resipienten og/eller er til skade for miljøet.

## 3. Miljøtekniske undersøkelser av sjøbunnen

Undersøkelsesprogrammet med prøvetaking og kjemiske analyser er satt opp med utgangspunkt i Miljødirektoratets-veileder TA-1979/2004, "Veileding for håndtering av forurensede sedimenter" og veileder TA-2230/2007 "Veileder for risikovurdering av forurensede sediment".

### 3.1 Feltarbeid

Feltarbeid med prøvetaking av sedimenter ble utført 12. januar 2010 under ledelse av miljøgeolog Ragnhild Bjørnå fra Multiconsult AS. Prøvene ble innhentet av dykkere fra EB Marine AS. Under feltarbeidet var det stille sjø og temperatur på ca. minus 5 °C. Prøvetakingen ble gjort ved høyvann og mot fallende sjø (ca. 10 cm forskjell under arbeidet).

Det ble samlet inn sedimentprøver fra totalt 6 prøvestasjoner (S1-S6), se prøvetakingsplanen på tegning nr. -1.

Prøvestasjonene ble satt ut med målebånd fra land. Omrentlig plassering av prøvetakingsstasjonene er vist på tegning nr. -1.

Vanndybder på hver prøvetakingsstasjon ble registrert av dykker.

Sedimentprøvene ble tatt med prøvesylindere av pleksiglass. Fra hver prøvestasjon ble det samlet inn tre parallele prøver av bunnsedimentene.

Sylinderprøvene ble lagret vertikalt og fraktet til Multiconsult AS' geotekniske laboratorium i Sandnes. Der ble sylinderne åpnet, sedimentene beskrevet og tatt ut delprøver fra sylinderne for kjemiske analyser. For hver sylinder ble en prøve av topplaget, øverste 10 cm, tatt ut. Delprøvene fra de tre sylinderne fra hver prøvestasjon ble blandet til en blandeprøve (a-prøvene). Gjenværende sedimenter under topplaget ble videre blandet til en blandeprøve (b-prøvene).

### 3.2 Laboratorieundersøkelser

De kjemiske analysene ble utført av laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.

Følgende kjemiske analyser ble utført på prøvematerialet:

- Uorganiske parametre (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn))
- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
- Polyklorerte bifenyler ( $\Sigma\text{PCB}_7$ )
- Tributyltinn (TBT)
- Totalt organisk karbon (TOC)

I tillegg ble tørrstoffinnhold og finstoffandel mindre enn 63 µm og mindre enn 2 µm bestemt.

### 3.3 Resultater

#### 3.3.1 Bunn- og grunnforhold

Sjøbunnen i undersøkt område ligger på ca. kote minus 5 til minus 8 (NGO-koter). Helningen mot sør er ca. 1:2. Utfyllende visuelle beskrivelser av sedimentprøvene fra hver enkelt prøvestasjon er gitt i tabell 2.

Bunnen ved de tre østre prøvetakingsstasjonene (S1, S2 og S4) bestod av fast, lys grå leire, mens overflatesedimentene i de tre vestre prøvepunktene (S3, S5 og S6) var mer sandige.

Ved prøvestasjonene S1 - S4 bestod sedimentene dypere enn 10 cm av fast leire. Ved S5 og S6 ble det funnet mørk gytje under overflatemassene.

Tørrstoffinnholdet i prøvene varierte fra 39 % til 81 % (tabell 3).

Innholdet av organisk karbon var lavere eller på nivå med 5 mg/g i samtlige prøvepunkter, med unntak av S5 der TOC-innholdet var 13 og 40 mg/g (tabell 3).

Innholdet av finstoff (mindre enn 63 µm) var lavest i S5 og S6 med verdier fra 6,7 % til 26 %, og høyere i de øvrige punktene med verdier fra 39,3 % til 48,6 % (tabell 3).

Tabell 2 - Beskrivelse av sedimentprøver

Nr.	Vann-dybde (m)	Sed.dyp (cm)	Beskrivelse av prøvene
S1	8	0-10	Grå leire
		10-21	Grå leire, iblandet sort gytje, fastere konsolidert
S2	8,3	0-10	Grå leire, skjellrester på overflaten
		10-22	Grå leire, fastere konsolidert
S3	8	0-10	Øvre 1 cm sand med skjellrester, videre grå leire
		10-13	Grå leire med små gruskorn, fastere konsolidert
S4	7,5	0-10	Grå leire med små sandkorn og skjellrester, store steiner på overflaten
		10-20	Grå leire med små sandkorn, fastere konsolidert
S5	7,4	0-10	Øvre 5 cm: sand med skjellrester og en liten sjøstjerne Under 5 cm: brun/svart gytje
		10-21	Brun/svart gytje
S6	6	0-10	Øvre 3 cm: sand med skjellrester Under 3 cm: svart gytje
		10-24	Svart gytje

#### 3.3.2 Kjemiske analyser

Resultatene av de kjemiske analysene er vurdert i forhold til klassifiseringssystemet i Miljødirektoratets-veileder TA-2229/2007 "Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter" og vist i tabell 3. Systemet vurderer sedimentene i forhold til fem tilstandsklasser, gradert fra bakgrunnsnivå til svært dårlig miljøtilstand. Fullstendig rapport fra laboratoriet med beskrivelser av metoder og deteksjonsgrenser er gitt i vedlegg A.

### 3.4 Vurdering av datagrunnlaget

Prøvetakingen ble utført i 2010, men det er ikke endringer i bruk av kaiområdet eller annen bruksendring i nærområdet i slik grad at det forventes en forandring i forurensningsgraden i prosjektområdet.

Det ble innhentet sedimentprøver i tre parallelle enkeltprøver i seks punkter, I dag er det krav om fire parallelle enkeltprøver tatt i tilfeldig posisjon innenfor arealet for stasjonen (Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011). Som tegning nr. -1 viser, ble punktene plassert godt utover prosjektområdet. I henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2230/2000 ble det i alle prøvepunktene analysert overflatesedimenter ned til dybde 10 cm, samt en blandprøve av resterende masser i kjerneprøvene (> 10 cm). Totalt ble 12 prøver analysert.

Undersøkelsen representerer derfor et meget godt grunnlag for å vurdere forurensningssituasjonen i prosjektområdet og forurensningsnivået i mudringsmassene.

Tabell 3 - Analyseresultater, gitt i mg/kg TS

Prøve ID	S1-a	S1-b	S2-a	S2-b	S3-a	S3-b	S4-a	S4-b	S5-a	S5-b	S6-a	S6-b
Kornstørrelse < 63 µm (%)	41,2	39,3	40,8	48,6	39,7	40,7	46,2	43,1	16,1	26,0	6,7	8,1
Kornstørrelse < 2 µm (%)	29,8	25,1	16,7	13,8	15,5	15,2	15,2	17,2	4,1	7,1	1,1	1,8
Totalt organisk karbon (g/kg TS)	<5	5,30	<5	<5	<5	<5	<5	<5	13,0	41,0	5,3	<5
Totalt tørrstoff (%)	77	77	79	81	76	81	77	76	60	39	78	77
Arsen	7,50	6,10	6,20	5,50	5,00	5,40	5,00	4,40	6,00	7,00	3,90	3,80
Bly	12,00	12,00	7,60	160,00	11,00	8,00	7,80	7,40	13,00	8,70	31,00	22,00
Kadmium	1,10	1,10	0,74	0,78	0,78	0,82	0,80	0,77	0,90	1,40	0,86	0,60
Kobber	18,00	18,00	12,00	12,00	15,00	14,00	14,00	14,00	25,00	12,00	18,00	11,00
Krom	23,00	23,00	16,00	50,00	18,00	18,00	17,00	17,00	33,00	17,00	10,00	9,70
Kvikksølv	0,008	0,008	0,005	0,005	0,005	0,009	0,005	0,005	0,020	0,010	0,057	0,047
Nikkel	20,00	19,00	13,00	12,00	13,00	14,00	13,00	13,00	17,00	15,00	27,00	30,00
Sink	73,00	71,00	45,00	63,00	56,00	51,00	55,00	47,00	96,00	44,00	150,00	130,00
Acenaften	<0,001	0,035	<0,001	<0,001	0,004	<0,001	<0,001	0,007	0,035	0,008	0,045	0,021
Acenaftylen	<0,001	0,008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	0,003	0,002
Antracen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,002	0,021	0,007	0,023	0,015
Benzo[a]antracen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,017	<0,001	0,004	0,006	0,057	0,012	0,110	0,110
Benzo[a]pyren	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,015	<0,001	0,003	0,004	0,040	0,009	0,120	0,130
Benzo[b]fluoranten	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,019	<0,001	0,003	0,003	0,046	0,016	0,160	0,150
Benzo[ghi]perlen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,009	<0,001	<0,001	0,002	0,021	0,008	0,067	0,070
Benzo[k]fluoranten	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,016	<0,001	0,003	0,004	0,045	0,013	0,120	0,130
Dibenzo[a,h]antracen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,005	<0,001	0,017	0,016
Fenantren	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,006	<0,001	0,006	0,016	0,110	0,042	0,110	0,097
Fluoranten	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	0,020	<0,001	0,007	0,018	0,120	0,045	0,190	0,180
Fluoren	<0,001	0,005	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,002	0,021	0,008	0,031	0,015
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,008	<0,001	0,001	0,002	0,021	0,009	0,070	0,071
Krysen/Trifenylen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,020	<0,001	0,005	0,007	0,069	0,021	0,160	0,160
Naftalen	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,009	0,002	0,019	0,012
Pyren	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	0,018	0,001	0,006	0,014	0,100	0,032	0,280	0,240
Sum 16 PAH	<0,02	0,052	<0,02	<0,02	0,150	0,001	0,038	0,087	0,730	0,230	1,500	1,400
Sum 7 PCB	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	<0,0035	0,01	<0,0035	0,04	0,01
Tributyltinn	0,0041	<0,001	0,0130	0,0019	0,0220	0,0047	0,0100	0,0048	0,0500	0,0034	0,1400	0,4300

Klassifisert etter Miljødirektoratets-veileder  
TA-2229/2007:

I = Bakgrunn

II = God

III = Moderat

IV = Dårlig

V = Svært dårlig



### 3.5 Vurdering av forurensningssituasjonen i prosjektområdet

Analyseresultatene i tabell 2 viser at ser man bort fra S6, er de fleste øvre sedimentprøvene generelt klassifisert i tilstandsklasse I og II for de fleste kjemiske forbindelsene, det vil si god tilstand. Unntakene er en forhøyet verdi av bly i S2-B (tilstandsklasse IV), og påvisning av TBT i tilstandsklasse III eller IV i de øvre sedimentene ved de fleste prøvepunktene (unntatt S1).

Analyseresultatene indikerer videre at dypereliggende sedimenter (dypere enn 10 cm) er svært lite forurenset (med unntak av S6). Generelt kan vi se at sedimentene nærmest kaien er mer forurenset, mens sedimentene i området hvor det planlegges mudring er lite forurenset.

Prøvene fra S6 skiller seg ut, noe som gir mistanke om forstyrrede prøver. Begge prøvene inneholder TBT i tilstandsklasse V (svært dårlig tilstand). Det er også påvist flere PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV, men sum PAH er i tilstandsklasse II. I tillegg inneholder a-prøven PCB i tilstandsklasse III.

Det aktuelle mudringsområdet er nær S3 der bunnsedimentene kan forventes å være markant forurenset av TBT (tilsvarende tilstandsklasse IV), men lite forurenset av andre stoffer (dvs. tilstandsklasse II av kadmium og enkelte PAH-er). Dypereliggende sedimenter av leire er svakt forurenset (kun overskridelse av kadmium og TBT i klasse 2).

Dette betyr at i det aktuelle mudringsvolumet er kun en mindre andel sterkt forurenset (ca. 30 m<sup>3</sup>) av TBT, mens resterende (ca. 170 m<sup>3</sup>) kan betraktes som svakt forurenset.

## 4. Risikovurdering av tiltaksarbeidene

Iht. TA-2960/2012 er det ikke krav om risikovurdering ved små mudringsprosjekt. En enkel risikovurdering er likevel utført og brukt i vurdering av tiltaksbehov ved arbeidene i sjø.

### 4.1 Mudring

Mudringen vil skje inne i havneområdet Risavika og vil ikke få konsekvenser for naboen. Det vil bli tatt hensyn til eventuelle eksisterende konstruksjoner på sjøbunnen.

Det vil bli benyttet en entreprenør med erfaring fra mudring slik at hensiktsmessig utstyr blir benyttet for mest mulig skånsom utførelse med tanke på eventuell spredning av mudringsmasser.

Sjøsedimentene i det undersøkte området er generelt lite forurenset med unntak av i det vestre prøvepunktet, S6 (først og fremst TBT som er påvist i høye konsentrasjoner). De forhøyede konsentrasjonene av TBT i de øvre sedimentene er på nivå med det man kan forvente i havneområder (Miljøstatus, 2013).

Etablering av en ny kai på peler i forlengelsen av eksisterende kai krever et relativt lite mudringsbehov (ca. 200 m<sup>3</sup>), og i tillegg er kun 30 m<sup>3</sup> av disse (øvre lag ved S3) masser som har forhøyede verdier av TBT (klasse IV). Etter vår vurdering vil påvist TBT ikke påvirke det marine miljøet nevneverdig i mudringsfasen utover den påvirkning som tilstedeværelse av TBT ellers gjør i Risavika.

Bunnsedimentene inneholder generelt lite organisk materiale (ca. 0,5 %), men relativt mye finstoff (ca. 40 %). I forbindelse med en mudringsprosess er det derfor fare for at det virvles opp partikler. Fordi bunnsedimentene består av leire og mudringen vil utføres med grabb/bakgraver, vil mudringsmassene erfaringmessig bestå av leirklumper, noe som begrenser spredningsfaren. På grunn av gjennomsnittlig lav forurensningsgrad i sedimentene og begrenset mudringsvolum, vil også partikkelspredning til omkringliggende områder og tilslamming av vannmassene ikke ha stor miljømessig betydning.

Etter vår mening kan derfor mudringsarbeidene gjennomføres uten større tiltak (spesielle miljømudringsmetoder og/eller etablering/vedlikehold av siltskjørt) for å forhindre forurensningsspredning.

Ålegraset i Båtstadvågen er antatt lite sårbart for påviste miljøgifter, men en eventuell tilslamming av vannet vil kunne forhindre fotosyntese og øke risikoen for plantedød. Arbeidets korte varighet og lite mudringsvolum tilsier lav risiko for negativ påvirkning. Den relativ korte avstanden til ålegraset gjør imidlertid at det ikke kan utelukkes negative effekter fra tilslamming. Det bør derfor gjøres tiltak for å sikre kontroll med spredning av partikler.

## 4.2 Disponering

Planlagt løsning med utlegging av mudringsmassene under kai vil forbedre forurensningssituasjonen i nærområdet, fordi massene vil bli liggende utilgjengelige for bunnlevende biota.

Bunnsedimentene inneholder relativt mye finstoff (ca. 40 %), og det vil derfor være noe partikkelspredning når massene dumpes. Dumpede masser vil imidlertid være klebrige og vil raskt falle til bunns i store blokker. På grunn av gjennomsnittlig lav forurensningsgrad og svært begrenset disponeringsvolum vil partikkelspredning til omkringliggende områder og tilslamming av vannmassene ikke ha stor miljømessig betydning da Risavika generelt er sterkt forurensset av TBT (ref. kap.2.2). Disponeringen bør derfor kunne gjennomføres uten spesielle tiltak for å forhindre forurensningsspredning.

De disponerte mudringsmassene vil bli liggende i anaerobt miljø, noe som medfører lav mobilitet for de fleste typer forurensning. Tungmetaller danner under slike forhold stabile forbindelser som er tungt løselig i vann. Flere av de aktuelle miljøgiftene som PCB, PAH og TBT er hovedsakelig partikelbundet og lite løselige i vann.

I Risavika forventes mulighetene for spredning av partikler å være svært begrenset i de dypeliggende områdene (dyp større enn 20 m vil generelt ikke være påvirket av vannstrømmer fra propeller ol. fra skipstrafikken, ref. Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011). Sedimentene i Risavika er dessuten mer forurensset enn de aktuelle mudringsmassene. Det er derfor liten risiko for at akvatisk liv i Risavika vil bli påvirket av disponering av massene utover dagens påvirkning.

Mulighetene for spredning av partikler forventes også å være svært begrenset i den omtalte fordypningen i sjøbunnen ved Midtfjæra. Det er derfor liten risiko for at akvatisk liv ved Midtfjæra vil bli påvirket av disponering av massene.

Til orientering nevnes det at sedimentene som ble disponert ved Midtfjæra rundt 1993 (NOTEBY AS, brev datert 04.05.93) inneholdt koncentrasjoner av kvikksølv i mengder som tilsvarer dagens tilstandsklasse IV (1,15 mg/kg TS). Det ble ikke analysert for innhold av TBT. Under arbeidene ble det benyttet siltskjørt. På grunn av strømninger i overflatevannet og trafikk inn og ut var det vanskelig å få siltskjørtet til å fungere etter hensikten.

Risavika ønskes som reserveløsning for dumping framfor Midtfjæra som ligger lengre unna med mindre industriell påvirkning.

## 5. Tiltak for å hindre spredning av forurensede partikler

### Mudring

Siden risikoen for negative effekter for ålegraset kan vurderes som relativ lav, mener vi det i utgangspunktet er tilstrekkelig tiltak å gjennomføre daglige turbiditetsmålinger under mudringsarbeidene for å sikre god vannkvalitet. Dersom forhøyet turbiditet (bestemmes iht. årstid) påvises, må arbeidene stoppes eller siltgardin benyttes.

### Disponering/dumping

Risikovurderingen viser at tilslamming av vannmassene ikke vil ha stor miljømessig betydning for Risavika/Midtfjæra siden mudringsvolumet er svært begrenset og kun en liten andel er forurensset i særlig grad. Disponeringen bør derfor kunne gjennomføres uten spesielle tiltak for å forhindre forurensningsspredning.

I forkant av disponering på det sikres at vanndybden er tilstrekkelig til å unngå senere oppvirving av båttrafikk (> 20 m).

## 6. Referanser

Direktoratet for naturforvaltning, <http://www.dirnat.no/>

Miljøstatus, 2013: TBT og andre organiske tinnforbindelser. [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)

NOTEBY AS, 1993: Prøvetaking og analysering av mudderprøver, brev datert 4. mai 1993.

NOTEBY AS, 2002: Sola Raffineriets Avviklingsprosjekt. Overvåking av marint miljø.


Miljøundersøkelser - vår 2002, rapport nr. 500464-1.


SFT, 1993: Tillatelse til mudring ved Tananger og dumping av massene ved Midtfjæra, Sola kommune, brev datert 20.09.93

Miljødirektoratet, 2004: Veileder for håndtering av forurensede sedimenter (TA-1997/2004)

Miljødirektoratet, 2007: Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (TA-2229/2007)

Miljødirektoratet, 2011: Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2802/2011)





A vertical sign for "NEDFOTOGRAFERT" (Processed) in large letters. Below it is the text "+ BORET DYBDE I ANT. FIEL". To the right is a compass rose pointing North and a scale bar labeled "10m" with smaller tick marks.

10m

BORPUNKT NR. SIEBUNNKOTE BORET DYBDE I LØSMASSER + BORET DYBDE I ANT. FIEL  
ANT. FIELKOTE

BORBOK NR. 21009, 21782 LABBOK NR. 1921

TOTALSONDERING  
PRØVETAKING  
TRYKKSØNDERING

ALLE KOTER INGO HØYDESYSTEM

Bordlan

CONCO PHILLIPS  
NY KAI VEST TANANGER

**MULTICONULT**  
Totalleverandör av räddningsstjärnester

6537000

**Vedlegg A**

Analyserapport  
fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS



Multiconsult AS  
Stokkamyrvéien 13  
4313 SANDNES  
Attn: Ragnhild Bjørnå



Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, avd. Moss  
F. reg. 965 141 618 MVA  
Møllebakken 50  
NO-1506 Moss

Tlf.: +47 69 00 52 00  
Fax: +47 69 27 23 40

**AR-10-MM-000969-01**



**EUNOMO-00007246**

Prøvemottak: 13.01.2010  
Temperatur:  
Analyseperiode: 13.01.2010-22.01.2010  
Referanse: 214870 Risavika

## ANALYSERAPPORT

---

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130061	Prøvetakingsdato:		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.	
Prøvemerking:	S1-a	Uttakssted:		
		Analysedato:	13.01.2010	
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode: LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	29.8	% (v/v) TS		NEN 5753 1
a) Kornstørrelse < 63 µm	41.2	% (v/v) TS		In acc. with NEN 0.1 5753
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with 1 NEN-EN 13137
Total tørrstoff	77	%	15%	NS 4764 0.02
Arsen (As)	7.5	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 0.5 11885
Bly (Pb)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 0.3 11885
Kadmium (Cd)	1.1	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 0.05 11885
Kobber (Cu)	18	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 0.05 11885
Krom (Cr)	23	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 0.05 11885
Kvikksølv (Hg)	0.00778	mg/kg TS	20%	NS 4768 0.001
Nikkel (Ni)	20	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 0.2 11885
Sink (Zn)	73	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 0.05 11885
PAH 16 EPA				
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaften	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fluoren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fenantren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Floranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Krysentrifenylen	<0.001	mg/kg TS	45%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[b]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[k]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[ghi]perylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	<0.02	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB *						
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod		
Tributyltinn (TBT)	4.1	µg/kg TS	30%	Internal method	1	

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.: 439-2010-01130062  
 Prøvetype: Sedimenter  
 Prøvemerking: S1-b

Prøvetakingsdato:  
 Prøvetaker: R. B.  
 Uttakssted:  
 Analysedato: 13.01.2010

Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	25.1	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	39.3	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	5.3	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	77	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	6.1	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	1.1	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	18	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	23	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00780	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	19	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	71	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
<b>PAH 16 EPA</b>					
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	0.0076	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	0.035	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.0050	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.0017	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.0027	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	<0.001	mg/kg TS	45%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.052	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om målteusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	<1	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130063	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S2-a	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	16.7	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	40.8	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	79	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	6.2	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	7.6	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.74	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	16	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00504	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	13	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	45	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	<0.001	mg/kg TS	45%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perlen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	<0.02	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

**Tegnforklaring:**

\*: Ikke omfattet av akkrediteringen

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	13	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130064	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S2-b	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	13.8	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	48.6	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	81	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	5.5	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	160	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.78	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	50	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00497	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	63	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Floranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	<0.001	mg/kg TS	45%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]peryen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	<0.02	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltin (TBT)	1.9	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130065	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S3-a	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	15.5	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	39.7	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	76	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	5.0	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	11	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.78	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	15	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	18	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00527	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	13	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	56	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	0.0039	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.0013	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	0.0059	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	0.0014	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.020	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.018	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	0.017	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	0.020	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	0.019	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	0.016	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	0.015	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.0084	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	0.0020	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	0.0088	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.15	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	22	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130066	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S3-b	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	15.2	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	40.7	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	81	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	5.4	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	8.0	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.82	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	14	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	18	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00867	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	14	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	51	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Floranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.0011	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	<0.001	mg/kg TS	45%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.0011	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

**Tegnforklaring:**

\*: Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måteusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB *						
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod		
Tributyltinn (TBT)	4.7	µg/kg TS	30%	Internal method	1	

Teknisk forklaring:

\* : Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130067	Prøvetakingsdato:		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.	
Prøvemerking:	S4-a	Uttakssted:		
		Analysedato:	13.01.2010	
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:
a) Kornstørrelse < 2 µm	15.2	% (v/v) TS		NEN 5753 1
a) Kornstørrelse < 63 µm	46.2	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753 0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137 1
Total tørrstoff	77	%	15%	NS 4764 0.02
Arsen (As)	5.0	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.5
Bly (Pb)	7.8	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.3
Kadmium (Cd)	0.80	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885 0.05
Kobber (Cu)	14	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.05
Krom (Cr)	17	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885 0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00520	mg/kg TS	20%	NS 4768 0.001
Nikkel (Ni)	13	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.2
Sink (Zn)	55	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.05
PAH 16 EPA				
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaften	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fluoren	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fenantren	0.0056	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Floranten	0.0073	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Pyren	0.0057	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]antracen	0.0038	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Krysen/Trifenylen	0.0051	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[b]fluoranten	0.0029	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[k]fluoranten	0.0030	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]pyren	0.0029	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.0011	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[ghi]perylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.038	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod

**Tegnforklaring:**

\*: Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB *						
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod		
Tributyltinn (TBT)	10	µg/kg TS	30%	Internal method	1	

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130068	Prøvetakingsdato:		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.	
Prøvemerking:	S4-b	Uttakssted:		
		Analysedato:	13.01.2010	
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:
a) Kornstørrelse < 2 µm	17.2	% (v/v) TS		NEN 5753 1
a) Kornstørrelse < 63 µm	43.1	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753 0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137 1
Total tørrstoff	76	%	15%	NS 4764 0.02
Arsen (As)	4.4	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.5
Bly (Pb)	7.4	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.3
Kadmium (Cd)	0.77	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885 0.05
Kobber (Cu)	14	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.05
Krom (Cr)	17	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885 0.05
Kvikksølv (Hg)	0.00529	mg/kg TS	20%	NS 4768 0.001
Nikkel (Ni)	13	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.2
Sink (Zn)	47	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885 0.05
PAH 16 EPA				
Naftalen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaflylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Acenaften	0.0069	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fluoren	0.0023	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fenantren	0.016	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Anfracen	0.0021	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Fluoranten	0.018	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Pyren	0.014	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]antracen	0.0059	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Krysen/Trifenylen	0.0072	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[b]fluoranten	0.0034	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[k]fluoranten	0.0038	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[a]pyren	0.0036	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.0016	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Benzo[ghi]perylen	0.0020	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod 0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.087	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	4.8	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130069	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S5-a	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	4.1	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	16.1	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	13	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	60	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	6.0	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	13	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.90	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	25	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	33	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.0201	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	17	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	96	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	0.0092	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	0.0026	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	0.035	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.021	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	0.11	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	0.021	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.12	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.10	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	0.057	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	0.069	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	0.046	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	0.045	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	0.040	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.021	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	0.0048	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	0.021	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.73	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB						
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 153	0.0030	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 138	0.0015	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
PCB 180	0.0075	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005	
Sum 7 PCB	0.012	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod		
Tributyltinn (TBT)	50	µg/kg TS	45%	Internal method	1	

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2010-01130070	Prøvetakingsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S5-b	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	7.1	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	26.0	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	41	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	39	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	7.0	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	8.7	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	1.4	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	12	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	17	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.0101	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	15	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	44	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	0.0020	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	0.0076	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.0082	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantron	0.042	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	0.0068	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.045	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.032	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	0.012	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	0.021	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	0.016	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	0.013	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	0.0094	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.0085	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	<0.001	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	0.0082	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.23	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	3.4	µg/kg TS	30%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvnenr.:	439-2010-01130071	Prøvetakningsdato:			
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	R. B.		
Prøvemerking:	S6-a	Uttakssted:			
		Analysedato:	13.01.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	1.1	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	6.7	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	5.3	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	78	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	3.9	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	31	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.86	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	18	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	10	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.0573	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	27	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	150	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
PAH 16 EPA					
Naftalen	0.019	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	0.0029	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaften	0.045	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.031	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantren	0.11	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	0.023	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.19	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.28	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	0.11	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	0.16	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	0.16	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	0.12	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	0.12	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.070	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	0.017	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	0.067	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	1.5	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet,

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.0032	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.0030	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.0026	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0082	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.0062	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.014	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.037	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	140	µg/kg TS	45%	Internal method	1

Tegnforklaring:

\*: (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvnenr.: 439-2010-01130072  
 Prøvetype: Sedimenter  
 Prøvemerking: S6-b

Prøvetakningsdato:  
 Prøvetaker: R. B.  
 Uttakssted:  
 Analysedato: 13.01.2010

Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
a) Kornstørrelse < 2 µm	1.8	% (v/v) TS		NEN 5753	1
a) Kornstørrelse < 63 µm	8.1	% (v/v) TS		In acc. with NEN 5753	0.1
* Totalt organisk karbon (TOC)	<5.0	g/kg TS		In acc. with NEN-EN 13137	1
Total tørrstoff	77	%	15%	NS 4764	0.02
Arsen (As)	3.8	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.5
Bly (Pb)	22	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.3
Kadmium (Cd)	0.60	mg/kg TS	25%	NS EN ISO 11885	0.05
Kobber (Cu)	11	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
Krom (Cr)	9.7	mg/kg TS	30%	NS EN ISO 11885	0.05
Kvikksølv (Hg)	0.0467	mg/kg TS	20%	NS 4768	0.001
Nikkel (Ni)	30	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.2
Sink (Zn)	130	mg/kg TS	20%	NS EN ISO 11885	0.05
<b>PAH 16 EPA</b>					
Naftalen	0.012	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaftylen	0.0020	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Acenaffen	0.021	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoren	0.015	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fenantron	0.097	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Antracen	0.015	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Fluoranten	0.18	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Pyren	0.24	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]antracen	0.11	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Krysen/Trifenylen	0.16	mg/kg TS	35%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[b]fluoranten	0.15	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[k]fluoranten	0.13	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[a]pyren	0.13	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.071	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Dibenzo[a,h]antracen	0.016	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Benzo[ghi]perylen	0.070	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.001
Sum 16 PAH (16 EPA)	1.4	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Tegnforklaring:

\*: Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.0021	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.0011	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.00095	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0012	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.0014	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.00062	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.0074	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Tributyltinn (TBT)	430	µg/kg TS	45%	Internal method	1

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a) Eurofins|Analytico Barneveld RvA - Eurofins Analytico B.V

**Rapportkommentar:**

Utførende laboratorium/ Underleverandør av analysen for bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC):  
Eurofins Analytico B.V.

Moss 22. januar 2010

Solveig Fagerli

ASM/Kjemiingeniør

**Tegnforklaring:**

\* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; : Mindre enn, &gt; : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Fylkesmannen i Rogaland

Att.: Miljøvernnavdelingen v/Cathrine Stabel Eltervåg

Postboks 59, 4001 Stavanger

DERES REF: Cathrine Stabel Eltervåg | VÅR REF: Aina Natterøy

DOKUMENTKODE: 214870-RIGm-BREV-002\_rev00

TILGJENGELIGHET: Åpen

Stavanger, 24. mars 2014

## NY KAI ØST, CONOCOPHILLIPS

### Tilleggsopplysninger til søknad om mudring og disponering av masser ved ConocoPhillips-basen, Risavika, Sola kommune

Vi refererer til søknad om mudring/omdisponering datert 29. november 2013, e-post med spørsmål fra FM datert 24. februar og samtale 24. februar 2014.

Det er ikke utarbeidet detaljerte beskrivelser for planlagt utvidelse av kai ved ConocoPhillips-basen i Risavika. Søknad om tillatelse til mudring og disponering er sendt på et tidlig stadium i prosjektet for å unngå uforutsigbar ventetid på grunn av forventet lang behandlingstid hos Fylkesmannen i Rogaland.

Vi vil med dette svare på FMs spørsmål så godt det lar seg gjøre ved dagens planleggingsstadium. I tillegg vil vi tilføye informasjon vedrørende planlagte miljømessige tiltak under pelearbeider, da vi ser dette ikke er nevnt i den opprinnelige søknaden. Vi tillater oss også å komme med noen presiseringer i forhold til våre tidlige vurderinger av forurensningsgrad.

Det presiseres at oppdragsgiver vil sørge for at det søkes om forskriftsmessig tillatelse til bygging av kaien iht. gjeldende regelverk.

#### Svar på spørsmål i e-post datert 24. februar 2014:

- Planlagt oppstart er tidligst senhøstes 2014 og senest i løpet av 2015.
- Kaibyggingen vil estimert ta ca. 6-9 mnd., hvor selve mudringsarbeidet forventes å være utført på 1-2 ukers tid.
- Valg av gravemetode avhenger av om det tillates å flytte eventuelle mudrede overskuddsmasser til større dyp, hvor det da er mest hensiktsmessig å benytte grabb fra lekter. Dersom det ikke gis tillatelse til slikt arbeid vil arbeidet antageligvis likevel foregå med grabb fra lekter da området som skal mudres ligger såpass langt fra kaikanten at man sannsynligvis ikke kommer til med vanlig gravemaskin. Det kan imidlertid ikke utelukkes at noe mindre graving vil kunne foregå fra land.
- Som erosjonssikring under ny kai vil det enten benyttes stein eller betongmadrasser (ref. Multiconsult AS rapport nr. 214870-1\_rev01).
- Det er forventet at et sjøbunnsareal på ca. 2.000 – 2.500 m<sup>2</sup> (under og litt foran planlagt ny kai) vil bli påvirket av erosjonssikring/utlegging av oppmudrede masser.
- NorSea AS er grunneier i området i sjø der arbeidene skal utføres.

**Tilleggsopplysninger vedrørende pelearbeid i forbindelse med oppgradering av kaien:**

- Det vil i området til eksisterende kai antageligvis benyttes stålørspeler eller stålkjernepeler avhengig av tilstand og kapasitet til dagens kai. På ny del av kaien vil det mest sannsynlig benyttes stålørspeler som rammes fra lekter. Pelenes dimensjonen vil være ca. Ø 700-1000 mm, og det vil være nødvendig med anslagsvis 50-60 stykker.
- Aktuelle tiltak for å hindre spredning av forurensede sjøbunnssedimenter vil være utlegging av et sandlag på ca. 0,3 – 0,5 m tykkelse, eller etablering av kumringer med sand som settes rundt hvert pelepunkt.

**Presisering vedrørende lav forurensningsgrad i sedimentene:**

Siden både tiltaksområdet og volum er begrenset i omfang, ble det ansett som tilstrekkelig med en enkel vurdering av sedimentene i søknaden (rapport nr. 214870-1\_rev01). Resultatene ble kun vurdert i henhold til Miljødirektoratets system for klassifisering av miljøkvalitet for marine sedimenter med hensyn på miljøgifter (Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007). Systemet vurderer sedimentene i forhold til fem tilstandsklasser, gradert fra bakgrunn til svært dårlig med hensyn på forurensning.

Analyseresultatene kan også sammenstilles med grenseverdiene for Trinn 1-risikovurdering iht. Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011. Trinn 1 i risikovurderingen har som formål raskt å kunne skille områder med ubetydelig risiko fra de som bør vurderes videre. Grenseverdiene i Trinn 1 tilsvarer grensen mellom klasse II og III i den reviderte versjonen av Miljødirektoratets klassifisering av miljøkvalitet for marine sedimenter med hensyn på miljøgifter (Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007). For TBT er grensen høyere, dvs. 35 µg/kg. Hvis én eller flere av grenseverdiene overskrides i én eller flere av prøvene, vurderes den potensielle risikoen av sedimentene som ikke ubetydelig og Trinn 2 i risikovurderingen bør gjennomføres.

Vi ønsker å presisere at dersom en slik Trinn 1-risikovurdering utføres på sedimentene av sand og leire (S1-a, S1-b, S2-a, S2-b, S3-a, S3-b, S4-a og S4-b) viser gjennomsnittvurderinger at disse ikke overskider grenseverdiene for Trinn 1-risikovurdering. Sand- og leirmasser betraktes derfor som masser med ubetydelig miljørisiko. Gytje i S5 og S6 regnes imidlertid som forurensset.

I søknaden antas det at det vil være mulig å legge samtlige mudringsmasser (ca. 200 m<sup>3</sup>) under kaien, tildekket av erosjonssikring. Dersom dette av tekniske årsaker ikke er mulig (eks. massenes beskaffenhet og sjøbunnens skråningsvinkel) vil de øvre, forurensede gytjemassene prioriteres lagt under kaien (ca. 30 m<sup>3</sup>), sammen med 10 cm av underliggende masser av sand og/eller leire for å være sikker på at man får inkludert massene som er mest forurensede. Eventuelle gjenværende mudringsmasser, altså ubetydelig forurensede sand og leirmasser, ønskes omdisponert til dyp større enn 20 m i Risavika, alternativt kan massene legges i Midtfjæra.

Med vennlig hilsen

Multiconsult

Kontrollert av:

Saksbehandler Aina Natterøy

Miljøgeolog, Siv.ing/MSc

Mail/tlf.: [aina.natteroy@multiconsult.no](mailto:aina.natteroy@multiconsult.no) / 90 89 69 28

Kopi: Norsea AS v/Rune Veenstra, Risavika Havnering 14, N4056 Tananger  
ConocoPhillips Norge v/Bjørn Owren, Postboks 3, 4064 Stavanger