



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:
2012/133018-015
Mette Alsvik

Vår dato: 02.12.2014
Vår ref.: 2014/10881
Arkivnr.: 461.5

Statens vegvesen Region Vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Oversending av endelig rapport etter uanmeldt kontroll 23.10.2014 - Anleggsarbeider Buøy og Hundvåg, Stavanger kommune

Vedlagt følger endelig kontrollrapport nr. 2014.085.I.FMRO etter uanmeldt kontroll 23.10.2014. Utkast til kontrollrapport ble oversendt i vårt brev av 13.11.2014. Kontrollrapporten gjelder virksomhet i entreprise E03 regulert av:

- Tillatelse av 21.06.2013 til utslipp fra midlertidig anleggsdrift og fra driftsfasen for entreprisene E02 Solbakk, Strand, og E03 Hundvåg nord, Stavanger.

Etter kommentarer fra Statens vegvesen i brev av 26.11.2014 er det gjort endringer i kontrollrapporten.

Avvik 1 - Dagsonevann går ikke gjennom renseanlegg før utslipp til sjø

Det heter i tillatelsens vilkår 3.8 - Overflatevann - at avrenning av overflatevann fra anleggs- og riggområdene skal håndteres slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. Tillatelsen inneholder dermed ikke uttrykkelig krav til renseanlegg for dagsonevann. Dagsonevannet sedimenteres nå i to containere før utslipp til sjø. I AF-Gruppens prosedyre for håndtering av dagsonevann er det satt krav til utslipp av dagsonevann som tilsvarer utslippsgrensene for avløpsvann i tillatelsens vilkår 3.1.

På denne bakgrunn trekkes avvik 1 i kontrollrapport nr. 2014.085.I.FMRO.

Anmerkning 1 - Mellomlager av slam fra renseanlegg omfattes ikke av tillatelsen fra Fylkesmannen

I forhold til kommentaren fra Statens vegvesen presiserer Fylkesmannen at det er Statens vegvesen - ikke entreprenøren - som eventuelt skal søke om tillatelse for mellomlager for slam fra renseanlegg.

Fylkesmannen har ikke andre merknader til kommentarene fra Statens vegvesen til utkastet til kontrollrapport.

Endelig kontrollrapport følger vedlagt.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Einar Haualand
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Einar Haualand
Saksbehandler telefon: 51 56 89 25
E-post: fmroeha@fylkesmannen.no

Vedlegg:

Kontrollrapport 2014.085.I.FMRO (endelig)

Kopi (med vedlegg) til:

Naturvernforbundet i Rogaland	Postboks 441 Sentrum	4002	Stavanger
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Rogaland politidistrikt	Postboks 240	4001	Stavanger
Norges Miljøvernforbund	Postboks 593	5806	Bergen



Rapport etter uanmeldt kontroll 23.10.2014 ved Statens vegvesen Region vest sine anleggsarbeider på Buøy og Hundvåg, Stavanger kommune

Dato for kontrollen: 23.10.2014

Rapportnummer: 2014.085.I.FMRO (endelig rapport)

Saksnr: 2014/10881

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra Statens vegvesen:

Mette Alsvik

Inge Drarvik

Fra Fylkesmannen:

Einar Haualand

Marte Kjølby

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen hos Statens vegvesen Region vest, heretter forkortet SVV.

Rapporten gjelder kontroll ved aktivitet i entreprise E03 i forhold til

- Tillatelse av 21.06.2013 til utslipp fra midlertidig anleggsdrift og fra driftsfasen for entreprisene E02 Solbakk, Strand og E03 Hundvåg nord, Stavanger

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under kontrollen:

1. Prosedyre innebærer at bare 90 % av prøvene fra renseanlegg skal overholde utslippskravet.
2. Mangelfull dokumentasjon av avfallshåndtering.

Fylkesmannen har følgende anmerkninger etter kontrollen:

1. Mellomlagring av slam fra renseanlegg omfattes ikke av tillatelsen fra Fylkesmannen.
2. Løpende kontroll med drifts- og tømmerutiner er ikke dokumentert.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Einar Haualand
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

1. Informasjon om virksomheten

Kontrollert anlegg:	
Statens vegvesen Region vest	Org. nr.: 971 032 081
Anleggsarbeider Buøy og Hundvåg, Entrepriise E03 - Hundvåg nord	Bedr. nr.: 974 744 414

Besøksadresse: Buøy, Stavanger	E-post: mette.alsvik@vegvesen.no
Postadresse: Askedalen 4, 6863 Leikanger	Sist kontrollert: Ikke kontrollert tidligere
Kommune: Stavanger	Bransjenr, (NACE-kode): 84.130
Tillatelse: Tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsdrift og fra driftsfasen for entreprisene E02 Solbakk, Strand og E03 Hundvåg nord, Stavanger	Tillatelse gitt: 21.06.2013

2. Bakgrunn for kontrollen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere at SVV har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for ytre miljø ved at lover, forskrifter og tillatelser overholdes.

Kontrolltema

- Håndtering av avløpsvann fra tunneldriving (Buøy og Hundvåg)
- Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen avvik.

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for ytre miljø
- Tillatelsen etter forurensningsloven

4. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik 1:

Prosedyre innebærer at bare 90 % av prøvene fra renseanlegg skal overholde utslippskravet.

Avvik fra: Tillatelsens vilkår 3.1 - Utslippsbegrensninger

Kommentar:

Det framgår/følger av tillatelsens vilkår 3.1 at maksimal tillatt konsentrasjon av olje i avløpsvann etter renseanlegg er 50 mg/l, og at tillatt konsentrasjon av suspendert stoff (SS) er 400 mg/l.

I prosedyre for kontroll og drift av renseanlegg (AF Gruppen, 2486-ADMPAF) heter det under «Gjennomføring»:

«90 % av prøvene skal overholde utslippskravene. I de resterende 10 % av prøvene kan maksimalt innhold i enkeltprøver ikke overskrides med mer enn 100 %.»

For å sikre at kravene i tillatelsens vilkår 3.1. overholdes må prosedyren endres slik at 100 % av prøvene skal overholde utslippskravene.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes når SVV oversender oppdatert prosedyre for kontroll og drift av renseanlegg.

Avvik 2:

Mangelfull dokumentasjon av avfallshåndtering

Avvik fra: Tillatelsens vilkår 4.1 - Avfall - Generelle krav, og tillatelsens vilkår 4.3 - Slam.

Kommentar:

Det følger av tillatelsens vilkår 4.1 at virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften¹. Det følger også av tillatelsens vilkår 4.3 at slam fra sandfang og øvrig renseinstallasjoner skal analyseres og leveres til godkjent mottak.

SVV har ikke dokumentert at alt slam leveres til godkjent mottak. Kvittering/veieseddel viser innlevering av slam bl.a. til Johny Birkeland Transport AS. Fylkesmannen kan ikke se at denne bedriften har tillatelse til sluttmottak av denne type avfall eller farlig avfall.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes når

- SVV oversender prosedyre for avfallshåndtering som beskriver innlevering av avfall og farlig avfall til godkjent mottaker.
- SVV oversender dokumentasjon som viser innlevering av slam mottatt av Johny Birkeland Transport AS til godkjent mottak.

5. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger etter kontrollen:

Anmerkning 1.

Mellomlagring av slam fra renseanlegg omfattes ikke av tillatelsen fra Fylkesmannen

¹ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.

Kommentar:

Fylkesmannen har bedt SVV om innsending av dokumentasjon som viser utforming av lagringsgrop og utlekkingsvurdering.

Anmerkning 2:

Løpende kontroll med drifts- og tømmerutiner er ikke dokumentert

Kommentar:

I skjemaet «Kontrolldokument ukerapport renseanlegg» (AF Gruppen) inngår en rekke driftsparametere for renseanlegget. Siste versjon av skjemaet (rev. 05) er dekkende for de aktivitetene som skal kontrolleres, men Fylkesmannen noterer at det ikke framgår av avkryssingene i tilsendte ukerapporter at kontrollen har vært løpende.

6. Analyseresultater

Avløpsvann fra renseanlegg

Innsendte analyseresultater for 25 ukeblandprøver i perioden uke 14 til uke 41 viser lave verdier for olje (THC) under utslippsgrensen. For suspendert stoff (SS) viser én ukeblandprøve overskridelse av utslippsgrensen.

Innsendte analyseresultater for 6 månedsblandprøver i perioden april til september viser lave verdier for tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Innsendte analyseresultater for 9 enkeltprøver av dagsonevann i perioden uke 22 til uke 43 viser lave verdier olje (THC) under utslippsgrensen. For suspendert stoff (SS) viser én prøve overskridelse av utslippsgrensen.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no, jf offentlighetsloven.

Kopi av rapporten sendes også til:

- Stavanger kommune
- Rogaland politidistrikt
- Naturvernforbundet i Rogaland
- Norges Miljøvernforbund