



Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

SØKNADSSKJEMA

- UTFYLLING I SJØ OVER FORURENSEDE SEDIMENTER
- UTFYLNING MED FORURENSEDE MASSER

Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til utfylling over forurensede masser i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften kap. 22, jf. forurensningsloven § 12.

Søknaden sendes til Fylkesmannen enten på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller i brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.

*Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.
Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes.*


1. Generell informasjon

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn)	Alta Havn – Marinekai i Bukta	
Søknaden omfatter (kryss av)	<input type="checkbox"/> Utfylling med løsmasser	Del 3
	<input checked="" type="checkbox"/> Utfylling med sprengstein	
	<input checked="" type="checkbox"/> Utfylling over forurensede sedimenter	
Antall utfyllingslokaliseter	1	
<i>Kapittel 3 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes, i tillegg skal kapittel 4 fylles ut dersom det skal gjøres tiltak på flere lokaliteter</i>		
Kommune Alta		
Navn på søker (tiltakshaver/tiltakshavere) Alta havn v/Hans Roar Christiansen		
Adresse Boks 2237, N-9508 Alta	Organisasjonsnummer 974 795 035	
Telefon +47 78 44 69 10	E-post hansroar.christiansen@altahavn.no	
Kontaktperson ev. ansvarlig søker/konsulent Martin Liungman, Rambøll AS		
Telefon 917 54 238	E-post martin.liungman@ramboll.no	

2. Planstatus og eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser

2.1	Planstatus: <i>Utfylling må være klarert med hensyn til plan- og bygningsloven. Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for utfylling</i>		
	<i>Er tiltaket som det søkes om i tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende planbestemmelser fra kommunen?</i>		
	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Arealplan-ID: 2012_20110001 (vedlegg 3)		
	Tiltaket er ikke detaljregulert ennå, men er i tråd med Alta kommunes sin områdesregulering for «Bukta industri- og kommunikasjonsområde» (se vedlegg 3).		
	<i>Søknader som ikke samsvarer med planbestemmelser kan bli satt på vent, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd.</i>		
2.2	Er det innhentet uttalelse i forbindelse med søknaden fra følgende instanser?		
	Fiskeridirektoratet og/eller lokalt fiskarlag	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Vedleggsnummer.
	Tromsø museum og/eller sametinget (<i>kulturminner</i>)	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Vedleggsnummer.
	Havnemyndighet – Kystverket eller kommunen (<i>jf. havne- og farvannsloven § 27</i>)	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Vedleggsnummer.
	Er saken vurdert i henhold til relevant regelverk hos kommunen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Vedleggsnummer.
2.3	Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?		
	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Vedlegg 4	
	<i>Opplys også hvem som eier konstruksjonene</i>	Fyll inn eier	
2.4	Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste): <i>Det skal legges ved naboliste med oversikt over naboen som kan bli berørt av tiltaket. Listen skal inneholde navn, adresse, gnr/bnr til de berørte partene.</i>	Vedleggsnr: 6	
2.5	Merknader/kommentarer		

Detaljert situasjonsplan i vedlegg 5.




Rød linje angir planlagt plassering av spunt.

3. Utfylling i sjø eller vassdrag


3.1	<p>Navn på lokalitet Bukta utenfor Amtmannsnesveien. VannforekomstID: 0420030600-5-C.</p> <p>Eiendomsopplysninger (navn på eier og gnr/bnr) Fyll inn</p>						
3.2	<p>Kart og stedfesting: <i>Søknaden skal vedlegges oversiktsskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS-stedfesta prøvetakingsstasjoner</i></p> <p>Oversiktsskart har vedleggsnummer: M101 Detaljkart har vedleggsnummer: M102</p> <p>UTM-koordinater for utfyllingslokaliteten:</p> <p>Sonebelte: UTM35N Nord: 7767881 Øst: 358916</p>						
3.4	<p>Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:</p> <p>Alta Havn har planer om å utvide eksisterende kai i Bukta – «Marinekaia». Grunnet økt aktivitet er intensjonen å tilrettelegge slik at cruiseskip med lengde inntil 340 meter kan ha anløp ved denne kaia. Et slikt cruiseanløp betinger at området må opparbeides og tilrettelegges slik at det oppnås gode løsninger mht. passasjerlogistikk og trafikk. For å ivareta dette må området fylles ut i sjø for å lage nye næringsarealer og for å stabilisere bunn. Grunnet prioriteringer vurderer kommunen i første omgang å etablere fyllingen, så bygge kaia i neste omgang.</p>						
3.5	<p>Utfyllingens omfang:</p> <table> <tr> <td>Vanndybde på utfyllingsstedet (dybdeintervall):</td> <td>0-20 m</td> </tr> <tr> <td>Arealet som berøres av utfyllingen:</td> <td>17 000 m² (merk på kartet)</td> </tr> <tr> <td>Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum):</td> <td>44000 m³</td> </tr> </table> <p>Beskriv hvilke typer masser som skal benyttes i utfyllingen: <i>Løsmasser, stein e.l.</i> Sprengstein, pukk, plastringsstein</p>	Vanndybde på utfyllingsstedet (dybdeintervall):	0-20 m	Arealet som berøres av utfyllingen:	17 000 m ² (merk på kartet)	Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum):	44000 m ³
Vanndybde på utfyllingsstedet (dybdeintervall):	0-20 m						
Arealet som berøres av utfyllingen:	17 000 m ² (merk på kartet)						
Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum):	44000 m ³						
3.6	<p>Bruk av sprengstein <i>Ved bruk av sprengstein er det fare for spredning av plast i vannmassene som følge av plast i armering, tennsystemer etc.</i></p> <p>Beskriv hvilket tennsystem som skal benyttes ved sprenging Elektriske tennere</p> <p>Beregnet mengde plast i sprengsteinmassene (g plast/anbragt m³) Minst 2,2 g/m³ sprengstein ifølge sprengningsentreprenør 2019 (KN Entreprenør AS, personlig kommunikasjon)</p>						

3.7	<p>Utfyllingsmetode: <i>Gi en kort beskrivelse av metode med begrunnelse (f eks. graver med lang arm, splittlekter etc.).</i></p> <p>Fyllingen vil bli lagt ut fra land av først gravemaskin med lang arm (første laget) og deretter dumper. Først skal fylling for parkeringsplassen samt motfyllingen etableres, deretter spunt. Helt til slutt så skal det fylles i spunktlassen.</p>																		
3.8	<p>Anleggsperiode: <i>Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført</i></p> <p>Kommunen er i en forprosjektfase der det fortsatt er med budsjett til dette prosjektet/utfyllingen. Tidspunkt er altså ikke avklart ennå, men store deler av detaljregulering er i gang. Tanken er å klargjøre prinsipielle forhold slik at det vil være mulig å fylle ut området dersom det økonomiske er på plass.</p>																		
Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til naturmangfold og fare for forurensning																			
3.9	<p>Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten, og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:</p> <p><u>Naturverdier:</u> I Miljødirektoratets Naturbase er registrert tre forskjellige rødlistede fuglearter i området: Havelle, Svartand og Ærfugl. Havelle og svartand hekker i ferskvann men overvintrer langs isfrie kyster, mens Ærfugl er en obligat sjøfugl. Selv om arten er vidt utbredt på den nordlige halvkule så har hekkebestanden gått sterkt tilbake de siste 10 år (15-30 %), særlig på strekningen fra Trøndelag til Lofoten, og arten er foreløpig vurdert som NT, «Nær truet». Disse fugler bruker Bukta som et overvintringssted, og tidspunktet for gravearbeidet bør derfor plasseres i andre deler av året. Samtidig råder Fiskeridirektoratet til at tidspunkt for tiltak som berører sjø primært bør skje på høsten og tidlig vinter, fordi det er den perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Det er også kun en liten del av Bukta som vil være berørt av fyllingsaktiviteter, og fuglene vil ha gode muligheter å bevege seg til roligere områder.</p> <p>Det er ikke registrert noe marine naturtyper i eller nær tiltaksområdet. Disse to naturtypene ligger 1 km respektive 400 m unna tiltaksområdet, og vurderes ikke å bli betydelig påvirket så fremt avbøtende tiltak brukes for å minimere partikkelspredning.</p> <p><u>Kulturminner:</u> Det er registrert mange forskjellige bosettingspor fra steinalder opp på fjellet vest for tiltaksområdet. Selv om tiltaket ikke vil påvirke kjente spor på land, vil det være behov for innspill fra Riksantikvaren vedrørende evt. kulturminner i sjøen.</p> <p><u>Fritidsinteressen:</u> Selv om strandsonen ifølge Miljøstatus per i dag er «potensielt tilgjengelig» med mulighet å bruke for eksempelvis fiske, så er arealformål i kommuneplanen definert som «Næringsvirksomhet» og «Ferdsel». Tilgjengeligheten vil bli lavere etter tiltaket.</p>																		
3.1 0	<p>Er det utført miljøundersøkelser?</p>																		
3.1 1	<p>Er det utført geotekniske undersøkelser?</p>																		
3.1 2	<p>Sedimentenes innhold:</p> <table border="1" data-bbox="276 1904 1367 2034"> <thead> <tr> <th data-bbox="276 1904 652 1978">Angi fordeling av innhold i %</th><th data-bbox="652 1904 886 1978">Stein/Grus/Sand</th><th data-bbox="886 1904 954 1978">Leire</th><th data-bbox="954 1904 1022 1978">Silt</th><th data-bbox="1022 1904 1192 1978">Skjellsand</th><th data-bbox="1192 1904 1367 1978">TOC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 1978 652 2034">S2</td><td data-bbox="652 1978 886 2034">90,6</td><td data-bbox="886 1978 954 2034">9,4</td><td data-bbox="954 1978 1022 2034"><1,0</td><td data-bbox="1022 1978 1192 2034">0</td><td data-bbox="1192 1978 1367 2034">0,271</td></tr> <tr> <td data-bbox="276 2034 652 2034">S3</td><td data-bbox="652 2034 886 2034">60,9</td><td data-bbox="886 2034 954 2034">36,8</td><td data-bbox="954 2034 1022 2034">2,3</td><td data-bbox="1022 2034 1192 2034">0</td><td data-bbox="1192 2034 1367 2034">1,66</td></tr> </tbody> </table>	Angi fordeling av innhold i %	Stein/Grus/Sand	Leire	Silt	Skjellsand	TOC	S2	90,6	9,4	<1,0	0	0,271	S3	60,9	36,8	2,3	0	1,66
Angi fordeling av innhold i %	Stein/Grus/Sand	Leire	Silt	Skjellsand	TOC														
S2	90,6	9,4	<1,0	0	0,271														
S3	60,9	36,8	2,3	0	1,66														

	S5	83,9	15,1	1,0	0	1,41	
	S6	58,6	39,3	2,1	0	0,53	
	S7	77,8	21,0	1,2	0	0,608	
	S8	43,8	53,6	2,6	0	0,577	
Eventuell nærmere beskrivelse av bunnssedimentene:							
	I de grunneste stasjonene er bunnsubstratet dominert av grus og stein (se vedlegg M102). I strandnære områder er slike verdier forventet, siden båtpropellerer og vannstandsendringer (flo/fjære) fører til større strømninger og dermed avsetninger av grovere sediment, dvs. sediment med lavt leire- og TOC-innhold.						
3.1 3	Strømforhold på lokaliteten: Ifølge vann-nett er strømhastigheten «Moderat (1 - 3 knop)», med en «Beskyttet» bølgeeksponering og en oppholdstid for bunnvann som er «Moderat (uker)». Vanntype er «Ferskvannspåvirket beskyttet fjord», vanntypekategori CB4413222.						
3.1 4	Aktive og/eller historiske forurensingskilder: <i>Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).</i> Ifølge Miljøstatus er det forurenset grund innenfor tiltaksområdet. Lokalitetsnavnet er «Bukta Tankanlegg» og tidligere påvist forurensning er fjernet ved tiltak 2006-2007. Selv om det er fortsatt påvist forurensning av bly, er påvirkningsgraden definert som «Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk». I nordvest (700 m) er det en havn med kapasitet for ca. 200 fritidsbåter. I nord (1,6 km) og øst (1 km) er det to ledninger fra avløpsanlegg. I øst (1 km) er det industriområde og flyplass. I sør er det to industrikaier. Se kart og vedlegg 1 – Sedimentundersøkelser.						



	3.1 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser
5	<p><i>Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder.</i></p> <p><i>Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Kravene til miljøundersøkelser i utfyllingssaker følger av Miljødirektoratets Veileder for håndtering av sediment (M-350/2015) med revisjoner av 25. mai 2018, samt M608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota.</i></p> <p>Navn på rapport fra miljøundersøkelse: Datarapport Sedimentundersøkelse Alta Havn Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 6 stk. (skal markeres på vedlagt kart)</p>
3.1 6	<p>Forurensningstilstand på lokaliteten:</p> <p><i>Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasse (I-V) relatert til de ulike analyseparametene, jf. M-608/2016.</i></p> <p>Det ble påvist kjemisk forurensning i 5 av 6 sedimentstasjoner. TBT ble påvist i effektbase tilstandsklasse V «Svært dårlig» de 5 stasjonene. I to av stasjonene ble det påvist TBT også i forvaltningsmessige tilstandsklasse V. Forhøyede nivåer av PAH ble påvist i tre av stasjonene med koncentrasjoner av flere forskjellige forbindelser i tilstandsklasse IV «Dårlig». Samme tre stasjoner viste koncentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III «Moderat» for PCB7. Alle tungmetaller ble påvist i tilstandsklasse II «God» eller lavere, unntatt bly som ble påvist i noe høyere koncentrasjoner i en stasjon.</p>



Betegnelse og posisjoner for sedimentprøver, markert med høyeste tilstandsklasse (forvaltningsmessig for TBT). Kilde: norgeskart.no, modifisert.

3.1

Risikovurdering:

7

Gi en vurdering av risiko for om tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

Oppvirvling av sediment:

Utlegging av masser i sjø vil gi fare for oppvirvling av fine partikler fra eksisterende sjøbunn. Kartlegging av sedimentene i 2019 påviste sandige masser med grus og stein nærmest land. Slike masser vil ikke virvles opp og spres i like stor grad som masser av finere kornstørrelse (leire og silt). Lenger ut i sjøen var det mer finpartikulære bunnsedimenter og dermed større risiko for spredning av forurensning, men massene inneholdt også lavere mengder av forurensning.

Partikler fra fyllingsmasser:

Sprengsteinsmassene vil inneholde noe finpartikulært materiale, samt rester av sprengstoff i form av nitrogen-forbindelser (nitrat og ammonium) som kan gi en gjødslingseffekt i marine områder. Sprengning av masser i dagen medfører langt lavere innhold av sprengstoffrester sammenlignet med tunnelmasser, fordi det benyttes betydelig mindre mengder sprengstoff i dagbrudd.

Plast og annet avfall i utfyllingsmasser:

Selv om det i dag eksisterer plastfrie tennsystem for tunnellsprengning (f.eks. Austin plastfritt NONEL) er det mest vanlig å bruke NONEL eller elektriske tennere med plastslinger. Slike system leder automatisk til plastsøppel i fyllingsmassene. Massene forventes å inneholde omrent 10-40 kg plast (minst 2,2 g/m³ spengstein ifølge sprengningsentreprenør 2019 (KN Entreprenør AS, personlig kommunikasjon). Plasten i NONEL-tennere tenderer å flyte på sjøen, og er dermed mulig å rydde opp manuelt etterpå. Samtidig er risikoen større for spredning av plast som ikke blir fanget opp. Elektriske tennere er dyrere, men tenderer å synke til bunns og bli overlagret av fyllingsmasser. Undersøkelser utført av Statens vegvesen tyder på at en stor andel av plastavfallet fra elektriske tennere blir liggende på bunnen eller i

	<p>sprengsteinsfyllingen, og at spredning av plastpartikler i vannmiljø blir betydelig mindre sammenlignet med tennere som består av plastledning fylt med sprengstoff. Samtidig vil det være nærmest umulig å rydde opp plasten fra bunn.</p> <p>Undervannsstøy:</p> <p>Anleggsarbeid i sjø, særlig pæling, spunting og boring, er kilder til undervannsstøy. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og stressreaksjoner hos dyr. Ulike grupper av dyr vil reagere forskjellig på støy, avhengig av deres følsomhet for lyd. I tillegg vil noen livsstadier være mer sårbar enn andre. Målt støy er avhengig av størrelsen på hammer, materiale pælene består av, og evt. bruk av lyddempende tiltak. I åpent farvann uten tiltak for støydemping, er det funnet at støy fra pæling kan ha potensiell effekt på atferd på fisk ved en avstand på inntil 2,5 km fra støykilde.</p> <p>Annnet:</p> <p>Ved all anleggvirksomhet foreligger risiko for utilsiktede utslipper fra maskinparken i form av f.eks. drivstoff og olje.</p>
3.1 8	<p>Avbøtende tiltak <i>Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.</i></p> <p>Partikkelspredning</p> <p>Massene bør håndteres en tid på land (mellomlagring, intern transport, sortering), slik at en viss del nitrogenforbindelser og partikler vil ha mulighet å vaskes ut og omdannes før utfylling.</p> <p>Der hvor spunt blir brukt og fylt med materiale vil spredning av bunnsstrat bli begrenset og kun når spuntene etableres. Ved motfylling i sjøen utenfor spunt vil spredning reduseres ved å bruke et bunnsbeskyttende lag på sjøbunnen før fylling legges ut, dette for å forhindre at bunnslam med ev. miljøgifter virvles opp når fyllmassene legges ned. Eksempel på bunnsbeskyttende lag er fiberduk eller noen dm sandlag. Videre vil det bli brukt gravemaskin for utlegging av masser på eksisterende sjøbunn. Det første laget av masser skal senkes rolig i vannsøylen og legges forsiktig ned på bunn for å minimere resuspensjon av sedimenter og spredning av partikler ut av tiltaksområdet. Videre utfylling vil deretter utføres på allerede utfylte masser med begrenset spredningspotensial.</p> <p>Partikkelspredning kan overvåkes med turbiditetsmålinger. Vi foreslår at det etableres en grenseverdi for akseptabel turbiditet tilsvarende 10 NTU over referanseverdi i området, målt ved f.eks. tre påfølgende målinger (avhengig av målefrekvens). Dersom det måles uakseptable nivåer av turbiditet skal anleggsarbeidene i sjø stanses frem til turbiditetsnivåene er redusert til under den foreslalte grenseverdien og årsaken til turbiditetoverskridelsen er kartlagt. En siltgardin skal holdes i beredskap og monteres dersom det viser seg at arbeidene medfører uakseptabel spredning av partikler i sjøen.</p> <p>Undervannsstøy</p> <p>Undervannsstøy bør overvåkes i forkant og underveis i anleggsarbeidet, for å kartlegge støy påvirkingen i området. Avbøtende tiltak mot støy skal være i tråd med føre-var prinsippet i Naturmangfoldloven, og kan være å:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unngå støyende tiltak i perioder hvor hensynskrevende arter er spesielt sårbar (f.eks. gytevandring, kaste- og parringstid og gyte- og hekketid) • sjekke at det ikke er grupper av dyr i nærheten før støyaktiviteten begynner, f.eks. flokker av fugl, marine pattedyr eller fiskestimer • bruke boblegardiner rundt anleggsområdet for å minimere trykkgolger (eller beste tilgjengelig teknikk)

Plastsøppel

Det vil kun være plasten i den del av fyllingen som er utenfor spunt, den så kalte «motfyllingen» (7000 m³), som potensielt kan spre seg i sjøen. Avhengig av valget av tennsystem vil ulike avbøtende være aktuelle:

- Bruk av elektroniske tennere ved utsprengningen vil redusere faren for spredning av flytende plastrester fra sprengsteinmassene som legges ut. Plast på bunn er likevel søppel i vannmiljøet, og det skal gjøres tiltak for å hindre at plastavfall sprer seg i vannmiljøet når steinmassene fylles ut i sjøen. Mulige tiltak kan være å plukke ut avfallet før utfylling. I tillegg skal det utføres etterkontroll med opprydding av plast på tilgrensende strandsone.
- Bruk av NONEL tennere medfører flytende plast. Mulige tiltak kan være å plukke ut avfallet før utfylling, samle opp avfallet fra vannmassene ved håving eller annen manuell fjerning, og/eller å bruke lense med skjørt. I tillegg skal det utføres etterkontroll med opprydding av plast på tilgrensende strandsone.
- Bruk av plastfrie tennsystem reduserer per definisjon risikoen betydelig for spredning av plast fra massene. Per i dag brukes plastfrie systemer i all hovedsak ved tunnellsprengning.

Utilskitede utslipp

Under alle anleggsarbeider må entreprenøren påse at de har gode rutiner for å begrense utilskitede utslipp (for eksempel olje/diesel fra anleggsmaskiner). Beredskapsplan for gjennomføring av anleggsarbeidene må omfatte jevnlig vedlikehold og kontroll av maskinelt utstyr som benyttes i prosjektet, samt inkludere utstyr og metode for håndtering av eventuelle akutte utslipp. Kontrollen må dokumenteres med sjekklister. Vi anbefaler at en oljelense til enhver tid være tilgjengelig for beredskap dersom akutte/utilskidente utslipp forekommer.

Underskrift

Sted:	Dato:
Underskrift:	

Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet)

Nr.	Innhold	Ref. til nr. på skjemaet	Lokalitet nr.
M101	Oversiktskart	3.2	1
M102	Detaljkart	3.2, 3.12	1
1	Datarapport miljøteknisk sedimentundersøkelse	3.10	1
2	Datarapport fra Grunnundersøkelse	3.11	1
3	Områderegulering Bukta industri- og kommunikasjonsområde	2.1	1
4	Tilbakemelding gravemelding	2.3	1
5	Situasjonsplan	2.5	1
6	Naboliste	2.4	1



Prosjekt no. 1350035565 Målestokk: 1:50 000

RAMBOLL

Ramboll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00


Alta Havn

Oversiktskart

Euref89 UTM 35N

Tegning nr.: Rev.
101 0

Dato 17.01.19	Utført VEUL	Kontrollert MLIU	Godkjent MLIU
------------------	----------------	---------------------	------------------



OPPDRAF		INNHOLD			
Kobbes gate 2 PB 9420 Torgarden N-7493 Trondheim https://no.ramboll.com		NAVN: Alta havn NR: 1350035565	TEGNING NR: M102		
OPPDRAFGIVER		BESKRIVELSE: Fyllingområde (beige markering) i Bukta ved Alta samt prøvestasjoner for sediment. Stasjonene er fargekodet med høyeste tilstandsklasse iht. Veileder 02:2018.			
REV	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ

Oppdragsgiver

Alta kommune

Dokumenttype


Datarapport med tilstandsvurdering

Dato

2020-03-19

ALTA HAVN

DATARAPPORT MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE



ALTA HAVN

DATARAPPORT MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Oppdragsnr: 1350035565
Oppdragsnavn: Alta havn, utfylling i sjø
Dokument nr.: M-001
Filnavn: M-Rap-001 1350035565 - Datarapport Sedimentundersøkelse Alta Havn.Docx

Revisjon	000	
Dato	2020-03-19	
Utarbeidet av	Martin Liungman	
Kontrollert av	Hanne Vidgren	
Godkjent av	Edvard Einarsen	
Beskrivelse	Datarapport miljøteknisk sedimentundersøkelse	

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder

Oppsummering:

Rambøll har gjennomført miljøtekniske undersøkelser i sedimenter i forbindelse med planlagt utfylling i Bukta ved Alta, Alta kommune.

Det ble påvist kjemisk forurensning over nedre grenseverdien for tilstandsklasse III i 5 av 6 sedimentstasjoner. TBT ble påvist i effektbaserte tilstandsklasse V «Svært dårlig» de 5 stasjonene. I to av stasjonene ble det påvist TBT også i forvaltningsmessige tilstandsklasse V. Forhøyede nivåer av PAH ble påvist i tre av stasjonene med konsentrasjoner av flere forskjellige forbindelser i tilstandsklasse IV «Dårlig». Samme tre stasjoner viste konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III «Moderat» for PCB7. Alle tungmetaller ble påvist i tilstandsklasse II «God» eller lavere, unntatt bly som ble påvist i tilstandsklasse III i en stasjon.

Før utfylling i sjø kan igangsettes må det utarbeides en søknad om tillatelse, som skal behandles av forurensningsmyndighet, her Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Rambøll
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
PB 9420 Torgarden

T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING	5
1.1	Bakgrunn	5
1.2	Områdebeskrivelse og historikk	6
1.3	Myndighetskrav	7
1.4	Målsetning med undersøkelsen	7
1.5	Ansvarsforhold	7
2.	METODE	8
2.1	Feltarbeid	8
2.2	Kjemiske og fysiske analyser	8
2.3	Usikkerhet	9
3.	RESULTATER MED VURDERING	10
3.1	Feltregistreringer	10
3.2	Analyseresultater	10
3.3	Kjemiske analyser iht. veilederen M-409/2015	12
3.4	Øvrige kjemiske og fysiske analyser	13
3.5	Videre arbeid	13
4.	REFERANSER	13

VEDLEGG

Vedlegg 1 – Feltnotater

Vedlegg 2 – Analyserapport fra Eurofins

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Alta kommune har planer om å utvide eksisterende kai i Bukta, også kalt «Marinekaia». Grunnet økt aktivitet i Alta havn er intensjonen å tilrettelegge slik at cruiseskip med lengde inntil 340 meter kan ha anløp ved denne kaia. Et slikt cruiseanløp betinger at området må opparbeides og tilrettelegges slik at det oppnås gode løsninger mht. passasjerlogistikk og trafikk. For å ivareta dette må det gjennomføres utfylling i sjø for å lage nye næringsarealer og for å stabilisere bunn.

Rambøll avdeling Miljø & Helse har blitt engasjert for å ta sedimentprøver og avklare forurensningssituasjonen i området før et eventuelt utfyllingstiltak igangsettes.

I Rambøll har vi fokus på bærekraft og vurderer våre prosjekter opp mot FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette prosjektet berører FNs Mål -14 «Liv under vann» - som ønsker å «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.»

Tiltaksområdet er lokalisert ved Alta indre havn i Alta kommune, Finnmark (Figur 1).



Figur 1. Tiltaksområdet i Alta havn, der det planlegges utviding av kai, er markert med rød ellipse. Kilde: norgeskart.no, 2020.

1.2 Områdebeskrivelse og historikk


Området er plassert i Altafjorden, Alta kommune og er en bukt med havnevirksomhet, tettbebyggelse og flyplass. Planlagte tiltak i sjø vil foregå i vannforekomsten «Bukta og utløpet til Altaelva» (vannforekomst id: 0420030600-5-C). Ifølge Vann-Nett er forekomsten klassifisert som «Ferskvannspåvirket beskyttet fjord». Økologisk tilstand er klassifisert som «God» mens kjemisk tilstand er klassifisert som «Dårlig», grunnet forekomst av PAH og TBT i bunnsedimentene.

På tiltaksområdet ligger det per i dag en kai ut i bukta. Kaien ble anlagt før 2001 ifølge flyfoto fra norgebilder.no. Rett ved siden av tiltaksområdet er det registrert forurensset grunn på land og ut i bukta (Figur 3). Ifølge Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase er tidligere påvist forurensing i lokalitetsnavnet «Bukta Tankanlegg» fjernet ved tiltak 2006-2007 og 2015. Selv om det er fortsatt påvist forurensning av bly, er påvirkningsgraden definert som «Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk». Ifølge Miljødirektoratets database Miljøstatus er det registrert to avløpsanlegg i nærområdet med utsipp til vannforekomsten. Avløpsledningenes utløp er plassert ca. 1 respektive 1,2 km nord/nordøst for tiltaksområdet (Figur 3). Det er mulig at avløpsvann kan ha spredt seg fra anleggene til utfyllingsområdet. Avløpsvann kan være en kilde til PAH-forurensning og metaller.

Totalt tiltaksareal på sjøbunnen er foreløpig beregnet til 17 000 m² inkludert fyllingsfot (Figur 2).



Figur 2. Planlagte områder for fylling Bukta (beige markering). Kilde: norgeskart.no og Rambøll.



Figur 3. Ca. tiltaksområde er vist i rød sirkel. Avløp er markert med kryss og linjer, forurensset grunn med gulmarkert område. Kilde: Miljødirektoratets Miljøstatus.

1.3 Myndighetskrav

I henhold til kapittel 22, mudring og dumping i sjø og vassdrag, i forskrift om begrensning av forurensning (*forurensningsforskriften*) (Klima- og Miljødepartementet, 1.7.2007) skal Fylkesmannen eller Miljødirektoratet gi tillatelse til mudring og utfylling før arbeidene kan igangsettes.

Miljødirektoratets veileder M-409/2015 *Risikovurdering av forurensed sediment*, setter krav til prøvetaking fra minst tre sedimentstasjoner når tiltaksarealet er mindre enn 30 000 m² (M-409, Miljødirektoratet, 2015).

Utfylling i et område med areal på 17 000 m² defineres som et mellomstort tiltak (> 1 000 m² og < 30 000 m²) i henhold til Miljødirektoratets veileder M-350/2015 *Håndtering av sedimenter* (M-350, Miljødirektoratet, 2015). Fyllingens fotavtrykk/utstrekning på fyllingsfot blir ikke større enn 30 000 m² og utfyllingsområdet anses derfor som tilstrekkelig kartlagt med kun tre sedimentstasjoner. For å få bedre grunnlag fra et havneområde med flere potensielle kilder til forurensning er det likevel tatt prøver fra 6 stasjoner innen- og utenfor planlagt tiltaksområde.

1.4 Målsetning med undersøkelsen

Hensikten med de miljøtekniske undersøkelsene er å kartlegge miljøtilstanden i sedimentene der det er planlagt utfylling i Buktaviken, i henhold til gjeldende lovverk og veiledere.

1.5 Ansvarsforhold

Rambøll har utført de miljøtekniske sedimentundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Den foreliggende rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på området er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvetakingsstasjoner og fysiske og kjemiske analyser av sedimentprøvene. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved framtidige tiltak avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

2. METODE

Rambøll har gjennomført en miljøteknisk sedimentprøvetaking i Bukta ved Alta, der det planlegges utfylling i sjø. Det er utført en Trinn 1 «Risikovurdering av forurenset sediment» i henhold til kravene i veileder M-350, M-409/2015 og M-608/2016 (M-350, Miljødirektoratet 2018; M-409, Miljødirektoratet 2015; M-608; Miljødirektoratet 2016).

2.1 Feltarbeid

Sedimentprøvetaking fra 6 stasjoner i Bukta ble utført av miljørådgiver Vegard Ulvang fra Rambøll den 4. desember 2019. Sedimentprøvene ble tatt ut med 250 m² van Veen grabb fra båt og kai. For hver stasjon er det laget en blandprøve, sammenstilt av fire parallelle enkeltprøver tatt i tilfeldige posisjoner innenfor arealet til stasjonen. Blandprøvene fra hver stasjon består av overflatesediment fra 0-10 cm dersom mulig. I tiltaksområdet er bunnsubstratet meget grovkornet med sand og grus, og der det ikke var mulig å penetrere 10 cm er det tatt prøver fra 0-størst mulig dybde. Sedimentprøvene ble pakket i rilsanposer, stripset, holdt kjølig og sendt til analyse-laboratoriet Eurofins Norge AS. Plassering av stasjonene ble registrert med håndholdt GPS, og koordinatene og sedimentdybde er gjengitt i Tabell 1.

Tabell 1. Koordinater (WGS 84, UTM-sone 35N) og sjiktdybde for sedimentprøvene i Bukta ved Alta.

Stasjon	UTM35N		Dybde cm
	N	Ø	
S2	358928	7767877	0-4
S3	358941	7767942	0-4
S5	358890	7767786	0-4
S6	358975	7767880	0-8
S7	358984	7767926	0-8
S8	359022	7767893	0-8

2.2 Kjemiske og fysikalske analyser

Seks prøver ble sendt til det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norge AS for analyse av kjemiske og fysiske parametere. Det ble analysert for minimumslisten av parametere som skal testes på prøver for å kunne karakterisere sedimentet, i henhold til Veileder M-409/2015:

- Arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink
- Ikke-klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelser og sum PAH₁₆
- Klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelser og sum PCB₇
- Totalt organisk karbon (TOC), tributyltinn (TBT)
- Vanninnhold, innhold av silt/leire (< 63 µm), innhold av leire (< 2 µm)

Resultatene fra de kjemiske analysene er sammenstilt med grenseverdiene gitt i klassifiserings-systemet for vann, sediment og biota i henhold til veileder M-608/2016. Konsentrasjoner i tilstandsgrader I-II, bakgrunnsnivå - god, gir ingen påviste toksiske effekter og regnes som tilfredsstillende for sjøbunn.

Tilstandsklasser iht Miljødirektorats veileder M-608 *Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota*

Tilstandsklasse	I Bakgrunn	II God	III Moderat	IV Dårlig	V Svært dårlig
Forklaring	Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effekter	Kroniske effekter ved langtidseksposering	Akkutt toksiske effekter ved korttidseksposering	Omfattende toksiske effekter


Siden det er potensiell forurensing av olje i området ble det også analysert for olje (THC, alifater og aromater). Disse forbindelser savner grenseverdier i veileder M-608, og har derfor vurdert i henhold til forurensningsforskriften og normverdier for forurenset grunn (Forurensningsforskriften, Vedlegg 1).

2.3 Usikkerhet

Det er usikkerheter forbundet med vurderinger av miljørisiko og grenseverdier fastsatt i regelverket. Applikasjonsfaktorer, fordelingskoeffisienter mellom sediment-vann og vann-organismer, samt størrelser i beregningsverktøyet tilhørende veilederen er satt konservativt slik at sedimenteres miljørisiko kan være overestimert.

Vurderinger av risiko forbundet med TBT kan være problematisk ettersom disse forbindelsene er svært giftige for enkelte vannlevende organismer og dermed har lave effektbaserte klassegrenser; grensen mellom tilstandsklasse II og III er satt så lavt som 0,002 µg/kg TS. De lave grensene ligger langt under deteksjongsgrensen for kjemiske analyser, og fører derfor til hyppige overskridelser. Samtidig er store deler av Norges kyst påvirket av TBT, og konsentrasjoner er nesten alltid over effektbaserte tilstandsklasse II. Derfor foreligger det forvaltningsgrenser som er satt betydelig høyere, med en grenseverdi på 0,035 mg/kg TS, som ifølge Veileder M-409 fortsatt skal benyttes i risikovurderingen. Begge grenseverdiene er benyttet ved presentasjon av analyseresultater og i vurderingen.

Toksisitetstester kan avdekke mulige gifteffekter av kjemiske forbindelser som ikke inngår i det oppsatte analyseprogrammet eller samvirkende effekter av flere ulike stoffer. Toksisitetstester ble ikke gjennomført i den nåværende undersøkelsen.




3. RESULTATER MED VURDERING

3.1 Feltregistreringer

Ved prøvetakingen ble det notert mye grovt bunnsubstrat (steiner med diameter > 5 cm) og svært lite finstoff i tiltaksområdet. Prøvene ble derfor tatt der det var mest mulig finsedimenter: 3 prøver direkte fra kaiene og 3 prøver ca. 50-100 m lenger ut i bukta (Figur 4). Ved stasjonene S6, S7 og S8 ble det notert finere sedimenter. Ved stasjon S3 ble det notert en sterk oljelukt fra sedimentet, mens øvrige stasjoner hadde sedimenter uten lukt. Fargen på sedimentet var gråbrun ved de strandnære stasjonene, og svartbrun lengre ut i sjøen. Bilder og feltnotater fra prøvetakingen er presentert i vedlegg 1.

3.2 Analyseresultater

Analyseresultater for kjemiske analyser av sedimentprøvene er sammenstilt med Miljødirektoralets veileder M-608 og er oppgitt i Tabell 2. Tabellen viser også kornfordeling og totalt innhold av organisk karbon i prøvetatte sedimenter. Tabell 3 viser analyseresultatene ift. eventuell oljeforeurensning. Kopi av fullstendig analyserapport med metoder og usikkerhet finnes i Vedlegg 2. Figur 4 viser situasjonsplan over sedimentstasjonene og er fargekodet etter høyeste forurensningsgrad påvist i hver enkelt prøve.



Figur 4. Betegnelse og posisjoner for sedimentprøver, markert med høyeste tilstandsklasse (forvaltningsmessig for TBT). Kilde: norgeskart.no, modifisert.

Tabell 2. Analyseresultater for sedimentprøver fra planert utfyllingsområde ved Alta havn sammenstilt med tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder M-608.

Parameter	Enhet	S2	S3	S5	S6	S7	S8
Ca vanndyp	m	7	8	4	21	22	27
Arsen	mg/kg TS	1,9	5,1	4,4	3,1	3,5	3,4
Bly	mg/kg TS	4,6	870	15	5,2	7,1	8,2
Kadmium	mg/kg TS	0,014	0,062	0,12	0,020	0,017	0,028
Kobber	mg/kg TS	14	20	23	13	12	21
Krom	mg/kg TS	8,0	16	22	23	22	38
Kvikksølv	mg/kg TS	0,004	0,021	0,22	0,044	0,027	0,065
Nikkel	mg/kg TS	6,3	8,0	8,8	11	11	19
Sink	mg/kg TS	30	74	54	19	18	28
Naftalen	mg/kg TS	< 0,010	0,013	0,013	0,022	< 0,010	< 0,010
Acenaftylen	mg/kg TS	< 0,010	0,032	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Acenaften	mg/kg TS	< 0,010	0,40	0,030	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Fluoren	mg/kg TS	< 0,010	0,17	0,042	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Fenantron	mg/kg TS	< 0,010	0,18	0,21	0,052	0,020	0,018
Antracen	mg/kg TS	< 0,010	0,082	0,20	0,038	< 0,010	< 0,010
Fluoranten	mg/kg TS	0,017	0,17	0,44	0,083	0,038	0,036
Pyren	mg/kg TS	0,018	0,30	0,41	0,069	0,034	0,033
Benzo[a]antracen	mg/kg TS	< 0,010	0,12	0,24	0,037	0,018	0,016
Krysen	mg/kg TS	< 0,010	0,065	0,29	0,036	0,016	0,017
Benzo[b]fluoranten	mg/kg TS	0,012	0,17	0,30	0,049	0,026	0,027
Benzo[k]fluoranten	mg/kg TS	< 0,010	0,053	0,12	0,022	0,011	0,011
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	< 0,010	0,099	0,21	0,037	0,018	0,017
Indeno[123cd]pyren	mg/kg TS	< 0,010	0,045	0,11	0,030	0,017	0,019
Dibenzo[ah]antracen	mg/kg TS	< 0,010	0,012	0,031	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Benzo[ghi]perrlen	mg/kg TS	< 0,010	0,047	0,11	0,029	0,017	0,021
PAH16	mg/kg TS	0,047	2,0	2,8	0,50	0,22	0,22
PCB7	mg/kg TS	ip	0,0070	0,0099	0,0078	ip	0,0017
TBT Effektbasert	mg/kg TS	<0,0025	0,1600	0,6500	0,0110	0,0210	0,0098
TBT forvaltningsmessig	mg/kg TS	<0,0025	0,1600	0,6500	0,0110	0,0210	0,0098
TOC	% TS	0,27	1,66	1,41	0,53	0,61	0,58
Vanninnhold	% w/w	14,1	15,3	22,9	24,2	20,4	34,0
Kornstørrelse (< 63 µm)	% TS	9,4	36,8	15,1	39,3	21,0	53,6
Kornstørrelse (< 2 µm)	% TS	<1,0	2,3	1,0	2,1	1,2	2,6

ip = ikke påvist

Tilstandsklasser iht Miljødirektoratets veileder M-608 Klassifisering av miljøtilstand i vann, sediment og biota						
Tilstandsklasse	I	II	III	IV	V	
Beskrivelse	Bakgrunn	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig	Under labens deteksjonsgrense

**Tabell 3. Resultater fra utvidete analyser av sedimentprøver fra planert utfyllingsområde ved Alta havn.
Normverdier fra Forurensningsforskriften, Forurenset grunn og sedimenter**

Parameter	Enhet	S2	S3	S5	S6	S7	S8	Normverdi
Ca vanndyp	m	7	8	4	21	22	27	
THC >C5-C8	mg/kg TS	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
THC >C8-C10	mg/kg TS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	19	<5,0	
THC >C10-C12	mg/kg TS	<5,0	<5,0	8,6	<5,0	9,8	<5,0	
THC >C12-C16	mg/kg TS	<5,0	76	92	<5,0	40	<5,0	
THC >C16-C35	mg/kg TS	67	290	1500	53	1200	72	
Sum THC (>C5-C35)	mg/kg TS	67	370	1600	53	1300	72	
Alifater C5-C6	mg/kg TS	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	7
Alifater >C6-C8	mg/kg TS	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	< 7,0	7
Alifater >C8-C10	mg/kg TS	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	10
Alifater >C10-C12	mg/kg TS	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	50
Alifater >C12-C16	mg/kg TS	< 5,0	31	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS	11	46	25	< 10	< 10	< 10	
Alifater >C12-C35	mg/kg TS	11	77	25	ip	ip	ip	100

ip = ikke påvist

3.3 Kjemiske analyser iht. veilederen M-409/2015

Det ble påvist kjemisk forurensning tilsvarende klasse III-V ved alle stasjoner unntatt S2, se Tabell 2.

Tungmetaller: Innholdet av tungmetaller var lavt ved samtlige stasjoner (tilstandsklasse I-II) unntatt S3, der konsentrasjonen av bly førte til moderat tilstandsklasse. Kilden til bly er ikke undersøkt.

PAH-forbindelser: Spesielt på stasjon S5, men også på stasjon S3, ble det påvist flere PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV «Dårlig», mens kun antraceen var i tilstandsklasse IV ved stasjon S6. Ved øvrige stasjoner ble det påvist PAH-forbindelser i tilstandsklasse I (tilsvarende bakgrunnsverdier) og II «God», samt under deteksjonsgrensene.

PCB-forbindelser: PCB7 ble påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III «Moderat» på stasjonene S3, S5 og S6. Ved stasjon S8 ble det påvist PCB7 i tilstandsklasse II, mens PCB-forbindelser ble ikke påvist i det hele tatt ved øvrige stasjoner.

TBT-forbindelser: TBT ble påvist i tilstandsklasse V med hensyn på toksisk effekt ved alle stasjonene, unntatt S2. I henhold til forvaltningsmessige grenseverdier for TBT havnet S3 og S5 i tilstandsklasse V «svært dårlig», S7 i klasse IV «dårlig» og S6/S8 i klasse III «moderat». Ved stasjon S2 ble det ikke påvist TBT.

TBT og PAH-forbindelser har tidligere vært en godkjent komponent i bunnstoff til båter og har stor toksisk effekt på akvatisk økosystem. TBT er ikke lenger lov i bruk, og det er planlagt og gjennomført flere tiltak i Norge for å redusere nivåene i det marine miljøet. I tiltaksområdet i Bukta stammer sannsynligvis disse forbindelsene fra båthavn og annen båtrelatert aktivitet fra flere kaianlegg i området.

Påvist PCB-forurensning kan ha flere opphavskilder. Blant annet finner man PCB i gammel betong, der PCB kan lekke ut av betongen over tid. Dersom det er brukt betongrester i tidligere fyl-

lingsområder ved Bukta, kan dette være en mulig kilde. PCB var også en bestanddel av klorkaut-sjukmalings til skip, og finnes i gamle lysarmatur og isolerglassvinduer (Naturvernforbundet, 2004). Den forhøyede PCB-konsentrasjonen kan derfor stamme fra flere forskjellige kilder.

3.4 Øvrige kjemiske og fysiske analyser

Olje

Det ble påvist oljeforbindelser spesielt ved stasjonene S3 og S5 (Tabell 3). I prøven fra stasjon S7 ble det påvist relativt høye nivåer av THC, men ikke noe alifater. Ikke noen av alifatene måltes i konsentrasjoner over normverdiene i forurensningsforskriften, men de forskjellige nivåene mellom stasjonene indikerer en lokal kilde til oljeforbindelser. Forekomst av alifater viser ofte på forurensning av mineralske petroleumsprodukter som f.eks. drivstoff.

Kornfordeling og totalt organisk karbon

Finpartikulært og organisk materiale har normalt de høyeste konsentrasjoner av helse- og miljøskadelige stoffer på grunn av stor overflate i forhold til volum, og sterke bindinger mellom stofrene og partikler. I denne undersøkelsen ble det påvist relativt lavt TOC-innhold ved samtlige stasjoner, mellom 0,27 – 1,66 % (Tabell 2). Leirinnholdet var lavt ved alle stasjoner, og innholdet av silt og leire var lavest ved stasjon S2 (9,4 %). I strandnære områder er slike verdier forventet, siden båtpropellerer og vannstandsendringer (flo/fjære) fører til større strømninger og dermed avsetninger av grovere sediment, dvs. sediment med lavt leire- og TOC-innhold. Lavt innhold av finpartikulært materiale er sannsynligvis grunn til at miljøgifter ikke ble påvist i prøven fra S2.

3.5 Videre arbeid

Før utfylling i sjø kan igangsettes må det utarbeides en søknad om tillatelse til utfylling, som skal behandles av forurensningsmyndighet, her Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Denne rapporten skal vedlegges søknaden. Eventuelle vilkår Fylkesmannen stiller i tillatelsen skal overholdes.

4. REFERANSER

Lovdata.no 2020. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Del 1. Forurenset grunn og sedimenter, Vedlegg 1 - Normverdier.

Miljødirektoratet (2015). Veileder M-350, Håndtering av sedimenter. 103 s.

Miljødirektoratet (2015). Veileder M-409, Risikovurdering av forurenset sediment. 106 s.

Miljødirektoratet (2016). Veileder M-608, Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. 24 s.

Direktoratsgruppen vanndirektivet (2018). Veileder 02:2018, Klassifisering av miljøtilstand i vann. 222 s.

Miljøstatus (2017). TBT og andre organiske tinnforbindelser. URL: <http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/tbt/#heading1>

Naturvernforbundet (2004). Historien om giftjakt i Norge: PCB-kilder overalt. URL: <https://naturvernforbundet.no/nyheter/historien-om-giftjakt-i-norge-pcb-kilder-overalt-article5889-796.html>

**VEDLEGG 1
FELTNOTATER**

Stasjon S2

Grove masser med noe finstoff. Mye grus, stein og skjell. Finstoff var grå i farge. Ingen merkverdig lukt. Mest sannsynlig grove masser pga. propelloppvirveling.



Stasjon S3

Grove masser med noe finstoff. En del grus, stein og skjell. Finstoff var grå i farge. Sterk lukt av olje. Mest sannsynlig grove masser pga. propelloppvirveling.




Stasjon S5

Grove masser med noe finstoff. En del grus, stein og skjell. Finstoff var generelt brun i farge men hadde et sjikt med svart finstoff i noen grabb.



Stasjon S6

Brun fint sediment i overflaten?, deretter fint svart sediment, ingen lukt.



Stasjon S7

Brun fint sediment i overflaten, deretter fint svart sediment, ingen lukt.



Stasjon S8

Brun fint sediment i overflaten, deretter fint svart sediment, ingen lukt.



**VEDLEGG 2
ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS**

AR-20-MM-001365-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
7042 TRONDHEIM
Attn: Veronica Rohde Krossa

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180142	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S2	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	1.9	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	4.6	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.014	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	14	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	8.0	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.004	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	6.3	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	30	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 52	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd				EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervall. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Fluoren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.017 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.018 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.012 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	0.047 mg/kg TS		ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	<2.5 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	<2.5 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	9.4 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Kornstørrelse <2 µm	<1.0 % TS	1	Internal Method 6
a) Kornstørrelse <63 µm	9.4 %	0.1	Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	2710 mg/kg TS	1000 24%	NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	85.9 %	0.1 5%	EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT			
a)* Injeksjon	blank value/Imported		GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021
b) THC >C8-C35			
b) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	67 mg/kg TS	20 30%	ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35			
b) Sum THC (>C5-C35)	67 mg/kg TS	40 30%	Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	11 mg/kg TS	10 30%	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater >C12-C35	11 mg/kg TS	8	Kalkulering	
b) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011	
b) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
b) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
b) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b)* Alifater Oljetype				
b)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering	
b)* Oljetype > C10	Ospec.		Kalkulering	
b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater C5-C35	11 mg/kg TS	20	Kalkulering	
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35				
b) SUM THC (>C12-C35)	67 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	<2.0 µg Sn/kg tv	2	XP T 90-250	
a)* Monobutyltinn kation	6.3 µg Sn/kg tv	2	35%	XP T 90-250
a)* Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	<2.0 µg Sn/kg TS	2	XP T 90-250	

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne
 a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,
 b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-20-MM-001366-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
7042 TRONDHEIM
Attn: Veronica Rohde Krossa

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180143	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S3	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	5.1	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	870	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.062	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	20	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	16	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.021	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	8.0	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	74	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	0.0019	mg/kg TS	0.0005	30%	EN 16167
b) PCB 52	0.00095	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 101	0.00054	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 118	0.0013	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 153	0.00081	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 138	0.00081	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 180	0.00065	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.0070	mg/kg TS		25%	EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	0.013	mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	0.032	mg/kg TS	0.01	40%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	0.40	mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

b) Fluoren	0.17 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	0.18 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	0.082 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.17 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.30 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	0.12 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	0.065 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.17 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	0.053 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	0.099 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.045 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.012 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	0.047 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	2.0 mg/kg TS			ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	160 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	99 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	35 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Kornstørrelse <2 µm	2.3 % TS	1		Internal Method 6
a) Kornstørrelse <63 µm	36.8 %	0.1		Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	16600 mg/kg TS	1000	20%	NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	84.7 %	0.1	5%	EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT				
a)* Injeksjon	blank value/Imported			GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5		EPA 5021
b) THC >C8-C35				
b) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5		ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	<5.0 mg/kg TS	5		ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	76 mg/kg TS	5	30%	ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	290 mg/kg TS	20	30%	ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35				
b) Sum THC (>C5-C35)	370 mg/kg TS	40	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7		LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7		LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3		SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5		SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	46 mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	31 mg/kg TS	5	30%	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater >C12-C35	77 mg/kg TS	8	Kalkulering	
b) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011	
b) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
b) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
b) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b)* Alifater Oljetype				
b)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering	
b)* Oljetype > C10	Ospec.		Kalkulering	
b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater C5-C35	77 mg/kg TS	20	Kalkulering	
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35				
b) SUM THC (>C12-C35)	370 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	51 µg Sn/kg tv	2	30%	XP T 90-250
a)* Monobutyltinn kation	24 µg Sn/kg tv	2	35%	XP T 90-250
a)* Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	65 µg Sn/kg TS	2	35%	XP T 90-250

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne
 a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,
 b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-20-MM-001367-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
7042 TRONDHEIM
Attn: Veronica Rohde Krossa

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180144	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S5	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	4.4	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	15	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.12	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	23	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	22	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.22	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	8.8	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	54	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 52	0.0015	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 101	0.0016	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 118	0.0021	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 153	0.0016	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 138	0.0021	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 180	0.0010	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.0099	mg/kg TS		25%	EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	0.013	mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	0.030	mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

b) Fluoren	0.042 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	0.21 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	0.20 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.44 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.41 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	0.24 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	0.29 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.30 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	0.12 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	0.21 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.11 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.031 mg/kg TS	0.01	30%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	0.11 mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	2.8 mg/kg TS			ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	650 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	90 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	16 µg/kg tv	4		XP T 90-250
a) Kornstørrelse <2 µm	1.0 % TS	1		Internal Method 6
a) Kornstørrelse <63 µm	15.1 %	0.1		Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	14100 mg/kg TS	1000	20%	NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	77.1 %	0.1	5%	EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT				
a)* Injeksjon	blank value/Imported			GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5		EPA 5021
b) THC >C8-C35				
b) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5		ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	8.6 mg/kg TS	5	30%	ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	92 mg/kg TS	5	30%	ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	1500 mg/kg TS	20	30%	ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35				
b) Sum THC (>C5-C35)	1600 mg/kg TS	40	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7		LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7		LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3		SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5		SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	25 mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5		SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater >C12-C35	25 mg/kg TS	8	Kalkulering	
b) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011	
b) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
b) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
b) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
b)* Alifater Oljetype				
b)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering	
b)* Oljetype > C10	Ospec.		Kalkulering	
b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
b) Alifater C5-C35	25 mg/kg TS	20	Kalkulering	
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35				
b) SUM THC (>C12-C35)	1600 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	46 µg Sn/kg tv	2	30%	XP T 90-250
a)* Monobutyltinn kation	11 µg Sn/kg tv	2	35%	XP T 90-250
a)* Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	270 µg Sn/kg TS	2	35%	XP T 90-250

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne
 a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,
 b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-20-MM-001368-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
7042 TRONDHEIM
Attn: Veronica Rohde Krossa

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180145	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S6	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	3.1	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	5.2	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.020	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	13	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	23	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.044	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	11	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	19	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	0.0015	mg/kg TS	0.0005	30%	EN 16167
b) PCB 52	0.0020	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 101	0.0013	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 118	0.0019	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 153	0.00053	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 138	0.00061	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.0078	mg/kg TS		25%	EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	0.022	mg/kg TS	0.01	25%	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Fluoren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	0.052 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	0.038 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.083 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.069 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	0.037 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	0.036 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.049 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	0.022 mg/kg TS	0.01	30% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	0.037 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.030 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	0.029 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	0.50 mg/kg TS		ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	11 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	8.1 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	5.1 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Kornstørrelse <2 µm	2.1 % TS	1	Internal Method 6
a) Kornstørrelse < 63 µm	39.3 %	0.1	Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	5300 mg/kg TS	1000	21% NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	75.8 %	0.1	5% EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT			
a)* Injeksjon	blank value/Imported		GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021
b) THC >C8-C35			
b) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	53 mg/kg TS	20	30% ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35			
b) Sum THC (>C5-C35)	53 mg/kg TS	40	30% Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35**

b) Alifater >C12-C35	nd	Kalkulering
b) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4 SPI 2011
b) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9 SPI 2011
b) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1 TK 535 N 012
b) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012
b) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012

b)* Alifater Oljetype

b)* Oljetype < C10	Utgår	Kalkulering
b)* Oljetype > C10	Utgår	Kalkulering

b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35

b) Alifater C5-C35	nd	Kalkulering
--------------------	----	-------------

b) Sum THC C5-C35 og C12-C35

b) SUM THC (>C12-C35)	53 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	4.1 µg Sn/kg tv	2	31%	XP T 90-250
a)* Monobutyltinn kation	3.5 µg Sn/kg tv	2	35%	XP T 90-250
a)* Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	4.7 µg Sn/kg TS	2	35%	XP T 90-250

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne

a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,

b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping

b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-20-MM-001370-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
7042 TRONDHEIM
Attn: Veronica Rohde Krossa

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180146	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S7	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	3.5	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	7.1	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.017	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	12	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	22	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.027	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	11	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	18	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 52	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd				EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervall. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

b) Fluoren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	0.020 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.038 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.034 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	0.018 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	0.016 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.026 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	0.011 mg/kg TS	0.01	30% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	0.018 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.017 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	0.017 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	0.22 mg/kg TS		ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	21 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	8.0 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	5.6 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Kornstørrelse <2 µm	1.2 % TS	1	Internal Method 6
a) Kornstørrelse < 63 µm	21.0 %	0.1	Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	6080 mg/kg TS	1000	20% NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	79.6 %	0.1	5% EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT			
a)* Injeksjon	blank value/Imported		GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021
b) THC >C8-C35			
b) THC >C8-C10	19 mg/kg TS	5	30% ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	9.8 mg/kg TS	5	30% ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	40 mg/kg TS	5	30% ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	1200 mg/kg TS	20	30% ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35			
b) Sum THC (>C5-C35)	1300 mg/kg TS	40	30% Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35**

b) Alifater >C12-C35	nd	Kalkulering
b) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4 SPI 2011
b) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9 SPI 2011
b) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1 TK 535 N 012
b) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012
b) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012

b)* Alifater Oljetype

b)* Oljetype < C10	Utgår	Kalkulering
b)* Oljetype > C10	Utgår	Kalkulering

b) Sum alifater C5-C35 og C12-C35

b) Alifater C5-C35	nd	Kalkulering
--------------------	----	-------------

b) Sum THC C5-C35 og C12-C35

b) SUM THC (>C12-C35)	1200 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	4.1 µg Sn/kg tv	2	31%	XP T 90-250
a)* Monobutyltinn kation	3.8 µg Sn/kg tv	2	35%	XP T 90-250
a)* Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	8.5 µg Sn/kg TS	2	35%	XP T 90-250

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne

a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,

b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping

b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-20-MM-001372-01
EUNOMO-00248182

Prøvemottak: 18.12.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 18.12.2019-08.01.2020

Referanse: Alta havn, sedimentprøver
- 04.12.2019

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-12180147	Prøvetakningsdato:	04.12.2019		
Prøvetype:	Sedimenter	Prøvetaker:	VEUL		
Prøvemerking:	S8	Analysestartdato:	18.12.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
b) Arsen (As) Premium LOQ					
b) Arsen (As)	3.4	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Bly (Pb) Premium LOQ					
b) Bly (Pb)	8.2	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kadmium (Cd) Premium LOQ					
b) Kadmium (Cd)	0.028	mg/kg TS	0.01	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kobber (Cu)					
b) Kobber (Cu)	21	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Krom (Cr)					
b) Krom (Cr)	38	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ					
b) Kvikksølv (Hg)	0.065	mg/kg TS	0.001	20%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Nikkel (Ni)					
b) Nikkel (Ni)	19	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) Sink (Zn)					
b) Sink (Zn)	28	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
b) PCB(7) Premium LOQ					
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 52	0.00063	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 118	0.00052	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) PCB 138	0.00052	mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005		EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.0017	mg/kg TS		25%	EN 16167
b) PAH(16) Premium LOQ					
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Acenafaten	< 0.010	mg/kg TS	0.01		ISO 18287, mod.: 2006-05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervall. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b) Fluoren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fenantren	0.018 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Fluoranten	0.036 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Pyren	0.033 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]antracen	0.016 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Krysen/Trifenylen	0.017 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[b]fluoranten	0.027 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[k]fluoranten	0.011 mg/kg TS	0.01	30% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[a]pyren	0.017 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.019 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Benzo[ghi]perylen	0.021 mg/kg TS	0.01	25% ISO 18287, mod.: 2006-05
b) Sum PAH(16) EPA	0.22 mg/kg TS		ISO 18287, mod.: 2006-05
a) Tributyltinn (TBT)	9.8 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Dibutyltinn (DBT)	<2.5 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Monobutyltinn (MBT)	<2.5 µg/kg tv	4	XP T 90-250
a) Kornstørrelse < 2 µm	2.6 % TS	1	Internal Method 6
a) Kornstørrelse < 63 µm	53.6 %	0.1	Internal Method 6
a) Totalt organisk karbon (TOC)	5770 mg/kg TS	1000	21% NF EN 15936 - Method B
b) Tørrstoff	66.0 %	0.1	5% EN 12880 (S2a): 2001-02
a)* Preptest - TBT,DBT,MBT			
a)* Injeksjon	blank value/Imported		GC-MS/MS
b) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021
b) THC >C8-C35			
b) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C10-C12	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C12-C16	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod
b) THC >C16-C35	72 mg/kg TS	20	30% ISO 16703 mod
b) Sum THC C5-C35 og C12-C35			
b) Sum THC (>C5-C35)	72 mg/kg TS	40	30% Internal Method Calculated from analyzed value
b) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	LidMiljö.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



b)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35	nd	Kalkulering
b)	Alifater >C12-C35	< 4.0 mg/kg TS	4 SPI 2011
b)	Aromater >C8-C10	< 0.90 mg/kg TS	0.9 SPI 2011
b)	Aromater >C10-C16	< 0.50 mg/kg TS	1 TK 535 N 012
b)	Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012
b)	Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012
b)	Methylpyrene/fluoranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5 TK 535 N 012
b)* Alifater Oljetype			
b)*	Oljetype < C10	Utgår	Kalkulering
b)*	Oljetype > C10	Utgår	Kalkulering
b)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35	nd	Kalkulering
b)	Sum THC C5-C35 og C12-C35	72 mg/kg TS	25 30% Internal Method Calculated from analyzed value
b)	SUM THC (>C12-C35)	<2.0 µg Sn/kg tv	2 XP T 90-250
a)*	Dibutyltinn-Sn (DBT-Sn)	<2.0 µg Sn/kg tv	2 XP T 90-250
a)*	Monobutyltinn kation	4.0 µg Sn/kg TS	2 35% XP T 90-250
a)*	Tributyltinn-Sn (TBT-Sn)	4.0 µg Sn/kg TS	2 35% XP T 90-250

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne
 a) Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), 5, rue d'Otterswiller, F-67700, Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488,
 b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagssg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 08.01.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet


<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

Alta kommune
Alta Havn
Oppdrag nr: 1350035565
Rapport nr. 1

Dato: 31.01.2020

Fylke Troms og Finnmark	Kommune Alta	Sted Bukta	UTM-sone: 35 03590 - 77679
Byggherre			
Oppdragsgiver Alta kommune			
Oppdrag formidlet av			
Oppdragsreferanse Kontrakt av 16.10.2019			
Antall sider 4	Tegn.nr 101-106	Bilag.nr. 1	Antall tillegg 2

Prosjekt-tittel

Alta Havn

Rapport-tittel

**Grunnundersøkelser
Datarapport**

Oppdrag nr: 1350035565	Rapport nr: 1	Rev:	Dato: 31.01.2020	Kontr: Ø. Dale
Oppdragsleder: Edvard Einarsen	Utarbeidet av: Navid Zamani			NZA
SAMMENDRAG				
Det er i forbindelse med planlegging av ny kai samt utfylling i sjø for å etablere et nytt område i Bukta i Alta kommune utført grunnundersøkelser av Rambøll. Utfylt område skal benyttes til parkeringsplass.				
Undersøkelsene er utført i januar 2020 og består av 7 totalsonderinger, 1 trykksondering og 1 prøveserie. Grunnundersøkelser er hovedsakelig utført for å kartlegge grunnforholdene i tiltaksområdet og danne grunnlag for beregning av stabilitet av fyllingen.				
Sonderingene viser generelt lagdelte masser ned til berg som antas å bestå hovedsakelig av sand, skjellsand og enkelte tynne leirlag.				
Dybde til berg er i borepunktene målt til 0,6 – 9,1 meter (kote -4,5 til -25,0).				

INNHOLD

1	INNLEDNING.....	3
1.1	Prosjekt	3
1.2	Innhold	3
2	UNDERSØKELSER	3
2.1	Feltundersøkelser	3
2.2	Oppmåling.....	3
2.3	Laboratorieundersøkelser	3
2.4	Resultater	3
2.5	Miljøforhold	4
3	GRUNNFORHOLD	4
3.1	Løsmasser	4
3.2	Berg	4

TEGNINGER

Tegn. nr.	Rev. nr.	Tittel	Målestokk
101		OVERSIKTSKART	1 : 50 000
102		SITUASJONSPLAN	1 : 2 000
103		BORERESULTATER, PKT. 1 – 4	1 : 200
104		BORERESULTATER, PKT. 5 – 7	1 : 200
105		TRYKKSONDERING(CPTU), PKT 2	1 : 200
106		BORPROFIL PKT. 2	1 : 100

BILAG

- 1 DOKUMENTASJON MÅLEKVALITET CPTU PKT 2

TILLEGG

- I MARKUNDERSØKELSER
- II LABORATORIEUNDERSØKELSER

1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Grunnet økt aktivitet har Alta Havn planer om å bygge ny kai i Bukta slik at store fartøy kan ligge inntil denne. Intensjonen er å bedre kapasiteten og tilrettelegge slik at cruiseskip med lengde inntil 340 meter kan ha anløp ved denne kaia. I tillegg planlegges utfylling i sjø mellom «Marinekaia» og «Bullkaia» for å etablere et nytt areal for parkering av buss, bil og generell håndtering av trafikk knyttet til overnevnte fartøy.

Grunnundersøkelser er hovedsakelig utført for å kartlegge grunnforholdene i tiltaksområdet og danne grunnlag for beregning av stabilitet av fyllingen.

Det er i tillegg boret 3 totalsonderinger langs den påtenkte kaia for å få en oversikt over spuntlengde.

1.2 Innhold

Rapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsen med felt- og laboratoriedata. Rapporten inneholder ingen geoteknisk vurdering.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

Det er i januar 2020 utført grunnundersøkelser i form av 7 totalsonderinger, 1 trykksondring og 1 prøveserie. Se situasjonsplan, tegning 102 for plassering av punktene.

2.2 Oppmåling

Borpunktene er satt ut med mål fra eksisterende kai. Koordinatene er innmålt i EUREF89 UTM35. Høydene er innmålt ut fra etablert vannbrett på eksisterende kai med utgangshøyde 2,0 meter, høydesystem NN 2000.

2.3 Laboratorieundersøkelser

Opptatte prøver er sendt til geoteknisk laboratorium for klassifisering og rutineundersøkelser mhp. vanninnhold og tyngdetetthet. Det er i tillegg målt skjærfasthet av leirhodige masser.

2.4 Resultater

Resultater fra utførte total- og trykksonderinger er presentert som enkeltboringer med en enkel jordartsoversikt i prøvepunktene på tegning 103 – 105.

Resultater fra utførte laboratorieundersøkelser er presentert i borprofil på tegning 106.

Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte undersøkelser i felt og laboratorium.

2.5 Miljøforhold

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme miljøaspekter som er relevante for det enkelte oppdrag. I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de utførte grunnundersøkelser.

- Utslipp

Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har påført omgivelsene skader.

- Forurensset grunn

Dette undersøkes videre av vår miljøavdeling og rapporteres separat.

- Kulturminner

Det er ikke kjente kulturminner i nærheten som er av betydning for boreoppdraget.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Løsmasser

Sonderingene viser generelt lagdelte masser ned til berg som antas å bestå hovedsakelig av sand, skjellsand og enkelte tynne leirlag. Dette bekreftes ved klassifiseringen av prøvene i punkt 2.

Laboratorieresultatene viser tyngdetetthet på ca. 16,5-20,4 KN/m³ på løsmassne.

Leira har udrenert skjærfasthet på ca. 7 Kpa og et vanninnhold som varierer fra ca. 57-65%. Da den opptatte prøven i leirlaget er forstyrret, vurderes den reelle udrenerte skjærfastheten å være noe høyre.

3.2 Berg

Området er generelt preget av mye berg i dagen. Dybde til berg er i borepunktene målt til 0,6 – 9,1 meter (kote -4,5 til -25,0). Det er boret 1,9 – 2,5 meter i berg for kontroll.

Tabell 1: Koordinater og dybde til berg for borpunkt.

Borpunkt	Nord	Øst	Kote Sjøbunn	Dybde til berg (m)	Kote berg
1	7767745	358887	-6,7	2,7	-9,4
2	7767802	358903	-8,0	6,1	-14,1
3	7767863	358914	-7,5	3,8	-11,3
4	7767823	358936	-15,9	9,1	-25,0
5	7767926	358956	-17,1	0,6	-17,7
6	7767996	358969	-14,2	0,7	-14,9
7	7767989	358913	-2,0	2,5	-4,5



Oppdrag nr: 1350035565 Målestokk: 1: 50 000 Status: Datarapport

Alta Havn

ta kommune

OVERSIKTSKART

UTM35 (Euref89): 03590 77679

RAMBOLL

Rambøll Norge AS
P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00

Tegning nr:

Rev:







00	30.01.2020	AKM	NAZA	NAZA
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSTATUS				

RAMBOLL
Rambøll Norge AS
P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00
www.ramboll.no

OPPDAG
Alta Havn
OPPDAGSGIVER
Alta kommune

INNHOLD
SITUASJONSPLAN
⊕ Totalsondering
◎ Prøveserie
▽ Trykksondering (CPTU)

OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350035565	1:2000	01	01
		TEGNING NR.	REV.
		102	0



00	30.01.2020		AKM	NAZA	NAZA
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSSTATUS					




RAMBOLL

Rambøll Norge AS
P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00
www.ramboll.no

OPPDRAF
Alta Havn
OPPDRAFSGIVER
Alta kommune

INNHOLD
BORERESULTATER
⊕ Totalsondering
◎ Prøveserie

OPPDRAF NR. 1350035565	MÅLESTOKK 1:200	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR.			REV.
103			0




00	30.01.2020		AKM	NAZA	NAZA
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSSTATUS					

RAMBOLL
Rambøll Norge AS
P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00
www.ramboll.no

OPPDRAg
Alta Havn
OPPDRAgSGIVER
Alta kommune

INNHOLD
BORERESULTATER
⊕ Totalsondering
⊖ Prøveserie

OPPDRAg NR. 1350035565	MÅLESTOKK 1:200	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR.			REV. 104



00	30.01.2020		AKM	NAZA
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR


TEGNINGSSSTATUS

RAMBOLL
Rambøll Norge AS
P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00
www.ramboll.no

OPPDRAg
Alta Havn
OPPDRAgSGIVER
Alta kommune

INNHOLD
BORERESULTATER
▽ Trykksondering (CPTU)

OPPDRAg NR. 1350035565	MÅLESTOKK 1:200	BLAD NR. 01	AV 01
TEGNING NR.			REV. 105



Enkelt trykkforsøk :  (strek angir def.% v/brudd)

Konusforsøk - Omrørt/uforstyrret: ▼ / ▽
Konusforsøk er utført i hht NS8015: 1988

Penetrometerforsøk Konsistensgrense w_p — w_L Andre forsøk:

T= Treaksialforsøk

Ø= Ødometerforsøk

K= Kornfordeling

30.01.2020		AKM	NAZA	NAZA	
Rev.	Dato	Tekst	Utarb	Kontr	Godkj

Oppdrag nr. 1350035565 Målestokk: 1:100 Status: Datarapport

Alta Havn
Alta kommune

BORPROFIL HULL NR.: 2
TERRENGHØYDE: -8.0 PRØVETYPE: 54mm

RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Pb. 9420 Torgarden
7493 Tr.heim
TLF: 73 84 10 00
www.ramboll.no
Tegning nr.

Rev.

106


DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4353	Opplosning:	18-bit
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.846	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	25.04.2019	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kaliberingsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning [MPa]	50	0.5	2
Måleområde [MPa]:	50	0.5	2
Opplosning 12-bit [kPa]:	-	-	-
Opplosning 18-bit [kPa]:	0.5762	0.0102	0.022
Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]:	37.433	0.842	0.858
Temperaturområde [°C]:	5-40	5-40	5-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borpunkt nr.:	2	Dato:	15.01.2020
Borleder:	Rundmo, Odd-Einar	Assistent:	Innleid
Filtertype:	Spaltefilter	Metningsmedium:	Silikonfett/frostvæske
Forankring:	Nei	Sondetemperatur start [°C]:	3.8
Forboring [m]:	0	Sondetemperatur slutt [°C]:	5.5
Sum boring [m]:	4.7	Kontroll skriver [m]:	4.68
Avstand mellom målinger [mm]:	20	Max. helning [°]:	4.16
Er det kontrollert at riktige/siste kaliberingsdata for sonden er lagt inn i programvaren?	Nei		
Merknad nullpunktskontroll:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt [kPa]:	1.5909	0.0358	0.0365
NULLPUNKTKONTROLL			
FAKTOR	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering:			
Etter sondering:			
Avvik [MPa/kPa/kPa]:	0.0144	0	0.8
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELESKLASSE			
MÅLESTØRRELSE	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Samlet nøyaktiget, Δ_{TOT} [kPa]:	16.5671	0.0460	0.8585
Tillatt nøyaktiget A1, Δ_k [kPa]:	35	5	10
Tillatt nøyaktiget A2, Δ_k [kPa]:	100	15	25
Tillatt nøyaktiget A3, Δ_k [kPa]:	200	25	50
ANVENDELESKLASSE:	1	1	1
Vurdering profil:			
Oppdragsgiver:			
Alta Kommune			
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			
Borpunkt nr.:	2	Sonde:	4353
	Dato: 15.01.2020	Tegnet: Rundmo, Odd-Einar	Kontrollert: NAZA
	Oppdragsnr.: 1350035565	Bilag nr.: 1	

MARKUNDERSØKELSER

Sonderinger utføres for å få en orientering om grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell eller annen fast grunn.



Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).



Boring avsluttet
(årsak ikke angitt)

Antatt stein,
morene, sand ol.

Antatt fjell



Boret i antatt fjell.
(Hvis overgangen er ukjent,
settes spørsmåltegn.)

Boret i fjell og
kjerne opptatt.

Fjellkontrollboring

utføres med 32 mm stålstenger med mufeskjøter og hardmetallkrone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet borhammer under spyling med vann av høyt trykk. Når fjell er nådd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under registrering av borsynk for sikker påvisning.

Prøvetaking


utføres for undersøkelse i laboratoriet av grunnens geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede prøver tas opp med NGI's 54 mm stempel-prøvetaker. Prøvene skjæres ut med tynnveggede stålsylindre med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm). Prøvene forsegles i begge ender for å hindre uttørking før de åpnes i laboratoriet.

Representative prøver tas med forskjellige typer støtbor- og ram-prøvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede foringsrør, av oppspylt materiale ved nedspylning av foringsrør og ved skovlboring i de øvre lag. Slike prøver tas hvor grunnen ikke egnar seg for vanlig sylinderprøvetaker og hvor slike prøver tilfredsstiller formålet.


Vingeboring

bestemmer udrenert skjærstyrke (s_u) av leire direkte i marken (in situ). Måling utføres ved at et vingekors, som er presset ned i grunnen, dreies rundt med bestemt jevn hastighet til brudd i leira. Maksimalt dreiemoment gir grunnlag for å beregne leiras udrenerte skjærstyrke, som også måles i omrørt tilstand etter brudd.



Porevanntrykket

i grunnen måles med et piezometer. Dette består av et sylinderisk filter av sintret bronze som trykkes eller rammes ned til ønsket dybde ved hjelp av rør. Vanntrykket ved filteret registreres enten hydraulisk som stigehøyden i en plastslang inne i røret (ved overtrykk påsettes manometer over terreng) eller elektronisk ved hjelp av en direkte trykkmåler innenfor filteret.




Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand i borehullet.

Dreietykksondering

utføres med 36 mm glatte skjøtbare stålstenger påsatt en normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.

Sonderingsmotstanden registreres som den til en hver tid nødvendige nedpressningskraft for å holde normert nedtrengnings-hastighet. Når motstanden øker slik at normert nedtrengnings-hastighet ikke kan opprettholdes, økes rotasjonshastigheten. Dette anføres i diagrammet.




Totalsondering

kombinerer dreietykksondering og fjellkontrollboring. Det brukes hydraulisk drevet borrhett. Boring gjennom stein og blokk og ned i berg utføres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.) måles ved elektriske givere og overføres automatisk til en elektronisk registreringsenhett (Geoprinter). Resultatene tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering

utføres med 32 mm stålstenger med glatte skjøter og en normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd med vekt 0,635 kN og konstant fallhøyde 0,6 m. Motstanden mot nedramming registreres ved antall slag pr. 20 cm synkning.



Rammemotstanden:

$$Q_0 = \frac{\text{Loddvekt} \times \text{fallhøyde}}{\text{synkning pr. slag}} \quad (\text{kNm/m})$$

angis i diagram som funksjon av dybden.

LABORATORIEUNDERSØKELSER

Ved åpning av prøven beskrives og klassifiseres jordarten. Videre kan bestemmes:

Romvekt

(γ i kN/m^3) for hel sylinder og utskåret del.

Vanninnhold

(w i %) angitt i prosent av tørrvekt etter tørking ved 110°C .

Flytegrense

(w_L i %) og utrullingsgrense (w_p i %) som angir henholdsvis høyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) område av leirmateriale. Differansen $w_L - w_p$ benevnes plastisitetsindeks. Et det naturlige vanninnhold over flytegrensen, blir materialet flytende ved omringing.

Udrenert skjærstyrke


(s_u i kN/m^2) av leire ved hurtige enaksiale trykkforsøk på uforstyrede prøver med tverrsnitt $3,6 \times 3,6 \text{ cm}^2$ (evt. hel prøve) og høyde 10 cm. Skjærstyrken settes lik halve trykkfastheten. Dessuten måles skjærstyrken i uforstyrret og omrørt tilstand ved konusforsøk, hvor nedsynkningen av en konus med bestemt form og vekt registreres og skjærstyrken tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som også er en indirekte metode basert på innsynkning, brukes særlig på fast leire.

Sensitiviteten (S_t)

er forholdet mellom udrenert skjærstyrke av uforstyrret og omrørt materiale, bestemt på grunnlag av konusforsøk i laboratoriet. Med kvikkleire forstås en leire som i omrørt tilstand er flytende, omrørt skjærstyrke $< 0,5 \text{ kN/m}^2$.

Kompressibilitet

av en jordart ved ødometerforsøk. En prøve med tverrsnitt 20 cm^2 og høyde 2 cm belastes trinnvis i et belastningsapparat med observasjon av sammentrykningen for hvert trinn som funksjon av tiden. Resultatet tegnes opp i en deformasjons- og modulkurve og gir grunnlag for setningsberegnung.

Humusinnhold

(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutfoppløsning.

En nøyaktigere metode er våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet (evt. glødetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i vektprosent av tørt materiale.

Saltinnhold

(g/l eller o/oo) i porevannet ved titrering med sølvnitratoppløsning og kaliumkromat som indikator.

Kornfordeling

ved siktning av fraksjonene større enn 0,06 mm. For de finere partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp i vann og romvekten av suspensjonen måles i en bestemt dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan så beregnes ut fra Stoke's lov om kuler sedimentasjonshastighet.


Fraksj. betegn.	Leir	Silt	Sand	Grus	Stein	Blokk
Kornstørr. mm	< 0,002	0,002- 0,06	0,06-2	2-60	60-600	> 600

Jordarten


benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den dominererende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten angis som leire når leirinnholdet er over 15%. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle kornstørrelser fra leir til blokk.

Organiske jordarter

klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje, dy, matjord).

Anmerkning

- Leire: T = tørrskorpe
- R = resedimenterte masser
- K = kvikkleire
- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymbolet settes inn i materialsignaturen:
 - Ca. = kalkkonkresjoner
 - Fe. = jernkonkresjoner
 - AH = aurhelle



Kunde:	RAMBØLL NORGE AS	Tlf:	92650831	Epost:	tony.helmersen.johansen@ramboll.no
Kontaktperson:	Tony Helmersen Johansen	Mobil:	92650831		
Veiadresse:	AMTMANNSNESVEIEN 14	Kommune:	Alta	Eiendom:/	
Poststed:	9515 ALTA				

Henvendelse gjelder: Grunnboring/Grunnundersøkelser

Byggherre: ALTA KOMMUNE

Navn/Betegnelse: Alta havn - miljøteknisk prøvetaking

Beskrivelse:

Deres henvendelse til gravemeldingstjenesten er behandlet. For gravedstedet slik det er beskrevet ovenfor, gir vi følgende tilbakemelding for de netteiere Geomatikk har avtale med:

Informasjon - Gravarbeidene kan komme i konflikt med infrastruktur. Vedlagt kart er et oversiktskart som viser forløp av kabeltraseer og annen infrastruktur. Vær oppmerksom på at traseene ikke ligger så rettlinjet som vist på kartet. Påvisning må bestilles i kundeportalen eller ved å ringe 91509146 / 09146 dersom arbeidene skal foregå nær kabeltraseer.

Alta kommune - *For påvisning av vann- og avløpsledninger, ta kontakt med Alta kommune på e-post for å avtale tidspunkt:
VA gravemelding@alta.kommune.no.*

TELENOR
NORGE

Alta Kraftlag Nett *Kabler må påvises, ta kontakt med Gravemeldingstjenesten på 915 09146 eller bestill via Kundeportalen/GeoGrav.*

Alta Kraftlag
Fiber

Klarsignal - Ingen infrastruktur er funnet i oppgitt område.

ISHAVSLINK AS

TELENOR NORGE KABEL-TV *TELENOR NORGE KABEL-TV eier kabel kun til tomtgrense.*

BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS

Alta kommune - Gatelys

Alta kommune - Signalkabel

BROADNET AS

UiT Norges artiske universitet *Ring 91509146 for påvisning*

Gyldighet

Opplysningen er gyldig i 1 – en – måned fra dags dato. Dersom arbeidene pågår ut over denne dato, må gravemeldingstjenesten kontaktes på nytt.

Kabelskade

For å unngå kabelskade må mottaker av denne tilbakemeldingen gjennomgå vedlagte kart. Ved feil i områdeavgrensning, eller motstrid mellom kart og tilbakemelding, må mottaker ta kontakt med gravemeldingstjenesten.


Geomatikk utfører gravemeldings- og påvisningstjenesten i henhold til avtale med netteier med kart og ledningsinformasjon som er levert av netteier, og Geomatikk tar ikke derfor ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten på datagrunnlaget. Brukere må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsomt vis.

Melding om eventuell kabelskade (feilmelding) skal skje til netteier så snart som mulig. Dersom kunden mener at skaden skyldes feil ved kart, skal skaden også meldes umiddelbart til Geomatikk tlf. 91509146 / 09146.

Erstatningskrav kan bli reist dersom vilkår ikke er fulgt og det oppstår skade på kabel. Tilbakemeldingen er ikke å anse som grunneiers tillatelse til å foreta gravearbeid

Med vennlig hilsen

Gravemeldingstjenesten

**Indekskart**

Ordrenr: 5764863
Dato: 02.12.2019





Alta kommune VA - Kart til kunde

Ved graving langs kommunale VA-ledninger, gjelder avstandskrav på min. 4 meter. Vær oppmerksom på at ledningstraseene ikke ligger så rettlinjet som vist på kartet.

Ordrenr 5764863
Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500
Bruk skala nederst på
kartet




Telenor Norge - Kart til kunde

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på



Alta Kraftlag-Fiber - Kart til kunde



Inntakskabler kan ha høy unøyaktighet i forhold til dokumentasjon.

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på kartet





Alta kommune Gatelys - Kart til kunde

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på
kartet

Alta Kraftlag-EL - Kart til kunde



Inntakskabler kan ha høy unøyaktighet i forhold til dokumentasjon.

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på kartet





Alta kommune Gatelys - Kart til kunde

Ordrenr 5764863



Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala ned



Telenor Norge - Kart til kunde

Ordrenr 5764863
Dato: 02.12.19Målestokk, ca: 1:1500
Bruk skala nederst på
kartet

Alta Kraftlag-Fiber - Kart til kunde



Inntakskabler kan ha høy unøyaktighet i forhold til dokumentasjon.

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på kartet



Alta Kraftlag-EL - Kart til kunde



Inntakskabler kan ha høy unøyaktighet i forhold til dokumentasjon.

Ordrenr 5764863

Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500

Bruk skala nederst på kartet





Alta kommune VA - Kart til kunde

Ved graving langs kommunale VA-ledninger, gjelder avstandskrav på min. 4 meter. Vær oppmerksom på at ledningstraseene ikke ligger så rettlinjet som vist på kartet.

Ordrenr 5764863
Dato: 02.12.19

Målestokk, ca: 1:1500
Bruk skala nederst på
kartet



Ta kontakt med Alta Kraftlag SA ved:

- Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer
- Graving, boring og sputning
- Trefelling
- Lagring og transport under høyspenningslinjer

For alle aktiviteter i brosjyren må **Alta Kraftlag SA** kontaktes.

Nettselskapet vil gi informasjon og ved behov stille med en representant som vil gi råd for å ivareta sikkerheten.

Kontaktinformasjon**Alta Kraftlag SA**

Telefon: 78 45 09 00


Websider: altakraftlag.no

Ved uhell: 78 45 09 00

**Om du er i tvil,
spør!**



HØYSPENNING
LIVSFARE



**Aktiviteter
nær høyspenningslinjer
og kabler er
livsfarlig**





Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak



Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer

Arbeider du med anleggs- og skogsmaskiner, transport eller annen redskap med stor rekkevidde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.



Graving, boring og spunting

Undersök alltid om det er kabler i bakken der du skal grave eller bore. Det skal alltid utføres kabelpåvisning, og denne tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon: se siste side.



Trefelling

Før trefelling nær høyspenningslinjer skal nettselskapet på forhånd alltid kontaktes for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.


Kontaktinformasjon: se siste side.



Lagring og bruk av kran

For materiell som transportereres, lagres og håndteres under/nær ved høyspenningslinjer skal nettselskapet kontaktes for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Kontaktinformasjon: se siste side.



Klatring i master og ferdsel innenfor avsperret område

Kun sikkerhetsklarert personell har adgang til å klatre i master, eller ferdes på innsiden av avsperret område. Det er forbudt å bruke masten til andre formål som skilting, støtte osv.



Høyspenningslinjer er livsfarlige på flere meters avstand.

Berøring av høyspenningslinjer og anlegg har ført til flere nestenulykker og tragiske dødsulykker.

Skal du arbeide nærmere enn **30 meter avstand til linjen** må nettselskapet varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Kontaktinformasjon: se siste side.

Erstatningsansvar

Skade på anlegg tilhørende nettselskapet kan medføre erstatningsansvar for:

- Tap grunnet avbrudd i levert strøm
- Reparasjonskostnader


Eksempel:

En gravemaskin skader en høyspenningskabel i et boligområde. Skaden fører til at over 100 kunder blir uten strøm i en time. Totalkostnaden blir cirka 200.000 kroner.

<p>Objekttype – Trasé</p> <table> <tbody> <tr><td></td><td>Trekkekanal/Trekkrør</td></tr> <tr><td></td><td>Traseseksjon/LednTraseseksjon</td></tr> <tr><td></td><td>TeleFibertrase</td></tr> <tr><td></td><td>TeleVanligTrase</td></tr> <tr><td></td><td>Coaxkabel</td></tr> <tr><td></td><td>Jordkabel Høysp. – over 22kV</td></tr> <tr><td></td><td>Luftledning Høysp. – over 22kV</td></tr> <tr><td></td><td>Jordkabel Høysp. – under 22 kV</td></tr> <tr><td></td><td>Luftledning Høysp. – under 22 kV</td></tr> <tr><td></td><td>Jordkabel lavspent</td></tr> <tr><td></td><td>Luftledning lavspent</td></tr> <tr><td></td><td>AvløpFelles</td></tr> <tr><td></td><td>Drensledning</td></tr> <tr><td></td><td>Overvannsledning</td></tr> <tr><td></td><td>Spillvannsledning</td></tr> <tr><td></td><td>Vannledning</td></tr> <tr><td></td><td>Signalkabel</td></tr> <tr><td></td><td>Fjernvarmeledning</td></tr> <tr><td></td><td>Gassrørledning</td></tr> </tbody> </table> <p>Status – Trasé</p> <table> <tbody> <tr><td></td><td>I bruk (linje)</td></tr> <tr><td></td><td>Planlagt (linje)</td></tr> <tr><td></td><td>Ikke i bruk (linje)</td></tr> </tbody> </table>		Trekkekanal/Trekkrør		Traseseksjon/LednTraseseksjon		TeleFibertrase		TeleVanligTrase		Coaxkabel		Jordkabel Høysp. – over 22kV		Luftledning Høysp. – over 22kV		Jordkabel Høysp. – under 22 kV		Luftledning Høysp. – under 22 kV		Jordkabel lavspent		Luftledning lavspent		AvløpFelles		Drensledning		Overvannsledning		Spillvannsledning		Vannledning		Signalkabel		Fjernvarmeledning		Gassrørledning		I bruk (linje)		Planlagt (linje)		Ikke i bruk (linje)	<p>Objekttype – Punkt</p> <table> <tbody> <tr><td></td><td>Kum/Trekkekum</td></tr> <tr><td></td><td>Fordelingsskap/Koplingsskap</td></tr> <tr><td></td><td>Nettstasjon/Kiosk</td></tr> <tr><td></td><td>Trasenode/Trasepunkt</td></tr> <tr><td></td><td>Grenpunkt</td></tr> <tr><td></td><td>Stolpe/Mast</td></tr> <tr><td></td><td>MastVeilys</td></tr> <tr><td></td><td>Skjøt</td></tr> <tr><td></td><td>Innmålt tre</td></tr> <tr><td></td><td>Polygonpunkt</td></tr> <tr><td></td><td>Ventil</td></tr> </tbody> </table> <p>Status - Punkt</p> <table> <tbody> <tr><td></td><td>I bruk (punkt)</td></tr> <tr><td></td><td>Planlagt (punkt)</td></tr> <tr><td></td><td>Ikke i bruk (punkt)</td></tr> </tbody> </table>		Kum/Trekkekum		Fordelingsskap/Koplingsskap		Nettstasjon/Kiosk		Trasenode/Trasepunkt		Grenpunkt		Stolpe/Mast		MastVeilys		Skjøt		Innmålt tre		Polygonpunkt		Ventil		I bruk (punkt)		Planlagt (punkt)		Ikke i bruk (punkt)
	Trekkekanal/Trekkrør																																																																								
	Traseseksjon/LednTraseseksjon																																																																								
	TeleFibertrase																																																																								
	TeleVanligTrase																																																																								
	Coaxkabel																																																																								
	Jordkabel Høysp. – over 22kV																																																																								
	Luftledning Høysp. – over 22kV																																																																								
	Jordkabel Høysp. – under 22 kV																																																																								
	Luftledning Høysp. – under 22 kV																																																																								
	Jordkabel lavspent																																																																								
	Luftledning lavspent																																																																								
	AvløpFelles																																																																								
	Drensledning																																																																								
	Overvannsledning																																																																								
	Spillvannsledning																																																																								
	Vannledning																																																																								
	Signalkabel																																																																								
	Fjernvarmeledning																																																																								
	Gassrørledning																																																																								
	I bruk (linje)																																																																								
	Planlagt (linje)																																																																								
	Ikke i bruk (linje)																																																																								
	Kum/Trekkekum																																																																								
	Fordelingsskap/Koplingsskap																																																																								
	Nettstasjon/Kiosk																																																																								
	Trasenode/Trasepunkt																																																																								
	Grenpunkt																																																																								
	Stolpe/Mast																																																																								
	MastVeilys																																																																								
	Skjøt																																																																								
	Innmålt tre																																																																								
	Polygonpunkt																																																																								
	Ventil																																																																								
	I bruk (punkt)																																																																								
	Planlagt (punkt)																																																																								
	Ikke i bruk (punkt)																																																																								
<p>Objekttype – Polygon</p> <table> <tbody> <tr><td></td><td>Detektor</td></tr> <tr><td></td><td>Verneområder</td></tr> <tr><td></td><td>Flomvoll</td></tr> <tr><td></td><td>Forurensset grunn</td></tr> <tr><td></td><td>Gatevarme</td></tr> <tr><td></td><td>Kvikkleireområde</td></tr> <tr><td></td><td>Park</td></tr> <tr><td></td><td>Friluftsområde / Idrettsplass</td></tr> <tr><td></td><td>Vernet naturområde</td></tr> <tr><td></td><td>Sikkerhetssone</td></tr> <tr><td></td><td>Kulturminne</td></tr> <tr><td></td><td>Påvist område</td></tr> <tr><td></td><td>Arbeidsområde</td></tr> </tbody> </table>		Detektor		Verneområder		Flomvoll		Forurensset grunn		Gatevarme		Kvikkleireområde		Park		Friluftsområde / Idrettsplass		Vernet naturområde		Sikkerhetssone		Kulturminne		Påvist område		Arbeidsområde																																															
	Detektor																																																																								
	Verneområder																																																																								
	Flomvoll																																																																								
	Forurensset grunn																																																																								
	Gatevarme																																																																								
	Kvikkleireområde																																																																								
	Park																																																																								
	Friluftsområde / Idrettsplass																																																																								
	Vernet naturområde																																																																								
	Sikkerhetssone																																																																								
	Kulturminne																																																																								
	Påvist område																																																																								
	Arbeidsområde																																																																								

TEGNINGSLISTE						Tilbudsstegninger	Mål:													
Tegning Nr. (Filnavn)	BESKRIVELSE	Ark. format	Målestokk	DATO	REV. INDEX	REV. DATO														
S-761-B-001	Situasjonsplan - Veger	A1	1:1000	30.04.2020																
S-761-B-010	Plan og profil - Bussoppstilling og gangveg - veg 90000 - profil 9 - 192	A1	1:500	30.04.2020																
S-761-F-020	Detaljegning, overbygning - tverrprofiler	A1	Som vist	30.04.2020																
S-761-L-030	Skiltplan	A1	1:500	30.04.2020																
B-20-10-001	Situasjonsplan - Kai	A1	1:500	30.04.2020																
B-20-10-002	Bygg Romplan	A1	1:200/50	30.04.2020																
B-20-40-002	Detaljer, Tversnitt A-A	A1	1:100	30.04.2020																
B-20-40-003	Detaljer, Tversnitt B-B	A1	1:100	30.04.2020																
E-740-IN-001	Situasjonsplan - Elektro	A1	1:500	30.04.2020																
K-730-10-100	Prinsippløsning utvendig VA	A1	1:500	28.05.2020																
K-730-50-201	Prinsipp Vannkum	A1	1:10	28.05.2020																
K-730-50-202	Generelle grøftegravning	A1	1:10	28.05.2020																
K-730-50-203	Prinsipp nedstigningskummer	A1	1:20	28.05.2020																
K-730-50-204	Forankring bend Vannledning	A1	1:10	28.05.2020																
K-730-50-205	Generelle grøftesnitt	A1	1:10	28.05.2020																






Merknader vises på C-tegninger

TEGNFORKLARING:

Eiendomsgrense



Gjerder






Eksisterende bygg




1:1000 0 10 20 30 40 50
metres
0 30 60 90 120 150
feet

-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteise	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					
Anbudstegning					RAMBOLL
Rambøll Norge AS - avd. Alta Løkkeveien 115, 9503 Alta Tlf. 78 44 92 22					
ALTA KOMMUNE					Dato: 30.04.20
Alta Havn					Tegn: AK
Oppdragsnummer 135003565					KPR: IF
Dokumentansvarlig EE					Filnavn LAY_C.dwg
Filstørrelse 110 KB					Målestokk A1: 1:1000
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	-	S 761 B	001
Lapenummer	Prosjektnr.	Revisjon	Status		







OVERBYGNING VEG/BUSSOPPSTILLING




OVERBYGNING GANGVEG



Dersom det påtreffes masser i grunnen inn mot fylkesveg 7984 som er vesentlig dårligere enn hva overbygningene er dimensjonert for, eksempelvis leir- eller siltige masser, skal byggherre varsles og tykkelsen på forsterkningslaget skal vurderes iht. N200 i samråd med byggherre og prosjekterende konsulent.



Ledegjerde
1 meter mellom stolper.
4-5m ledegjerde, 2m åpenig av-og påstigning buss



-	-	-	-	-
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert

Anbudstegning


RAMBOLL

Ramboll Norge AS - avd. Alta
Løkkeveien 115, 9503 Alta
Tlf. 78 44 92 22

ALTA KOMMUNE
Alta Havn

Detaljer
Normalprofil og overbygning
Ledegjerde

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Lepenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S 761	F 020	-	-	-	-	-




Eksisterende skilt					
NR	SKILTTEGNING	SKILT NR	ANTALL SKILT-PLATER	ANTALL SKILT-STOLPER	
(01)	(50)	362.50	1 (gjenbruken)	1 (gjenbruken)	Skiltoppsett demonteres og flyttes til ny posisjon

Merknader
Skilt plasseres 0,5 m fra skulderkant/asfaltert kant
 Skiltstolper




Skiltoppsett					
NR	SKILTTEGNING	SKILT NR	ANTALL SKILT-PLATER	ANTALL SKILT-STOLPER	MERKNAD
(02)		362.50	1 (gjenbrukes)	1 (gjenbrukes)	Skiltoppsett (demonterte skilt fra 01)
(03) (04)		516.0 H 516.0 V	2 2	1 1	Skiltstørrelse LS Foliekasse 3
(05) (07)		302	2	2	Skiltstørrelse LS Foliekasse 2
(06)		514	1	1	Skiltstørrelse 400x260 Foliekasse 2

TEGNFORKLARING:	
Eiendomsgrense	
Gjerder	
Hekk	
Veg koter	
Siktlinjer	
Eksisterende bygg	

visjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Anbudstegning					
RAMBØLL					
Rambøll Norge AS - avd. Alta Løkkeveien 115, 9503 Alta Tlf. 78 44 92 22					
Alta Kommune Alta Havn					
Skilt og merkeplan					
mplesks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	S	761	L 030
Dato:	30.04.20				
Tegn:	AK				
KPR:	IF				
Oppdragsnummer	1350035565				
Dokumentansvarlig	EE				
Filnavn	LAY_L.dwg				
Målestokk	A1: 1:500				
Prosjektfase	Revisjon	Status			
-	-	-			





Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					
Anbudstegning					
Rambøll Norge AS - avd. Alta Løkkeveien 115, 9503 Alta Tlf. 78 44 92 22					
ALTA KOMMUNE	Dato: 30.04.20				
Alta Havn	Tegn: AKL				
	KPR: PBF				
	Oppdragsnummer: 135003565				
	Dokumentansvarlig: EE				
	Filnavn: Lay_Situasjonsplan.dwg				
	Målestokk: A1: 1:500				
	Kompleks: -				
	Bygge: -				
	Etasje: -				
	Fag: -				
	System: -				
	Type: -				
	Lepenummer: B 20 10 001				
	Prosjektnr: -				
	Revisjon: -				
	Status: -				




Revisjon	Rettelse	Fase	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Anbudstegning						
Rambøll Norge AS - avd. Alta Løkkeveien 115, 9503 Alta Tlf. 78 44 92 22						
ALTA KOMMUNE Alta Havn						
Oppdragsgjennomgang 1350035565 Dokumentansvarlig EE						
Filnavn Lay_Situasjonsplan.dwg						
Målestokk A1: 1:200/1:50						
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Lapenummer
-	-	-	B	20	10	002
Prosjektnr	Revisjon	Status				

RAMBØLL





Oppdragsnummer	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Anbudstegning				
Rambøll				
Rambøll Norge AS - avd. Alta Løkkeveien 115, 9503 Alta Tlf. 78 44 92 22				
ALTA KOMMUNE	Dato: 30.04.20			
Alta Havn	Tegn: AKL			
	KPR: PBF			
	Oppdragsnummer 1350035565			
	Dokumentansvarlig EE			
	Filnavn Lay_Snitt B-B.dwg			
	Målestokk A1: 1:100			
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System
-	-	-	B	20 40 003
Lepenummer	Prosjektnr	Revisjon	Type	Status



-	-	-	-	-	-
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Anbudstegning

RAMBOLL


Rambøll Norge AS - avd. Alta
Løkkeveien 115, 9503 Alta
Tlf. 78 44 92 22

ALTA KOMMUNE


Alta kommune

Situasjonsplan Elektro






PRINSIPPTEGNING
PREFABRIKERT BETONGKUM
VANNKUM



Tilbudstegning		Date: 28.05.2020	TFH	JGT	JGT
Oppdragsskema	Oppdragsskema	Oppdragsskema	Oppdragsskema	Oppdragsskema	Oppdragsskema
Tilbudstegning					
Rambøll Norge AS - Alta					
Tlf. 78 44 92 22					
Alta kommune	Dato: 28.05.2020				
Alta havn	Tegn: TFH				
Oppdragsskema	KPR: JGT				
1350035565					
Documentansvarlig					
TFH					
Filnavn					
Prinsipp tegninger.dwg					
Milepakk					
A1: 1:10 / A3: 1:20					
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	-	-	-
Lapenummer	Projektfase	Revisjon	Status		
K 730 50 201	-	0	-		

GRØFT MED SKRÅ SIDER



BRUKSOMRÅDE: GRØFTEDYBDE OVER 2,0 m *)

Tillatt helning på grøftesidene avhenger av jordarten:

* Friksjonsjordarter (sand, grus, stein og blokk): tillatt helning 1:1. Kan økes til 1:0,75 hvis grøfta er mindre enn 3,0 m dyp og den skal gjenfylles samme dag.

* Blandede jordarter kan vanligvis vurderes på samme måte som friksjonsjordarter, men en bør følge godt med hvordan forholdene endrer seg under graving.

* Kohesjonsjordarter (silt og leire):

a) Uoppsprukket leire (ikke tørrskorpe) og hardmorene, grøftedybde < 3,0 m: tillatt helning 1:0,5 (1:0,75) hvis grøfta skal stå åpen i over 1 uke).


b) Tørrskorpeleire: tillatt helning 1:0,75

c) Ved vanskelige forhold og grøftedybde over 3,0 m bør geotekniske sakkyndige konsulteres.

- Kvikkleire: Geotekniske sakkyndige må konsulteres.
- Lagdelt jord: Når forsvarlig helning skal vurderes må en gå ut fra den jordarten som er minst stabil.

*) I løse jordmasser kan skrål grøftesider eller avstivning også være nødvendig ved mindre grøftedybder enn 2,0 m.

GRØFT MED VERTIKALE SIDER, UTEN SIKRING



BRUKSOMRÅDE:

a) Ved grøftedybde mindre enn 2,0 m, hvis ikke særlige faremomenter foreligger.

Med "særlige faremomenter" menes bl.a. graving i omrørt jord, kryssing av gamle grøftetraseer o.l. I slike tilfeller må grøftesiden ha en helning lik 1:1. Ved graving i sterkt regnvær og i sand/silt under grunnvannstanden kan slakere helning være nødvendig. (Gjelder også ved grøftedybde over 2,0 m)


b) I frossen jord når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining.

Veggene renskes for stein og blokk. Frosne klumper som evt. er løsnet under graving fjernes. Dersom det graves mer enn 1,0 m under der telen slutter må grøfteveggen under telen avstives.

NB! Bare hovedprinsippene for graving og avstiving av grøfter er medtatt på denne tegningen
For detaljerte bestemmelser vises det til de forskriftene og evt. beskrivelse for det enkelte prosjekt.


For graving og avstiving av grøfter gjelder Arbeidstilsynets forskrifter av 19.11.85.

Plassering av gravemasser



*) Stabilitetsforholdene kan kreve større avstand

AVSTIVEDE GRØFTER



BRUKSOMRÅDE: GRØFTEDYBDE OVER 2,0 m *)

Aktuelt utstyr for avstivning/sikring

a) Spuntvegger. Beregning skal utføres av kvalifiserte fagfolk ved grøftedybder over 3,0 m.


b) Prefabrikert kledning med tverravstivning.

c) Grøftekasser. Det skal finnes bruksveiledning på norsk som angir grøftedybder og jordmasser kassene skal brukes i.


d) Tverravstivet horizontal kledning.

Alle grøfter dypere enn 1,0 m skal ha en eller flere rømningsveger, f.eks. stige.


Oppdragsskema	Fase	Tilbudstegning	Dato	TFH	JGT	JGT
0	Revisjon	Tilbudstegning	28.05.2020	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Tilbudstegning						
Rambøll						
Rambøll Norge AS - Alta Tlf. 78 44 92 22						
Alta kommune						
Alta havn						
Oppdragsskema: 1350035565 Dokumentansvarlig: TFH Filnavn: Prinsippetegninger.dwg Milepokk: A1: 1:10 / A3: 1:20						
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Lappenummer
-	-	-	-	-	K 730 50 202	- 0 -
Prosjektfase	Revision	Status				



DETALJER KUMTOPP NEDSTIGNINGSKUMMER
ISOLASJON AV KUM



0	Tilbudstegning	28.05.2020	TFH	JGT	JGT
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					
Tilbudstegning					
RAMBOLL					
Ramboll Norge AS - Alta Tlf. 78 44 92 22					
Alta kommune Alta havn					
prinsipp nedstigningskummer					
Dato: 28.05.2020	Tegn: TGP	KPR: JGT	Oppdragsnummer: 1350035565	Documentansvarlig TFH	Filnavn: Prinsipp tegninger.dwg Milepokk: A1: 1:20 / A3: 1:40
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	-	-	K 730 50 203
Lappenummer	Projektfase	Revisjon	Status	-	0



GENERELT.

1. Trykkledning.
2. Forankringskloss.
3. Mellom betong og rør legges to lag asf.papp kval. A
4. Min. 10 cm betong over og under rør.
5. Alt. 1 for bend lengre enn B.
Alt. 2 for bend kortere enn B.

FORUTSETNINGER.

- a. Dimensjonerende trykk, prøvetrykk er 15 bar (150 m VS), tilsvarende driftstrykk på 10 bar (PN10). Ved andre trykk justeres anleggsflaten proporsjonalt.
- b. Dybden fra terrenget til underkant av forankring er min. 2 m.
- c. Tillatt jordtrykk er 100 kN/m², dvs. normal leire eller grus.
 - ved fast leire, pukk eller komprimert grus kan anleggsflaten reduseres til 2/3.
 - ved bløt leire eller silt skal anleggsflaten fordobles.
- d. Ved små anleggsflater (700 x 700)mm kan forankringen forenkles ved at det støpes direkte mot grøfteveggen.
 - ved de minste anleggsflatene vil armering være unødvendig.
- e. Rørbend må kunne tas ut av forankring uten meisling i betongen.
- f. Tilbakefylling gjøres før trykkprøving.

PLATETYKKELSE OG ARMERING

Maks. dim. B x H mm	Tykkele T mm	Armering Ks 40 Kryssarm.
700 x 700	150	Ø 10 C/C 250
1000 x 1000	200	Ø 10 C/C 200
1300 x 1300	250	Ø 10 C/C 150
1600 x 1600	300	Ø 12 C/C 180
1900 x 1900	350	Ø 12 C/C 150
2200 x 2200	400	Ø 16 C/C 200

NØDVENDIG ANLEGGSFATE VED RETNINGSFORANDRINGER.

RØR. ND mm	Grader avvinkling i bend:					
	11 H X B mm	22 H X B mm	30 H X B mm	45 H X B mm	60 H X B mm	90 H X B mm
100				400 x 350	400 x 400	500 x 500
150				450 x 400	500 x 500	600 x 600
200		500 x 450	600 x 500	700 x 650	800 x 700	1000 x 800
250		700 x 500	700 x 650	900 x 750	1000 x 900	1200 x 1000
300	600 x 400	800 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200
400	800 x 500	1000 x 850	1100 x 1000	1300 x 1300	1600 x 1400	2000 x 1500
500	900 x 700	1300 x 1000	1400 x 1300	1600 x 1600	1800 x 1800	2400 x 2000
600	1100 x 800	1500 x 1200	1600 x 1600	1900 x 1900	2200 x 2200	2800 x 2400

NB! Ved bruk av flexi-bend 0-51 grader, skal anl.flaten for 60 grader benyttes.
Ved bruk av flexi-bend 44-90 grader, skal anl.flaten for 90 grader benyttes.


Ved ND ≥ 400 mm bør det lages egne form- og armeringstegninger for forankringsklossene.

NB! - Tabellene gjelder for PN 10.

Ved andre trykk justeres anleggsflaten proporsjonalt.

- Ved bruk av prefabrikerte bender gjelder samme forutsetninger.

0	Tilbudstegning	28.05.2020	TFH	JGT	JGT
Revisjon	Rettelse	Date	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Arbeidstegning					
RAMBOLL					
Ramboll Norge AS - Alta Tlf. 78 44 92 22					
Alta kommune Alta havn					
Oppdragsnummer: 1350035565					
Dokumentansvarlig: TFH					
Filnavn: Prinsippetegninger.dwg					
Milepok: A1: 1:10 / A3: 1:20					
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	-	-	K 730 50 204
Lapenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status	-	
-	-	-	-	0	



FUNDAMENT

Kornstørrelser for fundamentmasser:

Rørtypen	Nominell rørdiameter	Største nominelle kornstørrelse	
		Velgraderte masser	Ensgraderte masser
Betonrør	DN < 400	32	22
	DN ≥ 400	53	32
Termoplastrør	DN ≤ 300	22 ¹⁾	22 ¹⁾
	DN > 300	22	22
Herdeplastrør	DN ≤ 600	16	16
	DN > 600	22	22
Stål- og støpejernsrør		32	22

1) I hht. DnPs leggeanvisning

I hht. tabell H23.111 i NS3420 og DnPs leggeanvisning

Minste nedre fundamenttykkelse:

Nominell rørdiameter	Normale grunnforhold	Harde grunnforhold, f.eks. berg eller betong
DN < 400	150	150
400 ≤ DN ≤ 1200	200	300
1200 < DN ≤ 2000	250	400

I hht. tabell H23.112 i NS3420

SIDEFYLLING/BESKYTTELSESLAG

Kornstørrelser for masser til sidefylling/beskyttelseslag:

Rørtypen	Nominell rørdiameter	Største nominelle kornstørrelse
Betonrør	DN < 400	64 *
	DN ≥ 400	120 *
Trykkløse termoplastrør	DN ≤ 300	22
	300 < DN ≤ 400	22 ¹⁾
Trykkrør termoplastrør	DN > 400	32 ¹⁾
	DN < 300	22
Stål- og støpejernsrør	300 ≤ DN < 600	22 ¹⁾
	DN ≥ 600	32 ¹⁾

1) I hht. DnPs leggeanvisning

* Dersom ikke rørleverandør stiller andre krav

I hht. tabell H24.11 i NS3420 og DnPs leggeanvisning

GRØFTEBREDDE/AVST. MELLOM RØR

Minste grøftebredde i forhold til nominell størrelse DN:
Avstand mellom rør:

DN	Minste grøftebredde (OD + x), m			Minste avstand	
	Avstivet grøft	Uavstivet grøft		til grøfteside (mm)	mellan rør (mm)
		β > 60°	β ≤ 60°		
DN ≤ 225	OD + 0,40		OD + 0,40	200	150
225 < DN ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40	250	200
350 < DN ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40	350	250
700 < DN ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40	425	400
1200 < DN	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40	500	500

I verdiene OD + x, er x/2 lik minste arbeidsområde mellom rør og grøfteside eller avstivning, hvor
- OD er utvendig diameter i meter
- β er vinkelen på en uavstivet grøfteside, målt i forhold til horizontalplanet (se figur).

I hht. tabell 1 i NS1610 og VA-miljøblad nr. 5

Minste tykkelse på beskyttelseslaget skal være 300 mm over rør

I hht. VA-miljøblad nr. 5 og 6 og H24 C3 i NS3420

Der det er avvik mellom denne tegning og rørprodusentens leggeanvisning skal alltid leggeanvisning gjelde først, hvis den angir strengere krav.

0	Tilbudstegning	28.05.2020	TFH	JGT	JGT
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					
Tilbudstegning					
Rambøll Norge AS - Alta Tlf. 78 44 92 22					
Alta kommune Alta havn					
Generelle grøftesnitt					
Oppdragsnummer:	1350035565				
Documentansvarlig:	TFH				
Filnavn:	Prinsippetegninger.dwg				
Milepokk:	A1: 1:10 / A3: 1:20				
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
-	-	-	-	-	K 730 50 205
Lapenummer	Projektfase	Revisjon	Status	-	-
				-	0

Naboliste Alta havn

Eiendom	Adresse	Navn	Rolle	Øvrig info
5403-31/248	Amtmannsnesveien 20 9515 ALTA	Finnmark Gjenvinning AS Org.nr: 979940475	Eier	Aktiv bedrift
5403-31/298	Amtmannsnesveien 19 9515 ALTA	Berge Håvard A Johansen	Eier 1/6	
		Charlotte M Johansen	Eier 1/6	
		Eli Karin Johansen	Eier 1/6	
		Karine Merete Johansen	Eier 1/6	
		Kristine V Johansen	Eier 1/6	
		Tor Eivind Johansen	Eier 1/6	
5303-31/1	Eiendommen har ingen adresser	Finnmarkseiendomen Org.nr: 989480731	Eier	Umatr. statsgrunn
5403-31/625	Amtmannsnesveien 15	Alta kommune (Festerett: Norcem AS)	Eier (Bruker)	Rett overfor kaia
5403-31/760		Veg i Alta kommune	Eier	
5403-31/1/9	Amtmannsnesveien 14	Alta kommune	Eier	
5403-31/601		Del av veg i Alta kommune	Eier	
5403-31/234	Eiendommen har ingen adresser	Alta kommune	Eier	Tidligere Esso Norge AS «Bukta tankanlegg»
5403-31/424	Eiendommen har ingen adresser	Alta kommune	Eier	
5403-31/776	Buktaveien 30	Alta kommune (Festerett: Alta fiskeriservice AS Org.nr: 968107402)	Eier (Bruker)	

Supplerende informasjon til søknaden mottatt på epost fra Rambøll:

Arbeidet med etablering av ny kai er planlagt som en totalentreprise . Dette betyr at Totalentreprenøren (TE) som blir valgt skal utføre detaljering av gjennomføringen. TE vil i sin planlegging forholde seg til de rammene som er gitt i tilbudsgrunnlaget. Herunder utforming og plassering av fylling, spunt, mm. Myndighetskrav vil også inngå i grunnlaget til TE. TE må i sin planlegging og i sitt arbeid forholde seg til de krav som stilles fra fagmyndighetene.

Det er normalt at kai og havneanlegg (moloer og utfyllinger) utføres som totalentreiser og at detaljeringen av hvordan arbeidene skal foregå gjøres av Totalentreprenøren. Siden prosessen med å innhente nødvendige tillatelser fra myndighetene ofte er tidkrevende gjøres dette gjerne før Totalentreprenøren er valgt og alle detaljer foreligger. Forutsetningene for arbeidene som skal utføres er tilbudsgrunnlaget med tegninger. Tilbudsgrunnlaget med tegninger danner grunnlaget for søknaden om utfylling.

Spunt:

Spunting er ikke detaljprosjektert ennå, og grunnet store variasjoner i løsmassemektheten må dette undersøkes før endelig metode, omfang og varighet kan spesifiseres. TE vil planlegge gjennomføringen av dette arbeidet. Det finnes ulike metoder og tekniske løsninger som vil kunne tilfredsstille funksjonskravene for en ny kai. TE må selv vurdere hvordan han velger å gjennomføre jobben innenfor det krav som er stilt til utforming/funksjon, samt myndighetskrav.

Hvor mange løpemeter skal etableres?

Det er foreløpig planlagt ca. 400 meter spunt langs kaia. Løpmeter er fortsatt uklart, og er avhengig av blant annet løsmassemektheter. Det legges til grunn at det skal etablere ca. 400 meter spunt. Dersom forurensningsmyndighet har krav til overvåkning eller dersom det er behov for nye vurderinger dersom antall meter spunt justeres, så forutsettes dette ivaretatt i vilkårene for utfyllingen.

Hvilken metode skal benyttes?

Spunting er ikke detaljprosjektert ennå, se første kommentaren. Hvilke metode som benyttes vil være opp til TE. Det vil stilt krav til at metoden som benyttes oppfyller eventuelle krav stilt av fagmyndighetene, herunder krav knyttet til støy i byggetiden, krav mht sikring av arbeidet, mm.

Hvor lang tid antas spuntarbeidet å ta?

Sannsynligvis vil det ta et par måneder men er ikke detaljprosjektert ennå (se kommentar ovenfor). Byggetiden er ikke avklart, men det antas at arbeidet med spunt vil ta 3-6 måneder. Eventuelle krav fra fagmyndigheter vil kunne påvirke byggetiden. Det er heller ikke avklart når på året arbeidet vil pågå.

I punkt 3.1.7 nevnes boring og pæling – er dette aktuelle tiltak her?

Det kan bli aktuelt med alle disse typer av støyproduserende tiltak. Kaia skal bygges med spunt og pæler, og ettersom det er kartlagt «bart berg» vil det sikkert være behov for boring i tillegg. Disse tiltak er ikke detaljprosjekterte ennå. Foreløpige vurderinger er at det vil bli en 30/70 fordeling mellom boring og spunt/pæling.

TE skal gjennom sin detaljering av gjennomføringen avklare hvordan arbeidet utføres. Planen for gjennomføring må ta høyde for eventuelle myndighetskrav.

Eksisterende L-formet kai i området – hva er planen for denne?

Skal den rives eller bestå?

Eksisterende kai kan bli integrert inn i fyllingen/ny kai, det er lagt til grunn at alt det som er montert på og under kaia fjernes først og at eksisterende kai vil inngå som en del av fyllingen, men også her er det usikkerhet om hva som vil skje da dette ikke er detaljprosjektert. Det er som nevnt i møtet lagt til grunn at eksisterende kai skal integreres inn i fylling/ ny kai.